



Tilsyn med Erkildstrup Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	06-12-2018					
Navn, adresse, tlf	Halkærvej 179, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	CVR	29375062	P-nr.		CHR	114002
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	29.03.2006	Vandindvinding	28.04.2009 (grundvand)	18.05.2005 (overfladevand)		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Dambrugets produktion blev indstillet i juni 2018. Efterfølgende har der, i dam 3, været opbevaret op til 100 kg fisk, som ikke er blevet fodret. Der blev målt en vandføring i udløbet fra dambruget på ca. 10 l/s, hvoraf ca. 3-4 l/s kommer fra en grundvandsboring. Vandindtaget fra Lundby Bæk var reduceret, idet der normalt udledes ca. 18 l/s. Bunden under indløbsristen er blevet hævet, så der ikke længere er mellemrum mellem rist og bund af indløbskanal. Den gamle rist er blevet flyttet fra vandløbet til brinken. Olietank er blevet fjernet. Der opbevares to dunke med rester af Divosan, uden spildbakke i et skur ved biofilteret. Slamdepotet er fyldt og skal tømmes inden produktionen genoptages. Forinden slammet skal udsprede på landbrugsjord, skal der udtages prøver i henhold til slambekendtgørelsen. Dambrugets vandindvindingstilladelse er udløbet og skal fornyes. Samtidig skal dambrugets miljøgodkendelse revurderes.					

Egenkontrol	Dambruget har udtaget 2 egenkontrolprøver i 2018. Udlederkravene er ikke overholdt, men der er sket en væsentlig forbedring i forhold til udledningen i 2017.
Håndhævelser	Det blev aftalt at: - De to dunke med rester af gammelt divosan fjernes. - Rist, der ligger på brinken ved indløbet fjernes.
Bæredygtighed	
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby Bæk op- og nedstrøms Erkildstrup Dambrug i april 2018. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 5 begge steder. Målsætningen for vandløbet er dermed opfyldt. Udledningen fra Erkildstrup Dambrug giver ikke anledning til en påvirkning af vandløbskvaliteten.