

Tilsynsrapport til offentliggørelse:

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Efter hvert fysiske tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA portal.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Vejlevej 137, 6000 Kolding
Virksomhedens CVR nummer	28142412
Dato for tilsyn	21.08.2019
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Prioriteret tilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Hvad der er ført tilsyn med?	Spildevand
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen