

YB Auto

Bjergbygade 114

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 29. april 2019 foretaget et uanmeldt opfølgende §9 miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>, hos YB Auto på Bjergbygade 114.

13. maj 2024  
Sagsnr.: 2019-192282

Kontaktperson:  
Lyndsey Samantha Craft  
Direkte tlf. 58 57 47 29  
Mail: lycra@slagelse.dk

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

- Autoværkstedet mangler at få etableret udsugningen færdig. De venter i øjeblikket på de sidste dele af motoren Ifølge § 11 i Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup>, "*skal maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning.*"

Dokumentation for etablering af udsugningen bedes indsendt senest **den 16. juni 2019.**

EAN nr. 5798007389727

- Sprinklervæske, kølervæske og olie skal enten flyttes på opsamlingsbakker, eller i rum uden afløb, jf. §12 stk. 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.<sup>2</sup> "[...]Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området [...]"

Dokumentation heraf bedes indsendt senest **den 16. juni 2019.**

<sup>1</sup> LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK nr. 1312 af 08/11/2016: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft  
Miljømedarbejder

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>4</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft

Fra virksomheden deltog: Yakup Biyik

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:  
'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
1fv	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejers navn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
Sebaedin Memedovski	Skibsbyggervej 17	2660 Brøndby Strand	Nej

Betalers adresse	YB Auto, Bjergbygade 114, 4200 Slagelse
Tlf.	81444200
E-mail	info@ybauto.dk
Hjemmeside	www.ybauto.dk
CVR- / P-nummer	39940698 / 1024043637
Etableringsdato	01.01.2019
Kort beskrivelse	Autoværksted
Driftstider (kl.):	Mandag - torsdag: 07:30 – 16:00 Fredage: 07:30 – 13:00 Lør-, søn- og helligdage: Lukket

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Værkstedet udfører reparation og service af personbiler</li> <li>- Autoværkstedet er indrettet med støbt gulv og afløb til olieudskiller</li> <li>- Autoværkstedet er nyetableret den 14. januar 2019</li> </ul>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spildolie: Opbevares i 1000 L tank udenfor i skur. Der er støbt en sokkel i beton, som kan indeholde tankens indhold i tilfælde af spild. Olien bliver hentet af ABAS.</li> <li>- Jern: Container med låg er leveret. Jern afhentes af ABAS.</li> <li>- Bilbatterier: Opbevares i skur i egnet beholder. Hentes af ABAS.</li> <li>- Bremse- og kølervæske: Opbevares i skur i egnet beholder, med sokkel til opsamling ved spild. Hentes af ABAS.</li> <li>- Oliefiltre: Opbevares i skur i egnet beholder, med sokkel til opsamling ved spild. Hentes af ABAS.</li> <li>- Spraydåser: Opbevares i skur i egnet beholder, med sokkel til opsamling ved spild. Hentes af ABAS.</li> <li>- Dokumentation for bortskaffelse af affald kunne ikke</li> </ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>fremvises ved dette tilsyn, da værkstedet er nyetableret og har derfor ikke fået afhentet affald endnu. Indehaveren har dog en aftale med ABAS om afhentning af al affaldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til oplysning, skal dokumentation for afhentning og aflevering af affald fremover kunne fremvises på forlangende, jf. § 14 i Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.</li> </ul>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoværkstedet mangler at få etableret udsugning færdig. De venter i øjeblikket på de sidste dele af motoren.</li> <li>- Dokumentation heraf skal indsendes senest <b><u>den 16. juni 2019.</u></b></li> </ul>

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Køler- og sprinklervæske: Står stadig uden opsamlingsbakker – indehaveren vil flytte dem i rum uden afløb. Står i egnede beholdere. Dokumentation heraf skal indsendes senest <b><u>den 16. juni 2019.</u></b></li> <li>- Olie: Står stadig uden opsamlingsbakker – indehaveren vil flytte dem i rum uden afløb. Står i egnede beholdere. Dokumentation heraf skal indsendes senest <b><u>den 16. juni 2019.</u></b></li> </ul>

### Tanke (BBR)

Matr. nr	Ejerlav	Fabr . år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
1fv	2001452			Tank (Produkt på væskeform)			Fyringsgasolie		Nedgravet/underjordisk	
1fv	2001452	1979	211430	Tank (Produkt på væskeform)	02-9920	1979	Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500	Nedgravet/underjordisk	18-09-2024
1fv	2001452	2006	050371 2	Tank (Produkt på væskeform)	51-5423	2006	Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.800	Indendørs	09-11-2036