



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 6011
Ref. major / nlsfr
Dato: 21. maj 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S, Rønne
Virksomhedens adresse	Haslevej 19, 3700 Rønne
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	Den 20. november 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet den 3. oktober 2024
Deltagere fra virksomheden	Susi Samuelson, EHS teamleader Jane Rodell, Senior specialist QEHS Jesper Sørensen, fabrikchef Tommy Hjorth, teknisk chef
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Henrik Bechmann Nielsen og Marianne Jordt
Tilsynet omfattede	Tilsyn med udearealer, værksteder, oplag af olie og kemikalier, affaldspladser mm
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
22-11-2019	Indskærpelse	Nedbringelse af støjemissionen på hverdagene i tidsrummet kl. 5.30 - kl. 6.00 til grænserne for støj i nattetimerne er afsluttet. Indskærpelse om fremsendelse af teknisk økonomisk redegørelse for nedbringelse af støjemissionen til eller nærmere de vejledende grænseværdier mm. Redegørelsen er modtaget.
20-10-2020	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår N6 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 11. december 2014 i forbindelse med ammoniakudslip den 8. sept. 2020. Sagen er afsluttet.
24-08-2021	Indskærpelse	Indskærpelse om overholdelse af støjvilkår E1 i revurdering og miljøgodkendelse af 25. september 2018. Sagen er afsluttet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Støj	Miljømåling - Ekstern støj, juni 2023 Rapporten viser, at støjvilkår er overholdt
Luft	Præstationsmåling af kedel fyret med LPG er foretaget februar 2025. Resultatet overholder værdier fastsat i MCP-bekendtgørelsen

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering og miljøgodkendelse af 25. september 2018
2. Afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Rønne af 11. december 2014
3. Påbud om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakanlæg af 3. marts 2016
4. Godkendelse til etablering af LPG-tank, ny kedel mm af 19. marts 2020
5. Ajourføring af sikkerhedsdokumentation af 29. november 2023

Gennemgang af miljøforhold

Der er ikke sket udvidelser eller ændringer i produktionen siden sidste tilsyn.

Danish Crown A/S, Rønne har i februar 2025 fået foretaget en emissionsmåling af kedlen, som fyrer med LPG. Rapporten viser, at emissionskrav fastsat i MCP bekendtgørelsen er overholdt. Næste måling skal foretages i 2027.

Miljøberetning 2023/2024 er modtaget den 28. februar 2025. Miljøstyrelsen har taget indberetningen til efterretning, jf. mail af 21. marts 2025.

Afkast fra værkstedsbygningen

På værkstedsbygningen i den nordlige ende af slagteriet, kunne Miljøstyrelsen konstatere, at ikke alle afkast fra værkstedsbygningen var ført mindst 1 meter over tag.

Fra drejeværkstedet var kun det ene afkast ført mindst 1 meter over tag.

På østsiden af værkstedsbygningen er der to afkast. Slagteriet har oplyst, at det lille afkast er fra sandsliberen og det store fra ventilationen. Afkastet fra ventilationen var ikke ført mindst 1 meter over tag.


I henhold til luftvejledning nr. 71 / 2024 skal afkast dimensioneres, så relevante B-værdier overholdes.



Afkast fra tømrerværksted (308)



Afkast fra værksted (302)



Afkast fra drejeværksted (304)

Opbevaring af olie

På olielageret (lokale 309) ligger olietønderne i en reol. Under reolen på betongulvet kunne man se tydelige oliepletter.

Foran reolen med olietønderne var der placeret flere 5 liters dunke på opsamlingsbakker. Lokalet, hvor olielageret er placeret, har ikke gulvafløb.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at slagteriet bør placere opsamlingsbakker under olietønderne, så der ikke kan ske spild på betongulvet.



Olielager i bygning 309

Oplagsplads for affald

På affaldspladsen i det nordvestlige hjørne af virksomhedens areal, lå der på tidssynstids-punktet metalspåner med skæreolie direkte på betonen.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der opbevaringen af metalspåner med skæreolie kan give anledning til forurening af arealer, jf. vilkår F1 i revurdering og godkendelse af 25. september 2018. Miljøstyrelsen skal henstille Danish Crown A/S, Rønne til, at metalspåner med olie opbevares, så der ikke kan ske forurening af arealer på eller uden for virksomheden.



Metalspåner på oplagspladsen

Opbevaring af rengøringsmidler, olie mm

Rundt på virksomheden var rengøringsmidler, olie, kemikalier mm placeret på opsamlingsbakker, så et evt. spild kunne opsamlet. Opbevaringen sker i henhold til vilkår F2 i revurdering og miljøgodkendelse af 25. september 2018.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Fremsende oplysninger om højden af afkast fra værkstederne, hvad der udledes fra afkastene og om der er forureningsbegrænsende foranstaltninger (cyklon mm) på afkastene
2. Etablere opsamlingsbakke under olietønderne placeret på olielageret
3. Sikre at metalspåner med skæreolie opbevares, så der ikke sker forurening af arealer.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.