



Forsyning Ballerup A/S
Att. Iben Kailow
Ågerupvej 84-86
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 5. december 2016

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.30.09-G01-2-16

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 29. november 2016

Virksomhedens navn	Forsyning Ballerup A/S
Virksomhedens adresse	Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup
CVR nummer	33059124
Matrikel	1 C, Ågerup By, Pederstrup
Telefonnummer	4483 6000
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg >3 stk.
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Iben Kailow, Forsyning Ballerup A/S
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser i perioden 2012-2016. Dette tilsyn, udført 29. november 2016, medførte en henstilling omkring håndtering af slamsugerens indhold (når tømt egne olieudskillere og kunders olieudskillere o.l.); vi har bedt om oplysninger for hvor det afleveres mv.

Generelt vedrørende Forsyning Ballerup A/S

Aktiviteter

Virksomheden udøver forsyningsvirksomhed (vand og kloak) med opbevaring af materialer, vognparkering samt vask/skyldning af deres vognpark/materiel på den overdækkede udendørs vaskeplads.

Jordforurening

Ejendommen er ikke registreret forurenet på vidensniveau 1 (V1) eller 2 (V2).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har en spildevandstilladelse af 14. august 2002; den gælder for afledning af spildevand fra den overdækkede udendørs vaskeplads. Tilladelsens vilkår vurderes til stadig at være fint dækkende for aktiviteten.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx brændbart, pap, papir, metal, batterier og olie/maling). Brændbart, pap og papir afhentes efter aftale (Henry Andersen & Søn) og metal afleveres til Jernpladsen. Andre affaldsfraktioner, fx batterier, olier og maling afleveres i små mængder på kommunens genbrugsstation. Olieudskilleraffald (tømmes af egen slamsuger) transporteres til en større kommunal olieudskiller beliggende Marbækvej 2, 2750 Ballerup og derfra videre til slutmodtager. Denne håndtering sagsbehandles pt.

Opbevaringen af affald på virksomheden vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-11-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,8
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Som omtalt ved tilsynet skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm