



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2025-122481
Ref. bithe/karbm
Dato: 22.06.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Agri Energy Vrå P/S
Virksomhedens adresse	Smidstrupvej 445, 9760 Vrå
CVR nummer	42957909
Virksomhedstype	5.3.b.i) Affaldshåndtering, nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, Biologisk behandling ved anaerob nedbrydning (over 100 tons pr. dag). J209 Kolonne 3-virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Tidspunkt for tilsynet	04.02.2026
Baggrunden for tilsynet	Udført på baggrund af klager over lugt.
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev udført uvarslet som deltilsyn for at opnå et øjebliksbillede af virksomheden.
Deltagere fra virksomheden	Anders Rahbek Jensen Søren Greve
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Karina Bang Mogensen Amalie Ørnbøll Stewart-Bermann Birgit Thorup Eriksen
Tilsynet omfattede	Udendørs besigtigelse af anlægget og tilsyn i omgivelserne i forhold til virksomhedens lugtbidrag.

Bemærkninger fra tilsynet

Miljøstyrelsen har den 4. februar 2026 foretaget uvarslet tilsyn hos Agri Energy Vrå P/S herunder Stiesdal Skyclean-anlægget. Baggrunden for tilsynet var, at Miljøstyrelsen gennem en periode havde modtaget flere klager over lugt, der oplyses at stamme fra virksomheden.

Tilsynet blev udført som et deltilsyn med fokus på kilder, der kunne give anledning til lugt i omgivelserne. Derudover blev der foretaget en rundring i bil i området omkring virksomheden med henblik på vurdering af virksomhedens lugtbidrag til omgivelserne på tilsynstidspunktet.

Det blev ved tilsynet oplyst at pyrolyseanlægget ikke havde været i drift siden den 29. januar 2026 pga. kvartalsvis service og at det blev forventet, at anlægget ville være i drift igen indefor mellem 2 og 3 uger.

Anders Rahbek Jensen oplyste, at han på hverdage kører en tur i området for at konstatere, om anlægget giver anledning til væsentlig lugt i området. Observationer føres ind i virksomhedens egenkontrollog.

Udleveringstanken var under tømning pga. sand. Sandet grabbes op fra åbningen. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af de efterfølgende dage.

Det blev oplyst at der netop havde været en alarm fra syre/base-skrubberen tilknyttet dybstrøelseshallen. Anders Rahbek Jensen havde modtaget alarmerne pr. SMS. Alarmerne var til orientering om, at der skulle fyldes skrubbervæske på anlægget. Anlægget tilses rutinemæssigt 1 gang ugentligt.

Fast overdækning af indlevering- og udleveringstanke blev drøftet. Miljøstyrelsen har siden fulgt op med virksomheden. Virksomheden har oplyst, at overdækning af tankene forventes igangsat ultimo maj 2026.

Udedørs opbevaring af spildolie

På tidspunktet for tilsynet blev der på udendørs plads opbevaret 3 tromler indeholdende spildolie. Virksomheden har oplyst, at tromlerne umiddelbart efter tilsynet blev fjernet fra pladsen, hvilket er dokumenteret med foto.



Udedørs opbevaring af dybstrøelse/fast gødning

På tidspunktet for tilsynet blev der opbevaret dybstrøelse på ensilagepladsen, Virksomheden oplyste, at dybstrøelsen umiddelbart efter tilsynet blev fjernet fra ensilagepladsen, hvilket er dokumenteret med foto.



Levering af dybstrøelse ved delvis åben port

Ved tilsynet blev der leveret dybstrøelse i dybstrøelseshallen med lastbil, aflæsning foregik med transportbånd i lastbilen, imens lastbilen kørte med retning ud af hallen. Samtidigt blev der i hallen via en mobil dieseltank i hallen fyldt diesel på frontlæsser, hvilket betød, at der ikke var plads til lastbilen i hallen og den sidste del af aflæsning foregik ved åben port. Virksomheden oplyste, at man netop havde iværksat en kampagne for at undgå at aflæsning forgik for åben port.



Spildt biomasse


Miljøstyrelsen registrerede spild af fast biomasse på kørselsarealer samt på arealerne omkring indfødningsenhederne. Virksomheden oplyste, at det ikke havde været muligt, at nå at fjerne alt spildte biomasse, da der havde været hård frost gennem længere tid.



Lugt i området

På rundturen i området blev der konstateret lugt flere steder vest for virksomheden og det blev vurderet at lugten i flere observationspunkter stammede fra anlægget. Lugten vurderes ikke at ligge over 5 LE/m³. Der blev også konstateret lugt, der sandsynligvis ikke stammede fra virksomheden. Det drejede sig om lugt af brændeovnsrøg og gylle.

Ifølge DMI's vejrarkiv kom vinde på tidspunktet for tilsynet fra øst.



"**rod dot**" - Agri Energy Vrå P/S inkl. Stiesdal Skyclean-anlægget

"**gul dot med kryds**" - observationspunkter

Håndhævelser

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelse
03-12-2025	Indskærpelse	Vedr. underretning
03-12-2025	Indskærpelse	Vedr. lukning af porte
25-03-2026	Indskærpelse	Vedr. udledning af støv
01-05-2026	Indskærpelse	Vedr. opsamling af spildt biomasse
20-05-2026 (tilsyn 04.02.2026)	Indskærpelse	Vedr. opbevaring af spildolie, afsluttet
20-05-2026 (tilsyn 04.02.2026)	Indskærpelse	Vedr. opbevaring af lugtende biomasse
20-05-2026 (tilsyn 04.02.2026)	Henstilling	Vedr. opsamling af spildet biomasse
20-05-2026 (tilsyn 04.02.2026)	Henstilling	Vedr. lukning af porte

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Øvrigt

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.