



Tilsynsrapport

Dato for tilsynet	27.09.2018
Tilsynstype	Basis tilsyn

Virksomhedsnavn	Rævhede Autolakering
Virksomhedsadresse	Industrivej 26, 9440 Aabybro
CVR nr.	58893218
P. nr.	
Hovedaktivitet	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Telefon/mobil	98241511 /
E-mail	

Grundejer	Adresse	Postnr./by
RÆVHEDE AUTO A/S	Rævhedevej 69	9440 Aabybro

Tilstede ved tilsynet	Morten
Tilsynsmyndighed	Jammerbugt Kommune
Tilsynsførende	Mette Bisgaard Mogensen

Denne tilsynsrapport gennemgår miljøforholdene og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af aktiviteterne. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af tilsynet og kommunens kendskab i øvrigt.

Generelle virksomhedsforhold

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Virksomhedsaktiviteter	Autolakering og slibning

Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
---------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

Planforhold

Kommune- og lokalplanlægning	
Planrammer	Erhvervsområde



Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering af virksomheden – det kaldes også en risikoscore. Risikoscoren kan ligge mellem 1 og 5, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Risikoscoren er aktuelt vurderet til 2,80.

Der vil minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 6. år. Afhængig af den konkrete score vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger. Porte holdes lukket.

Jord- og grundvandsbeskyttelse


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af råvarer	Maling står opbevaret i lukket opvarmet rum uden afløb.
Spildevand	Ingen afløb i hallen



Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolie	Ingen
Oliefiltre	Ingen
Bremse-, køle- og renevæske	Ingen
Akkumulatorer	Ingen
Sprayflasker	Opbevares i blå tønde i skur udendørs - afhentes af RenoNord.
Andet farligt affald	<p>Udendørs skur til farligt affald - Opkant lavet i døråbningen.</p> <p>Støv fra slibning - affald cyklon. Opsamles i blå tønder og afhentes af RenoNord. Brugt fortynder hældes tilbage i tønder og leveres retur.</p> <p>Bøtter og spande med malerester kommes i container der afhentes af Reno-Nord. Container står i slibningshallen.</p>
Pap/karton	Ingen pak der kan bruges til genanvendelse
Papir	ingen
Brændbart affald	Afdækningspapir, plast mm med malerester fra lakering. Brugte filtre fra malekabinerne. Tømmes af Sølvkær





Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afkast - udstødningsgasser	ingen udstødningsgasser i hallen Fælles rumudsug i hallen der skifter lufter flere gange dagligt.
Afkast - svejserøg	ingen svejsning
Afkast - lakering/undervogn	8 meter afkast over tag. Filtre i malekabinerne til at frafiltrere farvestøvpartikler. Filtre er forsynet med differenstrykmålere. Farvestøvfiltre i gulv der er koblet til luftafkastet har en udskilning af sprøjtetøv på 90-95% Filtre i loft og side filtrerer indblæsningsluften.
Afkast - slibestøv	Udsug på slibemaskinerne- støv opsamles i cyklon. Højt afkast over tagryg.



Olietanke

Matr.nr.	Type nr.	Fabr. år	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering
25ar	51-5323	2003	2003	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.800	Over terræn, udendørs
25ar	51-5323	2003	2003	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.800	Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Står inde i hallen

Udskillere

Udskilleren	Producent (navn)	Placering	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen

Indberetning / rapportering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Kontrol af filteranlæg sker via differnstrykmålere- filtre skiftes en gang årligt. Farver, filtre mm leveres af Baden Jensen

Øvrige bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Ingen

