




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1716
Ref. LOBMA/inlth
Dato: 18-12-2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Horsens Deponeringsanlæg
Virksomhedens adresse	Endelavevej 32, 8700 Horsens
CVR nummer	29189889
Virksomhedstype	5.04 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	18-12-2020
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på håndtering af asbest på deponeringsanlægget på baggrund af en klage
Varsling af tilsynet	Tilsynet var uvarslet da øjeblikkelig gennemførelse af tilsyn med virksomheden var påkrævet.
Deltagere fra virksomheden	Jens Peter List, driftsleder
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Peter Møller og Louise Bjerregaard Madsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med den nye enhed til deponering af asbest.
Materiale udleveret	Kopi af underskrevet samtykkeerklæring samt underskrevet varsel af tilsyn.



Figur 1 Oversigt over Horsens Deponeringsanlæg. Den blå angiver ca. placering for hvor der blev ført tilsyn med deponering af asbest.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Konklusion
01-05-2018	Indskærpelse	<p>4. Vilkår 42, 48, 49, 53 og 54 i revideret miljøgodkendelse af 13. dec. 2006.</p> <p>Da det ikke er muligt at aflæse de enkelte målinger for perkolat i rapporterne, er det ikke muligt at lave en konkret vurdering på behov for indsats i forhold til overskridelse af grænseværdier for perkolaten. I har pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden, når der er 2 på hinanden analyser, der viser overskridelser af grænseværdien for perkolatet, således tilsynsmyndigheden kan tage stilling til behov for afværgeforanstaltninger.</p> <p>Miljøstyrelsen har ikke modtaget indberetninger om, at der er målt overskridelse af grænseværdien for perkolat i 2 på hinanden følgende målinger.</p> <p>Det samme gør sig gældende for kontrolprogrammet for overfladevand og grundvand.</p> <p>Vilkår efterkommet.</p>
01-05-2018	Indskærpelse	<p>3. Vilkår 43 og 59k i revurderet miljøgodkendelse af 13. dec. 2006</p> <p>Der mangler beregninger på mængde udledt perkolat. Der er angivet hvor meget af den årlige nedbør, der vil forventes at udsive som perkolat, men det er ikke omregnet til en årlig mængde i forhold til størrelsen af deponiet.</p> <p>Vilkår efterkommet.</p>
01-05-2018	Indskærpelse	<p>2. Vilkår 59r og vilkår 63 i revurderet miljøgodkendelse af 13. dec. 2006 samt vilkår 40 i revideret miljøgodkendelse af 13. dec. 2007.</p> <p>Årsrapporterne mangler en vurdering af sikkerhedsstillelsen i forhold til de oprindelige forudsætninger, samt en dokumentation for den stillede sikkerhed. Dokumentation for den stillede sikkerhed er sidst indsendt i 2013.</p> <p>Vilkår efterkommet.</p>
01-05-2018	Indskærpelse	<p>Vilkår 59j i revurderet miljøgodkendelse af 13. dec. 2006:</p> <p>Analyseresultater af de enkelte målinger for både perkolat, overfladevand og grundvand skal kunne aflæses af årsrapporten. Det er ikke muligt at vurdere på de indberettede data, når de er midlet over året.</p> <p>Vilkår efterkommet.</p>
03-07-2018	Indskærpelse	<p>Forlængelse af indskærpelse fra tilsyn i 2014 omkring dokumentation for slutafdækning af enhed II og A</p>

		Vilkår endnu ikke efterkommet.
03-07-2018	Indskærpelse	Der føres ikke altid tilsyn med aflæsning af læs på deponiet Anlægget har redegjort for, at disse forhold nu er opfyldt, men grundet klagen er der tvivl om, hvorvidt dette fortsat er tilfældet.
03-07-2018	Indskærpelse	Det er ikke alle i modtagerkontrollen, som har A bevis Vilkår efterkommet
03-07-2018	Indskærpelse	Asbest overdækkes ikke dagligt Anlægget har redegjort for, at disse forhold nu er opfyldt, men grundet klagen er der tvivl om, hvorvidt dette fortsat er tilfældet derfor det uvarslede tilsyn.
18-11-2019	Indskærpelse	Der er ikke beregnet perkolatproduktion på månedsbasis Vilkår efterkommet
18-11-2019	Indskærpelse	Overskridelse af GC.fid grænseværdi i hhv. perkolat og grundvandsboringer. Der er fortsat overskridelser, men anlægget har redegjort som påkrævet og afventer yderligere fra tilsynsmyndigheden.
18-12-2020	Indskærpelse	Det fremgår af vilkår B7 i tillægsgodkendelse til deponering af asbest på etape B, C og D af 26. maj 2020 er det ikke tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor der er deponeret asbestaffald, skal undgås. Det indskræpes at vilkår B7 efterkommes STRAKS: Blotlagte skadede asbestplader skal afdækkes med jord STRAKS. Enhver fortsat drift af asbestcellen skal ske efter gældende regler i Deponeringsbekendtgørelsen og anlæggets gældende godkendelse. Det betyder, at hvis vilkårene ikke kan overholdes må driften ikke fortsættes. Horsens deponeringsanlæg har mundtligt redegjort for deres fremadrettede procedure. Denne procedure skal senest d. 8 januar 2021 være indsendt til tilsynsmyndigheden.
18-12-2020	Indskærpelse	Ifølge Deponeringsbekendtgørelsen § 22 stk. 4 skal der ved enhver modtagelse af affald ske en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til deponeringsanlægget og på deponeringsstedet. Den visuelle inspektion skal omfatte en kontrol af, at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingseget eller genanvendeligt affald. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentationen skal anlægget foretage en yderligere kontrol af, om affaldet er i overensstemmelse med dokumentationen. Dette forhold er indskræpet d. 3. juli 2018, hvor anlægget redegjorde for, at det ville ske

		<p>fremover. På det uvarslede tilsyn redegjorde anlægget for, at der fremover altid er en medarbejder med, når der aflæsses affald.</p> <p>Miljøstyrelsen indskærper igen, at § 22 stk. 4 i deponeringsbekendtgørelsen overholdes straks og oplyser om, at overtrædelse af § 22 stk. 4 kan politianmeldelse og straffes med bøde jf. § 35 i deponeringsbekendtgørelsen.</p>
18-12-2020	Indskærpelse	<p>Det fremgår af vilkår B2 og B3 i tillægsgodkendelse til deponering af asbest på etape B, C og D af 26. maj 2020 at asbestceller skal være tydelig afgrænset horisontalt og vertikalt, samt have signalnet eller anden synlig markering på bund og sider. Cellen skal være koordinatsat.</p> <p>Horsens deponeringsanlæg skal senest d. 8-januar-2021 indsende skriftlig dokumentation og fotodokumentation for, at vilkår B2 og B3 er overholdt.</p>

Indberetninger om egenkontrol.

Tilsynet omhandler ikke dette punkt. Punktet vil blive berørt i forbindelse med basistilsyn i 2021.

Jordforurening

Der var ikke synlige tegn på jordforurening med asbest på de omkringliggende arealer som randvolde, men asbestfibre spredt med vinden kan også være svære at se visuelt. Miljøstyrelsen vil overveje om der er behov for undersøgelse af randvoldene.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revideret miljøgodkendelse af etape B, C og D. Vejle Amt, 13. december 2006
2. Påbud om nedlukning og efterbehandling af etape II, A og VI. Vejle Amt, 13. december 2006
3. Revideret miljøgodkendelse af etape E. Vejle Amt, 13. december 2006
4. Afgørelse om at Horsens Deponeringsanlæg er et kystnært deponeringsanlæg af 20. februar 2015.
5. Tillægsgodkendelse til deponering af asbest i Celle B, C og D. af 26. maj 2020.

Konstateret i forbindelse med tilsyn på anlægget på baggrund af klagen

Miljøstyrelsen udførte d. 18. dec. 2020 et uvarslet tilsyn med deponering af asbest i celle C på Horsens deponeringsanlæg.

Jens Peter List fra anlægget var til stede under tilsynet og fik overrakt et skriv om lovhjemmel og begrundelse for det uvarslede tilsyn. Miljøstyrelsen fik en underskrevet version af dokumentet retur.

Da der skulle føres tilsyn med ulovlige forhold, som Miljøstyrelsen telefonisk d. 17. dec. havde fået bekræftet af anlægget pågår, blev Jens Peter orienteret om hans muligheder for ikke at udtale sig om det ulovlige forhold. Horsens Deponeringsanlæg valgte at ville udtale sig og Jens Peter underskrev på vegne af anlægget en samtykkeerklæring herpå jf. bilag 1.

Jens Peter forklarede, at de efter henvendelsen om klagen har ændret deres procedure, således de fremadrettet har en mindre tip. Der vil altid følge en pladsmand med, når der skal deponeres asbest. Asbesten må fremadrettet gerne tippes af enten direkte ned af tip-fronten eller ved siden af, og så vil pladsmanden umiddelbart efter flytte asbesten for enden af tipfronten og overdække det med jord. På denne måde mindsker de risikoen for asbest støv, samt vognmænd behøver ikke længere at skulle ud af lastbilen for at læsse asbesten af. Asbesten skal fortsat modtages indpakket i plast.


På tilsynet fremstod pladsen overdækket med jord, men langs randen af hele deponeringsarealet var der synlige asbestplader, som ikke var dækket til med jord. Det blev oplyst at det skulle overdækkes med jord i dag, og fremadrettet skulle det sikres, at asbesten blev overdækket helt også i fronten.

På tilsynet var det ikke muligt at se, at der er udlagt det påkrævede signalnet langs siderne og bunden. Umiddelbart var der ikke udlagt signalnet.

Når billeder fra tilsynet sammenholdes med billeder fra klager er der ingen tvivl om, at billederne stammer fra Horsens Deponeringsanlæg. Derudover har anlægget vedkendt, at de har gjort som påklaget, men nu har rettet op på proceduren.

Ved en afskridtning af det påbegyndte deponerede areal vurderes det, at der er udført deponering ved kompaktering på et areal på ca 1.032 m².

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at pladsmanden skal have den fornødne uddannelse og som minimum skal være i besiddelse af B-Bevis jf. bek. 1261 af 30. nov. 2017 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg jf. § 5 stk. 1.



Figur 2 Håndtegning af det påbegyndte opfyldte areal til asbest C hos Horsens Deponeringsanlæg. Målene er på baggrund af en afskridtning.



Figur 3 tv. enden af deponeringsfronten, hvor asbestplader på tilsynet den 18. december 2020 ligger synlige og knuste uden at være fuldt afdækket. Th. Del af den tidligere brede front, hvor der fortsat er synlige knuste asbestplader, som ikke er helt afdækket med jord.



Figur 4 Del af den tidligere deponifront, hvor kanten stadig har blotlagte asbestplader.



Figur 5 deponeringsfronten var tidligere langs hele den nu afspærrede linje. Nu er deponeringsfronten for enden.

BILAG 1: Samtykkeerklæring



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Virksomheder
J.nr. 2020 - 70560
Ref. LOBMA
Den 18. december 2020

Samtykkeerklæring

Undertegnede giver hermed samtykke til at afgive oplysninger om håndtering af asbest på Horsens deponeringsanlæg.

Miljøstyrelsen har vejledt mig om, at jeg ikke er forpligtet til at afgive oplysninger, da myndigheden har en konkret mistanke om, at forholdet er strafbart, og at oplysningerne vil kunne bruges i en eventuel straffesag.

Miljøstyrelsen har også vejledt mig om, at det er frivilligt at afgive dette samtykke, og at det til enhver tid kan trækkes tilbage.

Underskrift:

Jens Peter List.