



Rapport for miljøtilsyn hos Nr. Uttrup Auto I/S, Hjørringvej 26, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.01.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 17 50 28	CVR nr.	73909414
E-mail	nr-ut-trupauto@mail.dk	P. nr.	1002416186

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-06-2016	Aftale	Meddelt	Friste for udskiftning af olietank 1. maj 2017. Tank udskiftet 28-04-2017.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Biludstilling og reparationsværksted. Almindelig service og mindre reparationsarbejde, herunder slibning og pladearbejde. Bygning opført 1964, tilbygget 1991. Bygningen er ejet af Per Lindsgaard siden maj 1982. Virksomheden ejes af Lissy Lindsgaard og Morten Lindsgaard. Værkstedet er indrettet med en smøregrav og 3 lifte. Bag værkstedet er indrettet en lille baggård, hvor kompressoren og fyringsolietanken er opstillet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	1	7.30-17.00	-	-
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr			Ingen rensning
2	Svejsning og slibning			Ingen rensning
2	Udstødningsgas			Ingen rensning
3	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
2		2,0					
3		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Udsug fra værksted fra slibning og svejsning samt udsugning af udstødningsgas er ført 2 meter over tagryg. Udsugning tjekkes en gang årligt.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
----	-----------	-------------------	--

1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
---	------------	--	-------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor placeret udendørs i lyddæmpende kasse.
Støjkloder, indendørs	Pladearbejde foregår bag lukket port, 0-20 meter fra støjfølsomt område. Slibearbejde foregår ligeledes bag lukket port, 0-20 meter fra støjfølsomt område-, og det samme med trykluftværktøj, slagnøgler mm.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er fælleskloakeret på virksomheden. Der udledes kun sanitært spildevand fra virksomheden, ingen proces-spildevand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen udskilleranlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1985		Fyringsolie	1.200	Udendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
20 m	1985			Fyringsgasolie	1.500	Over terræn, udendørs			31-12-2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken til oliefyret er placeret i baggården på flisebelægning. Virksomheden har fået en ny tank i 2017, som der arbejdes på at få registreret i BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gearolie	60	60	Liter	Beholder	60	Indendørs, bag opkant	2015

Akkumulatorer	15		Stk			Indendørs, bag opkant	2015
Spraymidler	15		Stk	Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2015
Sprinklervæske	200	60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2015
Kølevæske	50	60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2015
Bremsevæske	15	5	Liter	Plastdunk	5	Indendørs, bag opkant	2015
Motorolie	800	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2015
Dæk	300		Stk			Udendørs	2015
Oliefiltre	150		Stk	Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares indendørs, bag opkant.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler	60	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, bag opkant			
Batterier	15	Stk	Beholder		Indendørs, bag opkant	Dan Brit		
Dæk	400	Stk	Ingen beholder		Udendørs	Villadsens Dækfabrik A/S, Pandrup		
Forbrændingsegenet			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S		
Jern og metal			Ingen beholder		Udendørs	Afhentes af privat		
Kølevæske	5	Liter	Beholder - lukket	20	Indendørs, bag opkant		Genbrugspladsen	
Oliefiltre	150	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Marius Pedersen A/S		
Papir og pap			Beholder - lukket	140	Udendørs			

Spildolie	800	Liter	Tromle	200	Udendørs, overdækket, bag opkant	Avista Oil A/S		
Spraydåser	15	Stk	Emballage, original		Indendørs, bag opkant		Genbrugspladsen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Spildolie opbevares bag mur mod nordvest. Der står 4 stk. 200 liters tromler i opsamlingskar, som er overdækket og låst af. Låsen er pt ved at blive udskiftet, idet den gamle var rådnet af. Oliefiltre opbevares i 200 liters tromler.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der var ved tilsynet ingen synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanramme 2.2.D2. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området.
Jordforurening	Jordforurening på virksomheden er V1-kortlagt.
Bæredygtighed*	Virksomheden oplyste på tilsynet at alt belysning i slut februar vil være skiftet til LED-belysning. Derudover følger virksomheden sit forbrug af el, vand og varme.