

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

7. maj 2025

Miljøtilsyn med Hestvangvej 15 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 6. maj 2025 tilsyn med miljøforholdene på Hestvangvej 15, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold

Ved tilsynet blev det oplyst, at der er 900 stipladser, som er fuldt udnyttet med slagtesvin.

Der føres opfølgende tilsyn i 2025, hvor det sikres, at retsgrundlaget på årlig produktion af 2000 slagtesvin på dybstrøelse og 2000 slagtesvin på delvis spaltegulv overholdes

- Etablering af alarm på gyllebeholder - indskærpelse

Ved tilsynet blev det besigtiget og oplyst, at der ikke er alarm på ejendommens gyllebeholder.

Gyllebeholder er placeret mindre end 100 meter til åbent vandløb.

Jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, nr. 2243 af 29. november 2021, § 20, bullet 3:

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften, i følgende tilfælde:

- 1) Beholderen ligger i et risikoområde.
- 2) Inden for 100 m fra beholderen er der søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og beliggende i samme eller lavere niveau

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2025-01865

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- end beholderens laveste terrænkote.*
- 3) *Inden for 100 m fra beholderen er der åbne vandløb i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.*

Det indskærpes derfor, at der skal etableres alarmsystem på gyllebeholder senest den 1. august 2025.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 6. maj 2025

Hestvangvej 15, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Claus Snebang Jensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Ejer	
Adresse	Hestvangvej 14, 9900 Frederikshavn

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 72632710
Fax	P. nr.

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Der er 900 stipladser og de er fuldt udnyttet med slagtesvin (31-110 kg). Der vil ske opfølgende tilsyn for kontrol af 400 stk på dybstrøelse og 500 stk på delvis spaltegulv - så retsgrundlag på årlig produktion på 2000 slagtesvin på henholdsvis dybstrøelse og delvis spaltegulv overholdes.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder fandtes med kraftigt flydelag og dykket indløb. Logbog føres efter reglerne. Gyllebeholder er kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen i juni 2024. Der er barriere, men ikke alarm. Det indskræpes, da gyllebeholder er beliggende mindre end 100 m til åbne vandløb
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler. Ejer anvender på egne arealer

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler og sprøjteudstyr opbevares på Hestvangvej 6, hvor lejer bor

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ikke relevant

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen olietanke

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer blev gjort opmærksom på beskyttet natur på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen boring på ejendommen
Ikke oplyst	Lejer kun bygninger på Hestvangvej 15. Bor på Hestvangvej 6 og ejer også Hestvangvej 9 samt Understedvej 111 og 140. Der er ingen dyr på disse ejendomme.