



GRAVLUND INDUSTRIGUMMI A/S  
Industriparken 10  
2750 Ballerup

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 9. november 2016

Tlf. dir.: 4175 0125  
E-mail: mt-miljo@balk.dk  
Kontakt: Kasper Ullum

Sagsid: 09.30.05-G01-3-16

Virksomhedens navn	Gravlund Industriegummi A/S
Virksomhedens adresse	Industriparken 10
CVR nummer	31491436
Matrikel	9 mi, Ballerup By, Ballerup
Virksomhedstype	Gummifabrik 100-1000 tons/år
Deltagere på tilsynet	Ballerup Kommune v/Kasper Ullum (miljø) og Jan Pilak (Ballerup Jobcenter) fra Gravlund Industriegummi – Mads Gravlund og Benedicte Bodilsen
Tilsynet omfattende	Tilsyn med oplag af kemikalier og farligt affald, kampagne 2 – "Hjælp fisken". Samt BAT

### Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn. Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet i dag.

### Generelt vedrørende Gravlund Industriegummi A/S.

#### Aktiviteter.

På virksomheden foretages forarbejdning og produktion af gummi. Der er 2 valseværker og 11 presmaskiner

#### Planforhold:

Områdets anvendelse til erhvervsformål: mindre og mellemstore fremstillings-, administrations- og servicevirksomheder, og at tilrette anvendelsesbestemmelserne så der desuden åbnes mulighed for indpasning af offentlige formål, herunder rådgivnings-, behandlings- og undervisningsinstitutioner samt forsamlings- og menighedslokaler.

#### Miljøforhold

Brandbart affald (gummirester mm) opbevares i lukket container i bygningen og afhentes af Henry Andersen A/S 4-5 gange om året. Pap i separat container.

Farligt affald opbevares i kemiskab og rester afleveres på genbrugsstation  
Pap opsamles til genbrug.

Ved tilsynet blev også talt om mulighederne for at reducere energiforbruget, specielt på trykluft. Erfaringsmæssigt ved miljøtilsynet, at der kan være store besparelse ved at reducere kompressor forbruget, herunder tæthedsprøve af slanger for lækager, evt. nyere kompressorer og/eller reducere trykket.

#### Luft

Det blev ved tilsynet observeret udsugning ved alle maskiner..  
Filtrene skiftes på nuværende tidspunkt ca. 1 gang om året eller efter behov. Der er alarm på udsugningen.

#### **Opvarmning**

Området er projektgodkendt til kollektiv forsyning (fjernvarme eller naturgas).

#### **Vand**

Virksomheden er beliggende i område med regionale drikkevandsinteresser.

#### **Jordforurening**

Ejendommen er delvist kortlagt som forurenede – V2. Det vil sige, at der er påvist forurening på en del af arealet.

Det betyder bl.a., at hvis der skal foretages anlægsarbejde på den kortlagte del af ejendommen skal det i samarbejde med Ballerup kommune vurderes, om det der skal ansøges om §8 tilladelse efter jordforureningsloven.



**Jordforurening V2**  
**Jordforurening V1**

## Kloaksystemer

### Kloak

Virksomheden er separatkloakeret.

### Spildevand

Der er ingen processpildevand

### Gennemgang af miljøforhold

Der er ingen væsentlige miljømæssige bemærkninger.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-10-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,8
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	<b>2,07</b>

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Med venlig hilsen

Kasper Ullum