



Rapport for miljøtilsyn hos M. THOMSEN STØTT. AALBORG A/S, Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96314020	CVR nr.	70966719
E-mail	JH@mts-aalborg.dk	P. nr.	1002332157

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	I malingsrummet opbevares malingspande direkte på gulvet med flisebelægning. Under tilsynet blev der konstateret tegn på spild af maling på gulvet. For at undgå spild skal al arbejde med maling eksempelvis blanding af maling, brug af fortynder eller opløsningsmidler og lignende ske på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning til en opsamlingskank. Alternativ kan arbejdet udføres på et bord anbragt på en spildbakke. Fotodokumentation på sikring af spild fra maling bedes sendes til Aalborg Kommune, Borgermiljø senest 1. november 2022.
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	I tømrerværkstedet er der en rund savemaskine, som er tilkoblet et udsugningsanlæg. Filter til udsugningsanlægget er forsynet en optisk alarm. Der føres ikke journal over egenkontrol af filter og der er heller ikke indgået aftale med et eksternt firma om service og eftersyn af udsugningsanlægget. Virksomheden skal føre journal over egenkontrol med filter 1 gang om måned. Endvidere skal der indgås aftale med et firma mht. service og eftersyn af udsugningsanlægget. Drift og kontrol med filter og udsugningsanlægget skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filter og udsugningsanlæggets driftsinstruks fra leverandørerne. Kopi af dokumentation for indgået aftale bedes sendt til kommunen senest den 1. november 2022.
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden opbevarer kemikalier i et aflåst kemirum. Rummet er indrettet med flisebelægning og kemikalier opbevares i de respektive beholdere i en reol. Et evt. spild vil kunne medføre en forurening, da flisebelægning ikke er en "tæt belægning" og kan derfor ikke tilbageholde evt. spild af kemikalier og lignende. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal disse varer opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne (jord, grundvand, m.m.), hvis der skulle opstå spild. På denne baggrund bedes virksomheden opbevare kemikalierne så de lever på til ovenfor anførte anvisninger i Aalborg Kommunes forskrift. Der henvises til side 3 i vedlagte pjece med eksempler på forskellige opbevaringsformer. Der fastsættes en frist på senest den 1. november 2022 til at komme med fotodokumentation på ændret opbevaringsform.
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Aftale om at der sendes billeder af opbevaring af imprægnering, da dette ikke blev set ved tilsynet.
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Aftale om, at driftsjournalen for saven fremsendes efter tilsynet.
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Aftale om at I følger op på service af sav i 2025. Saven er sidst blevet serviceeret den 14.03.2024 og næste eftersyn skal udføres efter 12 mdr.
04-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Aalborg Kommune, Teknik og Miljø fremsender hermed en indskærpelse som led i kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens §§ 65 og 68, idet virksomheden aktuelt driver godkendelsespligtig listevirksomhed uden miljøgodkendelse i strid med § 33, stk. 1, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Aalborg Kommune, Teknik og Miljø vurderer, at aktiviteten med at tage affald hjem på pladsen fra andre lokaliteter er en godkendelsespligtig aktivitet efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 under listepunkt K 212, da der er mere end 4 containere eller over 30 m³. Aalborg Kommune gør opmærksom på at lovliggørelse kan ske ved enten fysisk eller administrativ lovliggørelse: 1) En fysisk lovliggørelse kan ske ved, at affaldet fjernes fra grunden og I stopper med at modtage/hjemtage affald på pladsen. 2) I kan også lave en fysisk lovliggørelse, hvor I neddrog til max. 4 containere og maksimalt et samlet volumen på max. 30 m³. Vælges denne løsning, vil I blive tilsynspligtige under brugerbetalingsbekendtgørelsens listepunkt K 51 eller K 52 og dermed fortsat være omfattet af tilsyn med en fast tilsynsfrekvens på minimum 1 tilsyn hvert 6. år. Tilsyn, forberedelse og opfølgning er omfattet af brugerbetaling, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen og tilsynsbekendtgørelsen. 3) I kan også vælge det, der kaldes en administrativ lovliggørelse, hvilket vil sige, at I søger om en miljøgodkendelse under listepunktet K 212 til at modtage/hjemtage affald. Frist for tilbagemelding om valg af løsning er senest den 4. juli 2026 og I bedes i den forbindelse også fremsende en tidsplan for hvordan I imødekommer lovliggørelsen ved enten fjernelse af containere eller indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse, da en miljøgodkendelse vil kræve, at der reserveres nogle ressourcer hos os til at udarbejde den.
04-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden opbevarer dieseltank på palle på SF-sten. Der er i forbindelse med dieseltanken set spild. Et spild vil kunne medføre en forurening, da flisebelægning ikke er en "tæt belægning" og kan derfor ikke tilbageholde spild af diesel. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal disse varer opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne (jord, grundvand, m.m.), hvis der skulle opstå spild. På denne baggrund indskærpes det at virksomheden opbevarer dieseltanken på spildbakke og etablere tæt belægning i området, hvor kørende materiel tankes så de lever på til ovenfor anførte anvisninger i Aalborg Kommunes forskrift. Der fastsættes en frist på senest den 4. juli 2026 til at komme med fotodokumentation på ændret opbevaringsform.
04-06-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne der konstateres tre plamager med spild i lagerhallen. Det er tre nyere spild på belægningen ved - Dieseltanken til påfyldning - Truck efter defekt hydraulikslange. Hydraulikslangen er repareret. - Wacker stamperen Vi aftalte på tilsynet, at virksomheden lægger mere kattegrus på plamagerne, som forsøg på at opsuge mere af spildet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er lokaliseret på Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV. M. Thomsen Støtt er en lokal murer- og entreprenørvirksomhed, som udfører hoved-, fag- og totalentrepriser samt renoveringsopgaver. Kompetencerne knytter sig særligt til beton- og murerarbejde både til private og erhvervskunder. Virksomheden udfører ikke nedrivningsarbejde. Virksomheden har tidligere udført malerarbejde. Ved projekter, der kræver malere, tilknyttes maler som fagentreprise. Ved projekter, der omfatter nedrivning entreres med fagentreprise.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl.)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	50	6.00 - 16.00		
	Miljøledelse			
		De ansatte møder ind kl. 6.00 eller tidligere		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Træstøv fra rundsav.
Luft, afkast	Fra udsugningsanlægget er der et afkast, som er placeret over tagryg af tømrerværkstedet.
Luft, støv	Træstøv fra tømrerværkstedet.
Luft, filtre	Posefilter. Kompressor udskiftet i 2026, samt opdatering til nyt styresystem og sensor.
Lugt	Under miljøtilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støj under tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Udsugningsanlæg i tømrerværkstedet.
Støjkluder, udendørs	Der kan forekomme støj i forbindelse med af- og pålæsning af materialer til virksomhedens plads, samt til- og frakørsel til virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen processpildevand fra virksomheden.
Spildevand, afløbsforhold	Afløb på plads til overfladevand fra pladsen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2yr	200 14	116 876	2001	Diesel	2.500	Inden- dørs			05-11-2041

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Ifølge BBR er der en olietank på 2.500 liter til opbevaring af dieselolie fra 2001. Tanken står inde i lagerhal på spildbakke.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Belægningen under spildbakken, hvori tanken står, er SF-sten. I forbindelse med tanke står en beholder med kattegrus.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Kemikalier				Plastdunk		Aflåst, uden afløb	2026
Imprægneringsvæ- ske				Beholder		Indendørs, bag op- kant	2026
AdBlue				Tromle		Indendørs, bag op- kant	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Hovedparten af råvarer opbevares i lagerhallen. Stillads og andre pladskrævende materialer opbevares på gårdspladsen. Dieseldunke opbevares i kar foran olietank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Hovedparten af kemikalier opbevares i kemirummet i reoler. Alle kemikalier opbevares på spildbakke. Andre flydende råvarer til brug ved murerarbejde opbevares på spildbakker på gulvet i det tidligere malingrum. Der er flisebelægninger i lagerhallen samt i maling- og kemirummet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	I forbindelse med projekter hjemtages affald til egen plads, som opbevares i containere: Træ i åben container Plast, hård og blød plast i lukket container Jern og metal i åben container Beton, mursten og tegl i åben container Brændbart i åben container Deponering i åben container

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der konstateret tre plamager i lagerhallen. - En plamage ved truck, som stammer fra defekt hydraulikslange. Slangen er udskiftet. - En plamage ved dieseltanken. - En plamage på gulv under Wacker stamper. Belægningen i lagerhallen er sten. Virksomheden oplyser at der har været kattegrus på alle plamagerne, men vil forsøge at lægge kattegrus på igen.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger indenfor indvindingsopland til vandværk.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzone og i et område, der i kommuneplanen, 3.6.H3 er udlagt til lettere industri. Området ligger under lokalplanerne 05-025 og 3-6-119.
Jordforurening	Virksomheden er områdeklassificeret med krav om analyser ved jordflytning.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a. at trucken på lageret kører på el, og er købt brugt. Virksomheden har ligeledes købt flere reolsystemer brugt til den udendørs materielgård. Virksomheden hjemtager overskud af blandt andet isolering fra afsluttede projekter og indtænker overskuddet i nye projekter. Virksomheden oplyser, at de desuden på sigt kommer til at anskaffe flere el-biler og ladere hertil. Samtidig udskiftes flere af lyskilderne til lavenergi, og der sker monitoring af "luft-blandere" på vores blandingsbatterier.
Kampagne	Tilsynet hører under kampagnetilsynet for 2026, som har fokus på virksomheder, der hjemtager affald til egen plads og arbejder med byggeaffald.

