

DAKA Denmark A/S

Buldregårdsvej 2

3700 Rønne

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - DAKA Denmark A/S, Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	DAKA Denmark A/S
Virksomhedens adresse	Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne
CVR nummer	33776039
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 K212
Dato for tilsynet	23.10.2019
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn (tid. helhedstilsyn)
Tilsynet omfattede	Tilsyn med omlastestation for døde dyr samt organisk slagteri affald
Håndhævelser ifm tilsynet	Ingen håndhævelser

Egenkontrol	Der føres kontrol med mængder af dyr der modtages/behandles.
Jordforurening	Ingen konstateret forurening

Aktindsigt:

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 28. oktober 2019