



Rapport for miljøtilsyn hos Bøjlunds Auto Reparation, Pindbrovej 34, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.11.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98271267	CVR nr.	16335207
E-mail	soren@bo-ejlundsauto.dk	P. nr.	1001081663

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et mindre autoværksted, der udfører autoreparationer og vedligeholdelse på alle bilmærker				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7.00 - 18.00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning til udstødningsgas samt svejserøg.
Luft, afkast	Afkastet er ført 2 meter over tag.
Luft, filtre	Afkastet er uden filter.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret generende støj fra virksomheden.
Støjklender, indendørs	Ingen.
Støjklender, udendørs	Kompressor i skur.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden. Der er kun sanitetsspildevand.
Spildevand, afløbsforhold	I værkstedet er der et afløb, som har forbindelse til bremsetests anlægget. Evt. overskudsvand, som bliver slæbt ind i værkstedet og som løber ned i testanlægget udledes til afløbet. Der er kun tale om afledning af rent overfladevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Ingen.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der foretages ikke vask af køretøjer på virksomheden. Gulvet på værkstedet bliver rengjort med industri gulvvaskemaskine. Evt. spild på gulvet opsamles med kattegrus og bortskaffes som farligt affald.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank ifm. driften af virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Olie				Beholder - lukket		Indendørs	2018
Pap				Ikke relevant		Indendørs	2018
Dæk				Ikke relevant		Indendørs	2018
Kølevæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2018
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Samtlige råvarer opbevares indendørs og miljømæssigt forvarligt.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	På betongulv og på spildbakker.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Plastkasse, syrefast		Udendørs, overdækket	Retec	Retec	
Bremse- og koblingsvæske			Plastdunk		Indendørs, bag opkant	RenoNord	RenoNord	
Dæk			Ikke relevant		Udendørs, overdækket	Øksendal Dæk	Øksendal Dæk	
Jern og metal			Beholder - åben		Udendørs, overdækket	Uniscrap	Uniscrap	
Kølevæske			Plastdunk		Indendørs, bag opkant	RenoNord	RenoNord	
Olie/vand fra kompressor			Ikke relevant		Ikke relevant	RenoNord	RenoNord	
Oliefiltre			Beholder - åben		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	RenoNord	RenoNord	
Papir og pap			Ikke relevant		Indendørs	Ragn Sells	Ragn Sells	
Spildolie			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Spraydåser			Beholder - åben		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	RenoNord	RenoNord	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	Der er ikke tale om ændringer i affaldsproduktionen siden sidste anmeldelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Samtlige affaldsfraktioner opbevares miljømæssigt forsvarligt.
Affald, bortskaffelse	Under tilsynet blev der forevist dokumentation for bortskaffelse af affald.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares i lagerrummet på et nedsænket betongulv uden afløb, som fungerer som en spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger i et drikkevandsinteresseområde, men udenfor både indsatsområder og indvindingsoplande til vandværker.
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet virkede virksomheden veldrevet. Virksomheden har fokus på affaldssortering.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i landzone og i det åbne land. Ifølg kommuneplanen ligger ejendommen i et naturområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger. Virksomheden har fokus på dokumentation for bortskaffet affald.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), dvs. at der er kendskab til nuværende eller tidligere aktiviteter, der kan have forårsaget forurening af ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Under tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden har udskiftet samtlige lyskilder til LED. Kompressorens slanger kontrolleres med jævne mellemrum mht. evt. skader og utætheder. Anlægget tændes kun indenfor arbejdstiden. Der er opmærksomhed omkring åbning af garageporten i vinterhalvåret.