

STENA Recycling A/S

Nordhavnsvej 16

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - STENA Recycling A/S, Nordhavnsvej 16, 4600 Køge

Virksomhedens navn	STENA Recycling A/S		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 16, 4600 Køge		
CVR nummer	24208362		
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1		
Dato for tilsynet	05.12.2023		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
16-12-2021	Henstillinger	Oliefilm på belægnings på 313n men vurderes uden nævneværdig betydning. Forebyggelse fremover.	Efterkommet
15-07-2022	Henstillinger	I har regelmæssigt problemer med kobber og kviksølv. Se også vedlagte excelark. I bedes sende en redegørelse til os senest den 1. september 2022 ifølge vilkår 6.2. i jeres spildevandsafgørelse. Redegørelsen skal beskrive jeres vurdering af mulige årsager til de højere værdier af kobber og kviksølv. Redegørelsen skal derudover indeholde en handlingsplan og tidsplan for hvordan en lignende situation kan undgås i fremtiden.	Efterkommet
09-12-2022	Henstillinger	Mail af 9. 12.2022 for opfølgning på vilkår 46 - 3 årlig ekstern belægningskontrol. SAgen er ikke afslutte endnu. Se mail fra Stena 14/3 2023. Se tilsynsbrev af 11. januar 2024.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	Mail af 9/12 2022 vedr opfølgning på årlig gennemgag af belægnings vilkår 44	Efterkommet
20-02-2023	Henstillinger	Vi har set på vedlagte analyseresultater.	Efterkommet



		<p>Der har været en meget højt niveau af mineralsk olie (90 mg/l og krav til gennemsnittet er 10 mg/l).</p> <p>Hvad er årsagen og hvordan kan det forhindres, at niveauet bliver så højt igen?</p>	
11-01-2024	Henstillinger	Henstilling af brev 11/1-24 ang, oplag af kabler overdækket - vilkår 14	Meddelt

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på mulig jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrol er gennemgået og opfølgning pågår