




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-2089
Ref. PEMJE
Dato: 12. august 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Gøttrup
Virksomhedens adresse	Gøttruphavevej 153, 9690 Fjerritslev
CVR nummer	2918 9439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg > 10 t/dag eller kap. > 25.000 t.
Tidspunkt for tilsynet	23. juni 2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Aftalt den 22. juni 2021
Deltagere fra virksomheden	Tom Hansen, Lars Peter Kristensen, Frank Hofbrandt
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Rundgang på anlægget med kontrol af kompostvinduer
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21-05-2019	Ingen	
23-06-2021	Ingen	

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens årsrapport 2020 giver ikke anledning til bemærkninger. Årsrapporten indeholder de krævede egenkontrolmålinger og vurderes dækkende for beskrivelse af virksomhedens miljøforhold.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelser

1. Godkendelse af nedlukning 12. juli 2016
2. Revurdering af 15. december 2009

Gennemgang af miljøforhold

Området er under tilvoksning og fremstår som et pænt rekreativt område, hvor sporene efter de tidligere affaldsaktiviteter med tiden udviskes.

De 3 kompostvinduer på anlægget blev besigtiget. 2 af vinduerne trænger til opræsning og evt. efterfyldning med kompost. Årlig opræsning antages nødvendig.

Afgasningsgrøften på østsiden af deponiet blev besigtiget. Grøften er tydeligvis vedligeholdt for at hindre indvoksning af ukrudt og græs.

Vigtigheden af fortsat vedligeholdelse for at sikre uhindret afdampning og om nødvendigt efterfyldning med skærver, blev noteret.

En hundeklub har i 2020 henvendt sig til Jammerbugt Kommune for afklaring af mulighederne for at anvende arealet til hundetræning.

Jammerbugt Kommune har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for vores bemærkninger hertil, og Miljøstyrelsen har den 4. december 2020 sendt vores kommentarer og hvilke forhold, som skulle iagttages.

For nuværende er der stillet en skurvogn op på en midlertidig placering på vendepladsen ved indkørslen – skurvognen antages anvendt som klubhus og forventes placeret lidt nærmere det nedlukkede deponi.

Moniteringsboringer er tilset i forbindelse med kampagnetilsyn i 2019 og blev ikke kontrolleret.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- 2 af kompostvinduerne trænger til opfræsning og evt. efterfyldning med kompost
- Vigtigheden af vedligeholdelse af afgasningsgrøften blev noteret
- Overvej opsætning af skraldespande, bl.a. i relation til en hundeklubs anvendelse af området

På tilsynet aftales, at kompostvinduerne opfræses og efterfyldes med kompost.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.