

Tilsynsrapport til DMA

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden	
Navn: Croma	Matrikel: 12aq HVESINGE BY, GLOSTRUP
Adresse: Sofielundsvej 58	CVR nr.: 34006784
Virksomhedens listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven	
Overfladebehandling, elektrolytisk, kemisk 5-30 m3	

Generelt om tilsynet

Tilsynsdato
08.10.2019

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
08-10-2019	Indskærpelse	Indskærpelse - Inspektion af tætte belægninger/gulve i produktionslokaler
08-10-2019	Indskærpelse	Indskærpelse - Driftsjournal mangler visse oplysninger

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol for denne virksomhedstype.

Jordforurening
Der er ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse ved tilsynet.

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.