

Kongelundens Slamsugerservice

Kongelundsvej 603

2791 Dragør

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Kongelundens Slamsugerservice, Kongelundsvej 603, 2791 Dragør

Virksomhedens navn	Kongelundens Slamsugerservice
Virksomhedens adresse	Kongelundsvej 603, 2791 Dragør
CVR nummer	28293895
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	09.04.2019
Baggrunden for tilsynet	§7 tilsyn
Håndhævelser ifm tilsynet	ingen

Hvad er der ført tilsyn med?	Klage over lugt af spildevand
Konstatering - Jordforurening	nej
Konklusion - Indberetning/ Egenkontrol	opfølgning på senere tilsyn