

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-03-2021 på ejendommen:

Væggerskildevej 3
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Samtale med ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke længere tilladelse til slagtesvin på ejendommen, da staldanlægget er fjernet.
- Gyllebeholder på 648 m³ ved Væggerskildevej 8 skal have foretaget beholderkontrol i 2021.
- Boring ved Bindedbølvej 3 er ikke overdækket korrekt. Boringen skal have en overbygning (brøndring/hus).
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke længere tilladelse til slagtesvin på ejendommen, da staldanlægget er fjernet. Hvis der fremadrettet ønskes erhvervsmæssig dyrehold (fx. mere end 4 heste eller 2 søer med smågrise) på ejendommen, kræver det en forudgående anmeldelse/tilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register er hobbysvineholdet ophørt 29-05-2020.

Opbevaringsanlæg

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sandbækvej 14		2.000,00
Afgive til opbevaring	Væggerskildevej 8		650,00
Afgive til opbevaring	Bindesbølvej 2		780,00
Afgive til opbevaring	Kratvej 3		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	13-12-2018	10	375	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 13-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-1998	13-12-2018	10	625	2.475	Flydelag	Beholder kontrolleret 13-12-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.475 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . ved Sandbækvej 12: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.270 m ³ . ved Sandbækvej 14: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 648 m ³ ved Væggerskildevej 8: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Skal have foretaget beholderkontrol i 2021. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 780 m ³ ved Bindsbølvej 2: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Flydelag: Ok. - Beholderen fyldes med lastbil.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Viftrup Biogas.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevaring af kemikalier til markdrift ikke set ved tilsynet..
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på vaskepladsen på biogasanlægget.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1989	Mineral ske oliepro dukter		Nedgra vet		
2018	71532	Tank	50- 5123	2018	Autogas olie (Dieselo lie)	5.900	Indend ørs		28-12- 2058
	072300 8	Tank	51- 5323	2005	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		
		Tank		2009			Indend ørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke ikke set i forbindelse med tilsynet. Hvis oplysningerne i BBR-registeret ikke stemmer med de faktiske forhold, skal oplysningerne rettes af ejeren via https://www.bygogmiljoe.dk/

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der er ved tilsynet ved at blive etableret byvand til stuehuset.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding. Tilladelsen er udløbet. 3 boringer: (DGU nr. 84.2304 og 84.2253 (ved Væggerskildevej 3) og 84.2449 (ved Bindsbølvej 3) <ul style="list-style-type: none">- Zone ift. sprøjtning/gødsning er overholdt. Boring ved Bindsbølvej 3 er ikke overdækket korrekt. Boringen skal have en overbygning (brøndring + låg eller hus). Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-03-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.