

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn	
Navn, adresse og CVR-nr.	Skelby Autoværksted	
Buen 38, Skelby		
4160 Herlufmagle		
17354507		
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted	
Tilsynsdato	23-02 2023	
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn	
Er der konstateret jordforurening?	Nej	
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?		Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?		Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja	