



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
Jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**INGO**  
**Over Jerstalvej 9**  
**6500 Vojens**

Dato for miljøtilsyn:	25.03.2021
Til stede ved tilsyn:	Martin Alminde Friis, Ingo. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--------------------------------------------

Telefon	20889016	Hjemmeside	
E-mail	Martinalminde@ingofuel.com	CVR nr.	28142412
Fax		P. nr.	1021565268

Matrikler	945 Vojens Ejerslav, Vojens
-----------	-----------------------------

Acadre sagsnr.:	acadre 21/4807
-----------------	----------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Servicestationen er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019. - Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019. - Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. september 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.
Kontaktperson ved tilsyn	Kontaktpersonen for INGO i Sønderjylland er Martin Alminde Friis. Martin deltog ved det digitale tilsyn.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som et prioriteret digital tilsyn med fokus på egenkontrol samt henstilling givet ved seneste tilsyn i 2018 omkring belægningen på stationen.
Produktionsforhold	Der er tale om en ubemandet tankstation med vaskehal.
Driftstider	Servicestationen er åben 24 timer i døgnet. Vaskehallens åbningstider er 07.00 - 22.00.
Antal ansatte	Der er ansat en tankpasser som er ansvarlig for den daglige drift på stationen.
Andet	Virksomheden har ikke fået eftersat belægningen på stationen. Virksomheden fortalte, at man havde haft succes med at udskifte belægningen ved påfyldningspladserne på andre eksisterende stationer med en slags betonplade som opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelsen. Virksomheden ville undersøge hvorvidt det var muligt at rykke denne station frem i køen til renovering af belægninger ved påfyldningspladserne.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Egenkontrol/indberetning*	<p>Virksomheden får udført kontrol af servicestationen 1 gang årligt af Gilbarco Veeder-Root, som tjekker OBU på forpladsen, dampgenvindingsystemet, dæksler og tage. Der blev ved seneste kontrol af Gilbarco fundet afvigelser på alarmen ved olieudskilleren, samt nogle opsvulmninger af kabler i brønd, hul i taget samt for lav dampreturprocent på en af standerne. Alle forhold er der rettet op på.</p> <p>Udover den årlige kontrol fra Gilbarco Veeder-root, foretager Martin Friis sammen med den ansvarlige tankpasser årligt en kontrol på stationen, hvor blandt andet dampgenvindingsudstyret testes, så der leves op til kravet om at der udføres egenkontrol 2 gange årligt på udstyret.</p> <p>Leif M. Jensen A/S foretager kontrol og tømninger af olieudskilleren og sandfanget som er tilsluttet vaskehallen, dette foregår hvert halve år jf. fremsendte fakturaer.</p> <p>Vaskehallen efterses af Washtec, som ugentligt foretager rengøring og opfyldning af kemikalier i det lille kemirum ved vaskehallen.</p> <p>Porte serviceres af Nassau.</p> <p>Virksomheden har i 2021 fået foretaget inspektion af de 3 tanke på virksomheden. Alle tanke er godkendte til fortsat brug.</p>
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der findes i alt 7 tanke på adressen. 4 af tankene er afblændende, det drejer sig om 3 tanke på 8 m<sup>3</sup> og en tank på 30 m<sup>3</sup>.</p> <p>De 3 tanke i brug er: 1 x 50 m<sup>3</sup> tank fra 1987 (dobbelttank - 25 + 25 m<sup>3</sup>) 1 x 50 m<sup>3</sup> tank fra 1987 (dobbelttank - 25 + 25 m<sup>3</sup>) 1 x 20 m<sup>3</sup> tank fra 1989 (dobbelttank - 10 + 10 m<sup>3</sup>)</p> <p>Alle 3 tanke (og delrum i tankene) er inspiceret i 2021.</p>

#### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er konstateret forurening på noget af grunden, samt af resten af grunden har en mulig forurening.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen henstiller til, at belægningen ved salgspladserne efterses, således at vand og evt. benzinspild bedre ledes mod afløb og ikke dannes vandpytter i lunkerne.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at der henstilles til at belægningen ved salgspladserne efterses, således at vand og evt. benzinspild bedre ledes mod afløb og ikke dannes vandpytter i lunkerne, eller at der fremlægges en plan for forventet udskiftning af belægningen på påfyldningspladserne.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder