

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Thorsager Auto ApS	Dato for tilsyn: 6. august 2026
Tilsynsadresse: Nørregade 9, Thorsager	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: 16861340 / 1001173372	Matrikel: 7dh, Thorsager By, Thorsager
Kontaktperson: Henrik Lillie	Planforhold: Byzone
Telefon nr.: 86 37 97 77	Tilstede ved tilsynet: Henrik Lillie
E-mailadresse: info@thorsagerauto.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
OK	X	Ikke OK	Ikke relevant	Påbud	Forbud	Indskærpelse(-r)	

Jordforurening (hvis det er relevant): Ikke undersøgt, da tilsynet er udført digitalt.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.
26/22641

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå, kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Ingen

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Reparationer og service • Karosseriarbejde (meget begrænset omfang) • Slibning (meget begrænset omfang) Arbejde foregår indendørs for lukkede porte. <i>Ingen ændring.</i>
Produktionsareal	Produktionsareal: ca. 350 m ² , fordelt over værksted, lager og kontor samt garage. Grundareal: ca. 2.000 m ² . Udendørs findes parkeringspladser og en container til jernskrot m.m. <i>Ingen ændringer.</i>
Indretning	Værkstedet er indrettet med • Lifte (4 stk.) • Bremsesetester • Motortester • Kompressor • Røggasmåler • Svejseanlæg • Rensebar Udendørs findes • Parkerede biler • Container til jernskrot

¹ BEK nr 908 af 30/08/2019, Autoværkstedsbekendtgørelsen

² BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ BEK nr 1749 af 30/12/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ BEK nr 1654 af 29/12/2022, Bilsrotbekendtgørelsen

⁶ BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olietankbekendtgørelsen

	Værksted har betongulv med afløb til olieudskiller. Der findes ingen smøregrav. Der er vaskerum med afløb via olieudskiller. <i>Ingen ændring</i>
Etableret på nuværende adresse	1993
Udvidelse /ændringer	Der er i 2010 bygget et lager til opbevaring af kunders dæk.
Antal ansatte	3 personer i produktionen, 1 person i administrationen.
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7:30 – 17:00 Fredag kl. 7:30 – 14. Lørdag/søndag: Lukket. <i>Ingen ændringer.</i>
Driftsforstyrrelser og uheld	-
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. <i>Ingen ændringer.</i>
Bemærkning	På arealet findes også Thorsager Bilvask ApS, med samme ejere (Henrik Lillie og Asbjørn Villadsen).

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2020

Nr.	Bemærkning i 2020	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2026
1	-	=
Bemærkning		-

STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Værksted
2	Til- og frakørsel	Udendørs
3	Kompressor	Uisoleret rum
Bemærkninger		Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

4. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udsugning fra vaskerum	Ca. 2 meter over tagryg	Ingen
2	Generel rumventilation	Ca. 1 meter over tag	Ingen
3	Punktudsugning fra værksted (udstødning)	Ca. 2 meter over tagryg	Ingen
4	Oliefyr	Ca. 1,5 meter over tag	Ingen
5	Oliefyr	Ca. 1,5 meter over tag	Ingen

6	Punktudsugning fra værksted (slibning)	Ca. 2 m over tag.	Ingen* Meget begrænset brug
7	Punktudsugning fra værksted (svejsning)	Ca. 2 m over tag.	Ingen Meget begrænset brug
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej, der findes ingen filtre.	
Bemærkninger:		Bemærk at afkastnumre er holdt uændret i forhold til fotos fra tilsynet i 2008 og 2010. *Syddjurs Kommune vurderer, at slibning på virksomheden er så begrænset, at kravet i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at koncentrationen af støv i den afkastede luft ikke må overstige 20 mg/m³, overholdes. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn. <i>Ingen ændringer.</i>	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 oliefyr.

5. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Rengøringsvand	Industrirens	Ikke oplyst	Ikke oplyst	
Afskyld fra emner fra rensebar	Vandbaseret rensesvæske (superXclean)	Ikke oplyst	Ikke oplyst	Små mængder
Bemærkning	Virksomheden udleder spildevand til offentlig kloak. Al processpildevand ledes via sandfang/olieudskillere. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Sandfang, 2 stk.	Ikke oplyst	Ved hovedindgang
2	Olieudskillere	1.800 liter	Ved hovedindgang
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja
Er der alarm på udskillere			Nej

Sidste tømning	8. oktober 2025
Bemærkning	Helstøbt olieudskiller.

6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tønder	500 L 1000	Værksted
Maling/spraydåser	Mindre beholdere i skab	Få stk.	Lager
Kølervæske	Dunke	6 x 60 L	Værksted
Sprinklervæske	Dunke	60 L	Værksted
Bemærkning	*Der er afløb til regnvand umiddelbart udenfor port ved værksted. Det blev oplyst på tilsynet, at der ikke er fald på gulvet ud mod regnvandsafløbet. Virksomheden opbevarer kattegrus eller lignende i tilfælde af uheld.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Producer et (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk	1.200	1996	Ja, Roug nr. 65983-01	Ja
2	Spildolie	Over terræn, dobbeltvægget	1.000	2009	Ja	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ja Nej
Er alder og type af tank OK						Ja Nej
Bemærkninger	Begge tanke er placeret under tag, i lager/værksted i bygningens vestlige side					

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	Ca. 1600 liter	Tank	Lager i vestlige del af bygning	ABAS	ABAS
Oliefiltre	151 kg	Container fra ABAS	Lager i vestlige del af bygning	ABAS	ABAS
Kølervæske Bremsevæske Vand fra rensbar		Container fra ABAS	Lager i vestlige del af bygning	ABAS	ABAS
Spraydåser	11 kg	Tønde		ABAS	ABAS

Akkumulatorer	Afhentes dagligt	På gulv	Garage	Retur til leverandør (FTZ)	FTZ
Øvrig affald:					
Brugte dæk	Ca. 500 stk.	-	Garagen	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Jern, bilskrot	-	Container	Udendørs	Jysk skrot af 2015	Jysk skrot af 2015
Forruder	30-50 stk.	Container	Udendørs	Jysk skrot af 2015	Jysk skrot af 2015
Plastkofangere	-	Container	Udendørs	Jysk skrot af 2015	Jysk skrot af 2015
Rest og Pap	-	Container	Lager i bygnings vestlige del	M Larsen	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Virksomheden blev gjort opmærksom på at ren plastfolie/plastemballage skal sorteres fra Rest, skulle dette opstå. Virksomheden meddeler de ikke har den fraktion. På tilsynet er containeren med restaffald kun fyldt med restaffald.				

8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Virksomheden er placeret mellem 200-500 m fra nærmeste § 3 beskyttede mose og mindre end 200 meter fra nærmeste B0 målsatte vandløb.
Følsomme brugerområder	Virksomheden grænser op til boligområde.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser og mindre end 200 meter fra indvindingsopland til Thorsager Gl. Vandværk.

10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav