



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2016

Virksomheds navn/ ejer	Circle K
Adresse	Frederikshavnsvej 9-13, Hjørring
Dato for tilsyn	23.09.2016
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
CVR-nr.	28142412
Tilsynstype	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplag mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: 2		
23-09-2016	Indskærpelse	Tæring i belægning ved optankningsplads
23-09-2016	Indskærpelse	Opbevaring af autosæbe sker med fare for udløb direkte til kloakken

Ejendommen er helt/delvis kortlagt på vidensniveau 2, dvs. der er konstateret en konkret forurening. Muligheden for at meddele påbud i forhold til den konkrete forurening vurderes af Kommunen. Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på yderligere jordforurening.