

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11.04.2017
CVR-nummer	66293815
P-nummer	1003162069
e-Doc journal nr.	13/027211
Virksomhed	TIP Trailer Services Denmark ApS
Adresse	Grydhøjparken 20
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	70107300 Mobil: 30617796
e-mail	christian.bille@tipeurope.com
Kontaktperson	Christian Bille
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	01.01.1989
Udvidelser/ændringer	2007, etablering af asfalteret plads med olieudskiller
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Christian Bille
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			Farligt affald i godkendte beholdere af stål "M.P.-beholdere"
Farligt affald udendørs	X			Brugte akkumulatorer i plast-container med låg
Olie og kemikalier indendørs	X			Tromler over spildbassin. Mindre beholdere i kemikalieskab af stål
Olie og kemikalier udendørs	X			Udendørs kun dieseltank

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	G.nr.	Placering	Evt. bemærkninger
Dieselolie	1.200 liter	1998	-	Udendørs	Tanken er placeret i spildbakke

Tankens specifikationer

Kopi af attest og certifikat på tanken blev udleveret ved tilsynet. Det fremgår heraf, at tanken er uden typegodkendelsesnummer (G.nr.), der først blev et krav fra år 2000. Det fremgår desuden, at tanken er indvendigt behandlet som følger:

"100 mm over svøbbund - Sandblæsning til SA 2,5 - 3 - 2 lag à 300 my epoxy"

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. Der kunne konstateres enkelte oliedryp på flisebelægning ved virksomhedens dieseltank, der vurderes som ubetydelige i forhold til jordforurening.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke miljøkrav om udførelse af egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som kampagnetilsyn. Formålet med kampagnen er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening.


Virksomheden har godt styr på miljøforholdene og udfører detaljeret affaldssortering, der medvirker til forøget genanvendelse af de enkelte affaldsfraktioner.

Virksomheden opsamler p.t. bremsevaskervand og bortskaffer dette som farligt affald. Men efter Center for Miljø og Energis vurdering kan bremsevaskervand bortskaffes som spildevand via virksomhedens olieudskillere, da der ikke længere anvendes asbest i bremsebelægninger.

Virksomhedens spørgsmål om dieseltankens levetid er videresendt til Miljøstyrelsen med vedhæftet kopi af tankattest og tankcertifikat. Når Miljøstyrelsen har svaret vil virksomheden blive orienteret herom. Tanken har en levetid på mindst 30 år, så der er god tid, til tanken skal sløjfes.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 12. april 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog