

RIKA PLAST A/S  
Att.: Claus Jensen  
Saunte Bygade 12A  
Saunte  
3100 Hornbæk  
Sendt til Claus@rika.dk

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 15.09.2017  
Sagsnr. 17/19048

Sagsbehandler  
**Annette Vedel**  
Tlf. 49 28 25 13  
ave55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

**Miljøtilsyn hos RIKA PLAST A/S, Saunte Bygade 12A, 3100 Hornbæk den 14. september 2017**

Virksomhedens navn	RIKA PLAST A/S
Virksomhedens adresse	Saunte Bygade 12 A, 3100 Hornbæk
CVR	15113030
Listepunkt	D59
Virksomhedstype	Sprøjttestøbning af plast
Baggrund for tilsynet	Prioriteret
Dato for tilsynet	14.09.2017
Der er ført tilsyn med	Opfølgning på sidste tilsyn
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser	ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol	ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser	ingen

Tilstede ved tilsynet var Claus Jensen fra RIKA PLAST og jeg repræsenterede Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Virksomheden er en virksomhed med sprøjttestøbning af plast med forbrug af plast på under 5 t pr. dag, listepkt. D59.

**Der blev ført tilsyn med opbevaring af olie/farligt affald**

Claus viste en kvittering fra sidst i august 2017 fra Avistaoil for afleveret olieaffald.

Ifølge affaldsdatabasen har Avistaol indberettet at have hentet 750 liter olieaffald i 2016.

Ved sidste tilsyn blev det indskærpet, at olieaffald bliver opbevaret sikret mod vejr og vind.

**Ved dette tilsyn blev det konstateret, at opbevaringsstedet er etableret i form af et helt af lukket skur og tønderne står på opsamlingsbakker.**

#### **Håndtering af olie indendørs**

Ved det sidste tilsyn blev det konstateret, at der tappes olie fra tønde. Spild suges op med kattedrus.

Kommunen indskærpede, at aftapning fra tønde, skal foregå over spildbakke og at olie i spildbakken skal kunne fjernes uden at spilde på gulvet.

**Ved dette tilsyn blev det konstateret, at spildbakke under tønde til aftapning er etableret.**

Kommunen bemærker dog, at tønden bør ligge på en rist (evt. med "hul" til opsugning fra kar), sådan at tønden ikke drypper, når den som tom tønde skal flyttes for at gøre plads til en ny.

Kommunen godkender foranstaltningerne og bekræfter, at RIKA PLAST har efterkommet indskærpelserne fra sidst tilsyn.

#### **Offentliggørelse**

Helsingør Kommune skal ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk)

Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden 29. september 2017.

Med venlig hilsen

Annette Vedel

---

<sup>1</sup> Miljøtilsynsbekendtgørelsen, Bek 866 af 23.06.2017, kap 3 og 4