

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vesterby 6 & 8 (tidligere Vesterby 6), 6950 Ringkøbing
CVR:	31162572
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 23-03-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger: - 3 stk. Klimacontainere er etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af 2.000 m ³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende afskærmende beplantning omkring ejendommens anlæg skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ikke et IE-husdyrbrug, og der er ikke krav om miljøledelse for ejendommen. Der er udarbejdet miljøledelse for KROGSGAARD SOHOLD ApS.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato
1	Klimastald	Ja	1.080	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	11-05-2022
2	Farestald	Ja	384	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	11-05-2022
2	Farestald	Ja	281	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	11-05-2022
3	Drægtighedsstald 1	Ja	558	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	11-05-2022
4	Drægtighedsstald 2	Ja	508	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	11-05-2022
5	Løbe/kontrol afd.	Ja	586	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	11-05-2022
6	Lille klimastald	Ja	57	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	11-05-2022
7	klimacontainer 1	Ja	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	11-05-2022
8	klimacontainer 2	Ja	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	11-05-2022
9	klimacontainer 3	Ja	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	11-05-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-05-2022:</u> 600 søer, 100 svin over 30 kg. og 2.900 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2020/2021: 546 årssøer, 17.484 smågrise (6-8 kg.) og 23.264 smågrise (8-31 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Medicinsk Zink	Er under udfasning.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	03-10-2019	10	200	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllebeholder	01-01-1989	03-10-2019	10	275	1.100	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllebeholder	02-01-1997	03-10-2019	10	513	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllekanaler	02-01-1989			0	630		
Gyllekanaler	01-01-1997			221	133		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder har teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m ³ ved Ølstrupvej 8. Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 8		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1970	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietanke ikke set ved tilsynet. - Olietank fra ca. år 2000 står i smågrisestald. - Ifølge ejer står olietank fra 2012 i den gamle sostald. Tankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Søndervig Landevej 9.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads på Søndervig Landevej 9 og Sandalvej 3.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygningerne ledes til dræn/faste rør og videre til afvandingskanal syd for ejendommen.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølercontainer, resten ligges under kappe, ved gyllebeholder.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til brændbart affald.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-05-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.