

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr.: 26/23414
Kontaktperson:
Daniela Schmidt

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Mols Smede- og Maskinforretning
Adresse	Skovgårdevej 29
Postnummer og by	8240 Knebel
CVR nr.	15 93 22 44
Virksomhedstype	A53 – Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ²
Hovedaktivitet	Smede- og maskinforretning
Biaktivitet	Ingen
Matrikel	4m Vrinners By, Rolsø
Planforhold	Landzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3 beskyttede sø. 200-500 m til nærmeste vandløb med målet, god økologisk tilstand. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste følsomme brugerområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Beliggende i indvindingsopland til Vrinners Vandværk og i område med almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Flemming Jørgensen
Telefon	8636 5360
E-mail	molssmeden@hotmail.com
Tilstede ved tilsynet	Flemming Jørgensen
Tilsynsdato	19. august 2026
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Daniela Schmidt

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olie-tankbekendtgørelsen⁵.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 2. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ BEK nr 1749 af 30/12/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olie-tankbekendtgørelsen

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med smedearbejde, reparationer og salg indenfor landbrugssektoren. Der foretages forarbejdning af metal og svejsning, men der foretages ikke affedtning eller maling af emner. <i>Flemming er ved at bygge sin egen hal/værksted på sin bopæl, hvor han helst vil fortsætte. Til næste tilsyn er der muligvis en ny adresse.</i> En stor del af arbejdet (<i>ca. 80 %</i>) udføres hos kunderne. Herunder service og eftersyn af mejetærskere, pressere, gyllevogne mv. Virksomheden har selv en traktor og en gaffeltruck.
Produktionsareal og grundareal	Produktionsareal: ca. 220 m² Kold lagerhal: ca. 250 m² Lager: 150 m²
Indretning	Drejebænk CO₂-svejseanlæg Kompressor Hedvandsrenser Rensebar
Etableret på nuværende adresse	1992
Udvidelse / ændringer	Ingen
Antal ansatte	Kun indehaver er beskæftiget
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8-16. Lørdag og søndag arbejdes der normalt ikke. Arbejdstiden kan svinge meget, da der arbejdes efter behov, når materiel går i stykker.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	<i>Flemming opbevarer alle fakturaer der har med miljø at gøre, såsom affald og olieudskillere, samt tilsynsrapporter, i en mappe.</i>
Bemærkning	Mols Smede og Maskinforretning har lejet sig ind i en del af driftsbygningerne til en landbrugsejendom.

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2017	Ingen
	Bemærkning	

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Støjdæmpet skur
2	Håndværktøj	Værksted

3	Hedvandsrenser	Vaskeplads
Bemærkninger		Der var ingen aktiviteter ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsug, svejserøg	Ca. 1 m over tag	Nej
Bemærkninger:		Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.

Opvarmning

Type	Stokerfyr og oliefyr
Bemærkning	Normalt er værkstedet uopvarmet og varmforsyningen benyttes kun til at holde lokalet frostfrit. Oliefyret er i stykker og anvendes derfor ikke. Der er ikke planer om at få det i drift igen. Det har ikke været anvendt siden 2011. Der er etableret stokerfyr (ikke del af lejemålet), som forsyner lager og værksted med mulighed for opvarmning. Stokerfyret er med kalorifere.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskevand fra vaskeplads	Ingen	-	-	Hedvandsrenser benyttes ca. 10- 20 timer/år
Afløb i værksted	Ingen	-	-	-
Bemærkning	Vaskepladsen er ca. 60 m². Vaskevandet bortledes via sandfang og olieudskiller. Spildevandet ledes via dræn til marken. Værkstedet er ikke beliggende inden for et opland, hvor der stilles krav om forbedret spildevandsrensning. Afløb i værksted er indrammet med betonkant, så spild af væsker ikke kan løbe i afløbet. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (L)	Placering
1 Olieudskiller	700	Hjørne af vaskeplads
2 Sandfang	Ca. 500	I rende under rist på vaskeplads

Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskiller samt tilhørende til- og afløbsledninger	Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning	Ja, den kommunale tømningsordning
Er der alarm på udskiller	Nej
Sidste tømning	8. april 2026
Bemærkning	Der vaskes aldrig hele maskiner, kun de områder, der skal repareres, bliver vasket. Derfor er mængden af sand i sandfanget begrænset.

9. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Dieselolie	Olietank	1.200 liter	Indendørs i kold lagerhal
Jern	-	-	Indendørs i værksted
Diverse olier	200 liter tromler	3.000 liter	Indendørs i værksted og kold lagerhal
Bemærkning	Der er fast betongulv uden afløb i værkstedet. Gulvet i kold lagerhal er ubefæstet. Olie opbevares på spildbakker. Det vurderes, at olie opbevares uden risiko for spild til jord eller kloak.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (L)	Fabriktionsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Dieselolie	Indendørs i bygning 6 jf. BBR	1.200	1994	Tank nr. 1046 (Brande)	Ja
2	Fyringsolie	Indendørs i skur ved bygning 4 jf. BBR.	1.200	1996	Tank nr. 65614-01	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Tank 2 anvendes ikke, da oliefyret er gået i stykker. Tanken er placeret på betongulv med kant omkring. Det er oplyst i 2017, at tanken er tom. Tankene er registreret i BBR i forbindelse med dette tilsyn.					

10. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	500-1.000 L	Tromler	Kold lagerhal	ABAS	ABAS
Oliefiltre	Ca. 45 kg	Tromler	Værksted	Selv	Genbrugsstationen
Batterier	320 kg	Gulv	Kold lagerhal	Retur til distributør: Nymann Autoparts	Retur til distributør: Nymann Autoparts
<u>Øvrigt affald:</u>					
Jernskrot	-	Container	Udendørs	Bjerringbro	Bjerringbro
Pap / Plast	-	-	Indendørs	Virksomheden selv	Genbrugsstationen
Brændbart	-	Sække	Indendørs	Virksomheden selv	Genbrugsstationen
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Spildolie opbevares på spildbakker i kold lagerhal. Affald fra rensbaren bortskaffes sammen med spildolien. Batterier afhentes af Nymann Autoparts, der er distributør af batterierne og derfor må modtage disse fra slutbrugeren. Da batterierne afhentes løbende, og indenfor maks. en uge, vurderes det, at opbevaringen kan ske som beskrevet.				

11. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er ingen udendørs oplag af farligt affald eller råvarer.
- Der tankes diesel ved porten med risiko for spild. Der er ikke observeret spild.
- Der er i øvrigt ikke observeret tegn på forurening.

12. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav,