

Morsø Kommune
Tilsynsrapport – Markmølle Dambrug

Tilsynsdato: 6. oktober 2017

Tilsynstype: Ordinært årligt dambrugstilsyn – delvist tilsyn, da det ikke var muligt at føre tilsyn med dambrugets fysiske indretning

Navn: Erik Borregaard

Adresse: Frueled 78, 7900 Nykøbing M

CVR nr.: 12360789

P-nummer: 1000374654

Karakter: Godkendt i henhold til samlet miljøgodkendelse iht. miljøbeskyttelseslovens § 33 samt tillægsgodkendelse

Morsø kommune har ført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven samt de bekendtgørelser, der er udarbejdet med hjemmel i disse love.

Morsø Kommune har ført tilsyn med følgende:

Driftsjournal og vandindvinding

Olietanke

Tilsynet har ikke givet anledning til nogen håndhævelser.

Ved tilsynet var der bemærkninger til dambrugets stemmeværk.

Det forventes, at disse forhold afklares i forbindelse med den igangsatte revurderingsbehandling af dambrugets miljøgodkendelse og fornyelse af vandindvindingstilladelser.

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opfølgning

Der foretages opfølgende tilsyn primo 2018 med resten af dambruget.