



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 07.07.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vejlebrovej 15, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn - prioriteret. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue og Katja Leander Hansen.

Fra virksomheden deltog: Pia Lav, Tina Pehrson, Kim Rysgård Larsen og Johnny Per Andersen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-4-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
114b	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
DSB S-TOG A/S	Sølvgade 40 B,st,35	1307 København K

Betaleradresse	DSB S-tog a/s Ishøj, Vejlebrovej 15, Ishøj Attention: CVRnr: 25050053		
Tlf. / mobil / e-mail	24 68 45 45 / pialav@dsb.dk		
CVR- / P-nummer	25050053 / 1016861525		
Etableringsdato	01.09.2004		
Spildevandstilladelse	30.01.2007		
Kort beskrivelse	Vaskehal og afrensning af graffiti		
Antal ansatte:	9		
Produktionsareal (m ²):	1.800		
Driftstider (kl):	Hverdage: Døgndrift Lørdage: Døgndrift Søn- og helligdage: Døgndrift		
Kommune-/lokalplanlægning	Lokalplan for depotspor og servicecenter. I området øst for servicecenteret planlægges opførelse af nye boliger.		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m		
Bemærkning	07-07-2020 - Der planlægges for at ændre anvendelsen af bygningen til slibning af tog forud for sprøjtemaling af tog. Formentligt mere end 1000 m ² , og derfor maskinværksted. A53 indtil afklaring foreligger. Johnny Esbensen, Værkstedsansvarlig DSB: johes@dsb.dk og tlf.: 24 68 16 69 Pia Lav, Drift, Driftsstøtte & Miljø, DSB: pialav@dsb.dk og tlf.: 24 68 45 45		



Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	15-07-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,08

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
07-07-2020		Ingen håndhævelser

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der renses og vaskes 10 tog om ugen.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
114b	V2		Dele af matriklen er kortlagt		

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomhedens kloakforhold blev gennemgået og der skal ikke udarbejdes en revideret tilslutningstilladelse medmindre forholdene ændres.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Siden udarbejdelse af støjrapport i 2007, som en del af krav i lokalplanen for området, er støjen fra aktiviteterne mindsket betydeligt på grund af mindre støjemission fra S-togene. Ved nye aktiviteter på ejendommen skal der imidlertid, på baggrund af lokalplanen, udarbejdes en ny støjrapport.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk