

FK-spåntagning v/Flemming Arne Kristiansen  
Hjørringvej 521  
9750 Østervrå  
Att.: Flemming Arne Kristiansen

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

Via mail: [flemming-k@live.dk](mailto:flemming-k@live.dk)

11. april 2024

### Rapport efter miljøtilsyn hos FK-spåntagning v/Flemming Arne Kristiansen beliggende Hjørringvej 521, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2015-22497  
Dokumentnummer: 7888801

Frederikshavn Kommune har den 09.04.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Maria Klitgaard  
Direkte telefon:  
9845 6279

Fra virksomheden deltog Flemming Kristiansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup> jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

#### Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

#### Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

#### Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)  
Ingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	34108129
	P. nr.	1017412600

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden råder over et samlet areal på 420 m<sup>2</sup> til produktion og 80 m<sup>2</sup> til stållager (50 m<sup>2</sup> garage benyttes ikke længere af virksomheden).</p> <p>Ved tilsynet blev 6 CNC-drejebænke og 2 CNC-fræser fremvist - alle maskiner anvendes, dog ikke samtidigt. Se billeder fra tilsynet nedenfor:</p> 

	 <p>Der produceres pt. udfræset metalemner (i aluminium og rustfrit stål) til 4 forskellige virksomheder.</p> <p>Antal ansatte: 4 stk.</p> <p>Der er ikke sket ændringer i drift siden seneste tilsyn. Hele produktionen er samlet i en bygning.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de har en forventning om, at virksomheden flytter til anden lokalitet inden for max 2 år.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	<p>Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.</p>
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med fast brændsel (træpiller), hvilket også står registreret i BBR.

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har udsug på alle maskiner fra produktionen. Der foretages ikke svejses og slibes på lokaliteten.

	<p>Udsugene går i et samlet afkast, som blot er ført ud af bygningen.</p>  <p>Der er ikke filter på afkastet. Frederikshavn Kommune har tidligere vurderet, at det ikke er nødvendigt at etablere filter på afkastet. Virksomheden er informeret om, at såfremt der kommer klager, kan kommune stille krav til filter. Dog oplyser virksomheden, at de vil undersøge muligheden for at etablere filter, for evt. at kunne reducere mængden af køle-smøremiddel i maskinerne.</p>
--	---

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklager på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk.</p> <p>Kompressor er placeret indendørs.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden selv har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der forekommer ingen processpildevand fra bygningen. Der er indlagt vand til køkkenvask, hvor afløbet er tilkoblet septiktanken sammen med det resterende sanitære spildevand fra privaten.</p> <p>Virksomheden er placeret i åbent land og der er derfor ikke mulighed for tilkobling af spildevand til offentlig kloak.</p>


### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen olieudskillere, idet der ikke forekommer processpildevand fra ejendommen.

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle tanke på ejendommens BBR.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spraydåser: Begrænset mængde - MV Farligt Affald                      Spildolie: Begrænset mængder - hydraulikolien recirkuleres i maskinerne og er i et lukket system. MV Farligt Affald                      Brugt køle-smøremiddel: Begrænset mængder - MV Farligt Affald.</p> <p>I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer noget farligt affald på genbrugspladsen, skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Alle virksomheder skal kunne dokumentere mængder og steder, hvor farligt affald er leveret. Link til kvitteringen findes her:  <a href="https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser">https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser</a>                      Virksomheden skal udfylde og medbringe kvitteringen til genbrugspladsen.</p> <p>Spildolie og brugt køle-smøremiddel står på en spildbakke, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p>Virksomheden fik afhentet brugt køle-smøremiddel den 19-03-2024.</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Forsyningen                      Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel - sorteres i hhv. rustfrit, aluminium og sort stål.                      Pap og papir: Genbruges af virksomheden til forsendelse af fremstillet produkter ellers leverer virksomheden selv på genbrugspladsen. Virksomheden er</p>

informeret om, at de er forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens øvrige dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig.

Virksomheden er i dialog med Stena Recycling om en total aftale på alt affaldet fra virksomheden.

Affaldet opbevares korrekt i egnede beholdere. Metalaffaldet opbevares i lukkede containere på grusareal - ifølge virksomheden er containerne dobbelt bundet.



Såfremt virksomheden forbliver på lokaliteten, vil der være krav om, at containerne til spåneaffald skal opbevares på fastbelægning og med opkant, således der ikke kan ske spild til omgivelserne.