



## Tilsynsskema

### **Ølufvad Mølle Dambrug**

Skærbækvej 6, 6618 Årre

Sagsnr. 17/16651

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Ølufvad Mølle Dambrug
Adresse	Skærbækvej 6, 6618 Årre
CVR nummer	14153136
Dato for tilsyn	17. august 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Dambrug I 202
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Prøverne for 2016 og den første for 2017 giver ikke tilfredsstillende resultater, da stort set alle parametre er overskredet (ilt er ok i prøver). Vi må derfor henstille til øget fokus på at optimere drikkevandet, således, at udledningstværdierne forbedres markant.

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	
Øvrige forhold og bemærkninger	