

Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Maigårdsvej 5
9900 Frederikshavn
Att.: Jan Johansen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: jan.johansen@autohus.dk

19. november 2024

**Rapport efter miljøtilsyn hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
beliggende Maigårdsvej 5, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2021-04608
Dokumentnummer: 8211047

Frederikshavn Kommune har den 19.11.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Jan Johansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98424344	CVR nr.	14854738
		P. nr.	1002907391

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted hvor der foretages reparation, service og salg af biler, herunder er virksomheden desuden et pladeværksted. Virksomheden består af følgende: -Hovedværksted -Pladværksted -Volvoværksted (tidligere klargøring omdannes, da Volvo kræver specifikke krav). Nedenfor ses billeder fra tilsynet:      Værkstedet er fra 1995 og er placeret i erhvervsområde.

	Værkstedets åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 15.30. Der er ca. 16 ansatte inkl. kontorphersonale og sælger. Virksomheden er ISO 9001 certificeret (kvalitet) og certificeret inden for Volvo.
Egenkontrol (journal)	Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol: - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. Værkstedet kan fremvise dokumentation via fakturaer - Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast. Der er alarm på systemerne, både på udsugning, pladeværksted og alm. Rumventilation. Nordjysk Luftteknik foretager service og skift af filtre på systemerne årligt. Sidste service var aug. 2024.
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Det blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med naturgas. 

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er rumventilation i alle lokalerne i værkstedet.  Der er ligeledes punktudsug ved alle processer. Der er desuden udsugning fra montering af ruder.

	Der er filtre og alarm på udsugningssystemet og det efterses årligt af et autoriseret firma - Nordjysk Luftteknik førte sidst service i aug. 2024. Slibeprocesser går til cyklonfilter.  Alle afkast er ført over tagryg. 
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Virksomhedens kompressor er placeret frit udendørs uden at have nogen form for støjisolering. Virksomheden er opmærksom på, at ved eventuelle støjklager, vil Frederikshavn Kommune stille krav om støjisolering af kompressoren. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er etableret afløb i værksted. Der er desuden indrettet en indendørs vaskeplads, hvor der kan ske vask/spuling af biler. Spildevandet afledes via sandfang til olieudskiller. Bilerne vaskes ofte ifbm. slag. Øvrig vask af biler sker ca. 5 gange om ugen.

	Det er tidligere registreret ifbm. miljøtilsyn, at virksomheden havde en udendørs vaskeplads. Dette er ikke længere aktuelt - værkstedet vasker kun biler på den indendørs vaskeplads.
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskillere og sandfang tømmes af Sæby Rørholt Kloakservice. Det er en automatisk ordning, hvor Sæby Rørholt Kloakservice selv holder øje med systemet. Sidste tømning var i sommeren 2024.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 3 tanke i BBR: Størrelse: 1800 L Placering: Indendørs År: 1995 Anvendes til: smøreolie Udløb: inden udgangen af 2025 Størrelse: 1400 L Placering: Indendørs År: 2007 Anvendes til: smøreolie Størrelse: 1000 L Placering: Indendørs År: 2013 Anvendes til: spildolie Olietanke fra før 2000 må blive 30 år gamle inden de ikke længere er lovlige. Derfor skal tanken fra 1995 til smøreolie sløjfes inden udgangen af år 2025.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling A/S Kølevæske: Stena Recycling A/S Bremsevæske: Stena Recycling A/S Spildolie: Stena Recycling A/S Miljøklude: Berendsen Batterier/akkumulatorer: Stena Recycling A/S

	Ved tilsynet i 2018 var der i containeren med jern/skrot brugte spraydåser. Det aftaltes med virksomheden, at disse fremover frasorteres og ikke ender i jerncontaineren, eftersom virksomheden i forvejen har en særskilt beholder til brugte spraydåser. Desuden blev køler- og bremsevæske under tilsynet i 2018 opbevaret i hver deres tromler fra Stena direkte på fliser uden spildbakker eller opkant. Det blev indskærpet over for virksomheden, at deres farlige affald skal opbevares korrekt (enten i kar, på spildbakker, fast bund med opkant) uden risiko for afløb til jord, grundvand, kloak, mm.. Begge forhold blev bragt i orden og kommunen modtog billeddokumentation herfor den 18. maj 2018. Alt farligt affald og aluminium opbevares i aflåst skur.  Spildolie opbevares inde på værkstedet i 1000 l dobbeltvægget tank. 
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition Dæk: Helstrup Dæk Plast kofanger: Stena Recycling A/S Bilruder, PVC: Stena Recycling A/S Metal: Stena Recycling A/S Pap, papir: HCS A/S Transport & Spedition - i særskilt beholder. Alt affald opbevares korrekt.