



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Bent Outzen
Bygmestervej 18
5750, Ringe

Cvr-nr.: 14691839

**By, Land og Kultur
Miljøafdelingen**

Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Tlf. 72 53 21 40
Fax 72 530 531
teknik@fmk.dk
www.fmk.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune var den 05.01.2019 på miljøtilsyn hos Bent Outzen, Bygmestervej 18, 5750 Ringe. Fra virksomheden deltog Mette Gundersen. Tilsynet blev udført af Dorthe Jørstad (dojoe).

Først gennemgik vi de administrative forhold, og bagefter viste I rundt på virksomheden.

Det er vores konklusion, at I har fint fokus på jeres miljøforhold. Indretningen er generelt fornuftig og I har en god inddragelse af medarbejderne i de miljømæssige forhold.

Fra tilsynet vil vi fremhæve følgende:

Virksomheden er ISO 14001 certificeret, og miljøpolitikker er sendt til kommunen.

På tidspunktet for miljøtilsynet er man ved at bygge om, og få op til 6 lifte. Når ombygningen er overstået og der skal flyttes på plads, så skal alle miljøfarlige væsker/ny olie/spildolie opbevares på spildbakke. Når I er på plads, må I meget gerne sende billeddokumentation.

Virksomheden har en fornuftig affaldssortering og de forskellige fraktioner bortskaffes gennem godkendt transportør. Plast smides pt i småt brændbart, det skal fremad sorteres i en fraktion for sig.

Jerncontaineren står udenfor i hjørnet dels på SF-sten og på jorden, jernskrot kan indeholde rester af olie. i følge autoværkstedsbekendtgørelsen:

"Affald

§ 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade andre opbevaringsformer end de i stk. 1 nævnte, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som nævnt i stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke tillade opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere."

Det betyder, at containeren som minimum skal have låg, så der ikke kan trænge regnvand ned og udvaske olien.

28. november 2019

Sagsid.: 09.20.02-K08-3-19

Kontakt

Dorthe Jørstad
Ingeniør

Dir.: 7253 2136
dojoe@fmk.dk

Åbningstid

Mandag	10:00-15:30
Tirsdag	10:00-14:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	10:00-17:00
Freitag	10:00-12:00

Telefontid

Mandag-onsdag	8:00-15:30
Torsdag	8:00-17:30
Freitag	8:00-12:30

Når I finder en løsning på dette, skal I fremsende billeddokumentation.

Der er ikke yderlige miljømæssige bemærkninger til miljøtilsynet.

Vedlagte rapporter

Vi har vedlagt to rapporter over tilsynet: En samlet rapport til jer samt en begrænset rapport til offentliggørelse.

Vi er forpligtet til at offentliggøre en begrænset rapport over tilsynet på Miljøstyrelsens portal for Digital Miljøadministration (dma.mst.dk). Rapporten er eller vil blive offentliggjort, så hvis I har bemærkninger til den, bør I kontakte os hurtigst muligt.

Sidst i den samlede rapport kan I finde de generelle oplysninger om miljøtilsyn, som fx regler for brugerbetaling og tilsynsfrekvens.

Har I spørgsmål til jeres miljøforhold, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Dorthe Jørstad
Sagsbehandler i Miljøafdelingen