

Volkswagen Frederikshavn, A/S Knud Uggerhøj  
Søndergade 246  
9900 Frederikshavn

Att.: Poul Holst [[ph@uggerhoej.dk](mailto:ph@uggerhoej.dk)]

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**17. november 2015**

**Rapport efter miljøtilsyn med Volkswagen Frederikshavn, A/S Knud Uggerhøj og UG-biler A/S beliggende hhv. Søndergade 246 og 244, 9900 Frederikshavn**

**Center for Teknik og Miljø**  
Sagsnummer: 15/31216 og 15/31199

Frederikshavn Kommune har den 11. november 2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomheder. Tilsynet var varslet med brev af den 5. november 2015.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard

Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [makl@frederikshavn.dk](mailto:makl@frederikshavn.dk)

Fra virksomhederne deltog Poul Holst og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomhederne er omfattet af miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomhederne er ligeledes omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v..

Frederikshavn Kommune har den 10. november 2005 meddelt *"Tilladelse til afledning af spildevand fra renseplads ved A/S Knud Uggerhøj, Søndergade 246, 9900 Frederikshavn"*.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomhederne:

- Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken

Virksomhederne fik ved seneste tilsyn i 2013 en henstilling om, at der ikke må forekomme oliespild på miljøpladsen, idet pladsen har afløb til kloak. Det blev i 2013 aftalt med virksomhederne, at der foretages ændringer, således det sikres, at overhældning af spildolie fremover ikke kan give anledning til spild omkring tanken.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Virksomhederne har foretaget ændringer og sat en tragt med låg i spildolietanken for at minimere spild omkring tanken. Frederikshavn Kommune vil dog endnu engang påpege, at virksomheden skal være påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken for at undgå spild til på terrænet.

- Tankene på A/S Knud Uggerhøj skal registreres/sløjfes korrekt i BBR

Det fremgår af BBR, at lokaliteten har 6 olietanke registreret. Virksomheden oplyste på tilsynet, at tankanlæg nr. 8 og nr. 10 er sløjfet, da de var af ældre dato og der er efterfølgende blevet etableret to nye olietanke. De sløjfede tanke skal afregistreres i BBR og de nye olietanke skal registreres, således oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomhederne.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

**Vedlagt bilag:**

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet med hhv. A/S Knud Uggerhøj og UG-biler A/S.

Dato: 11. november 2015

A/S Knud Uggerhøj, Søndergade 246, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn		Poul Holst, A/S Knud Uggerhøj Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune	
Telefon	98421488	Hjemmeside	
E-mail	<a href="mailto:ph@uggerhoej.dk">ph@uggerhoej.dk</a>	CVR nr.	16264385
Fax		P. nr.	1001068177

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden fungerer som: Autoværksted, pladeværksted, synshal og malerværksted foruden salg af biler og reservedele.</p> <p>Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-16.00.</p> <p>Antal ansatte: ca. 30 stk.</p> <p>Virksomheden, som forhandler VW og Skoda, er certificeret efter ISO 9000 (certificeringspapirerne opbevares hos VW).</p>

Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden fremsender hvert år - i december - et VOC-regnskab. Heri er der en oversigt over forbrugt farve, lak, opløsningsmiddel og fortynder. Desuden indeholder rengskabet også mængde af afleveret farligt affald indeholdende VOC, således det samlede forbrug kan beregnes.</p> <p>Der er i byggetilladelsen, dateret 22. januar 2002, til etablering af ekstra malerkabine stillet krav om, at udvidelsen ikke må forøge forureningen, da virksomheden ligger mindre end 100 meter fra boligområde.</p> <p>Frederikshavn Kommune har vurderet, at forbruget i 2001 var på omkring 1.700 kg VOC/år, hvorfor dette tal er max-værdien.</p> <p>Det årlige VOC-forbrug (sammenlignet med forbruget i 2001 på 1700 kg) var de seneste år:</p> <p>2013: 1.328 kg - affald til MV 2014: 1.205 kg - affald til MV</p> <p>Mængden ligger altså langt under krav-niveauet fra 2001 på 1.700 kg. Dette skyldes bl.a. at produkterne nu om dage er vandbaseret sammenlignet med tidligere.</p> <p>Forbruget i 2015 forventes at være nogenlunde det samme som i de seneste år.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p> <p>Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra renseplads til offentlig kloak dateret 10. november 2005.</p> <p>I tilslutningstilladelsen er der bl.a. krav om sandfang og olieudskiller, hvilket blevet etableret i forbindelse med rensepladsen.</p>
Forurennet jord	<p>Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurennet jord.</p>

I øvrigt	<p>Virksomheden er opvarmet med oliefyr i værkstedet, hvilket også står registreret i BBR.</p> <p>Desuden har virksomheden fået indlagt fjernvarme i salgsbygningen.</p> <p>Miljøtilsynet afrapporteres i en samlet tilsynsrapport for Knud Uggerhøj (Søndergade 246) og UG-biler (Søndergade 244), da disse virksomheder er placeret i fælles bygning.</p> <p>Der udarbejdes en særskilt tilsynsrapport for Citroën - Auto-Huset, da virksomheden er beliggende i selvstændig bygning.</p> <p>Deltagere ved miljøtilsynet:  Poul Holst fra virksomheden.  Maria Klitgaard fra Kommunen.</p>
----------	--

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har udsug og afkast fra udstødningsgasser. Der er placeret udsug ved hver lift.</p> <p>Desuden har virksomheden rumventilation i alle rum.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de udfører punktsvejsninger og slibearbejde i forbindelse med reparation. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen.</p> <p>Virksomheden har to kabiner til autolarkering. Der er filtre på afkast, som tilbeholder tilstrækkeligt. Mærket er paintstop og Frederikshavn Kommune har i en anden sammenhæng tjekket filterets tilbageholdelses evne. Filteret skiftes efter behov (når trykket i kabinen ikke er korrekt) - ca. 1 gang om måneden.</p> <p>Virksomheden oplyser, at rumventilationen og udsugene skal have et større eftersyn den 23. november 2015, hvor også lufthastigheden i afkast tjekkes. Normalt gennemgås ventilationen og udsug en gang årligt.</p>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle støjende aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklider på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor. Kompressor er placeret indendørs.</p> <p>Pladearbejde og slibning foregår dagligt i forbindelse med reparation af skader.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

### Spildevand


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har just etableret en ny svanemærket vaskehal, som genbruger hovedparten af vandet og anvender miljørigtigt vaskeprodukter. Vaskehallen forventes at blive taget i brug snarest.</p> <p>Den gamle vaskehal planlægges at blive lavet om til nyt klargøringsrum.</p> <p>Virksomheden har en overdækket renseplads til damprensning. Rensepladsen er beliggende i/på miljøpladsen, som er etableret i 2009.</p> <p>Derudover er der ikke processpildevand fra virksomheden bortset fra gulvvask.</p> <p>Spildevandet ledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Virksomheden har olieudskillere og sandfang, som tømmes efter behov af Stæten.</p> <p>Stæten holder selv øje og tømmer når der er behov herfor.</p> <p>Virksomheden skal jf. vilkår 4.1 i tilslutningstilladelsen føre en driftsjournal for tømning og pejling af olieudskillerne. Virksomheden kan har fakturaer for hver tømning.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Tanke</p>	<p><u>Der er registreret 6 aktive tanke i BBR:</u></p> <p>1: Størrelse: &lt;6000 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>2: Størrelse: &lt;6000 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>3: Størrelse: &lt;6000 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>4: Størrelse: 2.500 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) År: 2006 Anvendes til: spildolie</p> <p>8: Størrelse: 12.000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsolie År: 1970 Anvendes til: Fyringsolie</p> <p>10: Størrelse: 10.000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsolie År: 1969 Anvendes til: Fyringsolie</p> <p>Virksomheden oplyser, at tankene 1-4 er i brug. Tank 8 og 10 er angiveligt blevet sløffet for 2-3 år siden i forbindelse med etableringen af fjernvarme i salgslokalerne, da tankene var af ældre dato og for store.</p> <p>Der er i stedet nedgravet to nye tanke ved miljøpladsen på ca. 4.000 L, som benyttes til hhv. opvarmning af værkstedet og en til produktionen, se påfyldningsstudserne på billedet til højre.</p> <p>Frederikshavn Kommune vil i en særskilt sag behandle og opklare de faktiske forhold omkring oiletankene registreret i BBR.</p> <p>Tankene er placeret miljømæssigt forsvarligt på tæt belægning uden afløb.</p>



Billede af de tre smøreolietanke



**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>-Spildolie: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>-Miljøklude: Virksomheden vasker dem</li> <li>-Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</li> </ul> <p>Oliefiltre lægges til afdrypning i en godkendt trommel med tragt, se billedet til højre. Når opsamlingstromlerne er fyldte tømmes de i en spildolietank.</p> <p>Spildolietanken er dobbeltvægget og overjordisk, som er placeret på den overdækkede miljøplads. Idet tanken er dobbeltvægget og typegodkendt er det ikke nødvendigt med spildbakke herunder i relation til selve opbevaringen af spildolien.</p> <p>Der blev ved seneste tilsyn i 2013 givet to henstillinger til virksomheden:</p> <p><b>1:</b> Der forekommer spild fra spildeoilen, når den hældes over i spildolietanken. Idet pladsen har afløb til kloak, må der ikke forekomme oliespild på pladsen.</p> <p>Det blev aftalt, at der foretages ændringer, således det sikres, at overhældning af spildolie fremover ikke kan give anledning til spild omkring tanken. Virksomheden har etableret en tragt (rød).</p> <p><b>2:</b> Idet der er afløb fra bygningen skal flydende farlige affald, foruden at være i passende emballager, opbevares på spildbakker, der kan rumme volumet af den største beholder på pladsen.</p> <p>Frederikshavn Kommune har den 20. september 2013 modtaget billeder over, at henstillingerne er efterkommet. Se billederne nedenfor.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Frederikshavn Kommune gjorde virksomheden endnu engang opmærksom på, at medarbejderne skal være meget påpasselig med overhældning af spildolie til tanken, da der kan være risiko for spild til terrænet.</p>





Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

- Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S
- Dæk: Kolstrup
- Plast kofanger: Lars-B Transport v/Lars Bøggild
- Bilruder, PVC: Lars-B Transport v/Lars Bøggild
- Metal, pap, papir: Stena Metal
- Lysstofrør: Sjældent - virksomheden leverer selv på genbrugsplads

Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Miljøpladsen, hvor dele er overdækket, anvendes til opbevaring af affald for Knud Uggerhøj, UG-Biler og Citroën - Auto-Huset. Se billedet nedenfor.



Dato: 11. november 2015

UG-biler A/S, Søndergade 244, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn		Poul Holst, A/S Knud Uggerhøj Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune	
Telefon	98431100	Hjemmeside	
E-mail	<a href="mailto:ph@uggerhoej.dk">ph@uggerhoej.dk</a>	CVR nr.	60227519
Fax		P. nr.	

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er autoværksted og sælger biler samt reservedele.</p> <p>Der er desuden følgende fælles aktiviteter med Knud Uggerhøj, som alle finder sted på nabovirksomheden (Søndergade 246):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lager</li> <li>-vask af biler</li> <li>-lakering af biler</li> <li>-pladearbejde</li> <li>-opbevaring af affald og farligt affald</li> </ul> <p>Der er foretaget selvstændigt tilsyn med Knud Uggerhøj, se tilsynsskemaet ovenfor.</p> <p>Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-16.00.</p> <p>Antal ansatte: ca. 20 stk.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er en serviceaftale på rumventilationen, hvori filterne efterses og udskiftes. Virksomheden oplyste, at de den 23. november 2015 skal have foretaget et større eftersyn og gennemgang af rumventilationen.</p> <p>Der er ikke etableret filtre på udsug fra udstødningsgas.</p> <p>Der slibes ikke på virksomheden - kun i yderst sjældne tilfælde.</p> <p>Virksomheden udfører ikke lakarbejde. Dette finder sted ved Knud Uggerhøj (Søndergade 246).</p>

Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.  Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med fjernvarme, hvilket også er registreret i BBR.  Deltagere ved miljøtilsynet: Poul Holst fra virksomheden. Maria Klitgaard fra Kommunen.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har udsug og afkast på udstødningsgasser. Der er placeret udsug ved hver lift.  Dersuden har virksomheden rumventilation i alle rum.  Der foretages fast eftersyn af rumventilation, udsug og filtre, hvert halve eller hele år, afhængigt af, hvilken del det omhandler.

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs.  Støjkilder på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor. Kompressor er placeret indendørs.  Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der fremkommer kun processpildevand i forbindelse med vask af gulv.  Al vask af biler foregår hos Knud Uggerhøj.  Spildevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller til kloaksystemet.

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Virksomheden har en olieudskiller, som tømmes af Stæten.  Udskiller og sandfang tømmes, når der er behov herfor - Stæten kommer selv og kontrollerer om der er behov.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 1 aktive tanke i BBR:  1: Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1978  Virksomheden oplyser, at tanken allerede er slettet, da den er af ældre dato og stedet er på fjernvarme.  Frederikshavn Kommune har i arkivet fundet dokumentation på, at tanken er sløjfet. Frederikshavn Kommune sløjfer tanken i BBR og fremsender ny BBR-meddelelse.  Oliefiltre lægges til afdrypning i en godkendt tromel med tragt. Når opsamlingsstrømmerne er fyldte køres de over til den overdækkede miljøplads (Søndergade 246), hvor de tømmes i en dobbeltsiddet spildolietank.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at al farligt affald køres over til Knud Uggerhøj (Søndergade 246), hvor det opbevares på virksomhedens miljøplads.  Miljøpladsen har fast bund med fald uden afløb, så der ikke er mulighed for, at spild løber i kloak eller ud på jorden. Modtagestationen Vendsyssel afhenter alt farligt affald efter behov.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at al affald køres over til Knud Uggerhøj (Søndergade 246), hvor det opbevares på virksomhedens miljøplads.  Affald fra miljøpladsen hentes/modtages af følgende: -Dagrenovation: Peter Sørig -Dæk: Koldstrup -Bilruder, PVC, plast kofanger: Lars-B Transport v/Lars Bøggild -Metal, pap, papir: Stena Metal -Lysstofrør: sjældent - leveres på genbrugsplads