



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 37
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Delika Haderslev Aps Hirsevej 15 og 22 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	22. november 2019
Til stede ved tilsyn:	Ole Eriksen, fabrikschef, Delika Haderslev Aps Peter Heide Rosenquist, teknisk ansvarlig, Delika Haderslev Aps Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	F56 Røgeri, slagter-,viktualievirk.>500kg/dag
-------------	---

Telefon	86 96 95 88	Hjemmeside	www.delika.dk
E-mail		CVR nr.	17678876
Fax		P. nr.	1009827575

Matrikler	1695 Sdr. Otting Under Haderslev 1756 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	--

Acadre sagsnr.:	2019/43194
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.- bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...". <p>Virksomheden er omfattet af punkt F56 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m. F56 omfatter røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af godkendelsespligt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.</p> <p>Afledning af spildevand er reguleret i tilladelse af 23. juli 2018.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	<p>Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er fabrikschef Ole Eriksen.</p>
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Tilsynet omfattede besigtigelse af alle udendørs anlæg (kompressor, skorstene, affaldscontainer m.m.) og indendørs på Hirsevej 15 og 22.</p> <p>Boligen på Hirsevej 20, som virksomheden også ejer, er udlejet til en ansat.</p>
Produktionsforhold	<p>Virksomheden producerer primært spegepølser og kogevarer (grillpølser og lignende).</p> <p>I 2013 købte virksomheden Hirsevej 22, som er indrettet til pakkeri.</p> <p>I 2016 blev Hirsevej 15 udvidet fra ca. 1.500 m² til ca. 2.000 m². Tilbygningen huser produktionslokaler og lagerrum. I den eksisterende bygning er der røgerum, modningsrum, skære- og pakkerum og diverse lagerrum samt personalefaciliteter.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	<p>Der er fokus på at ressourceoptimere og mindske miljøbelastningen i forhold til el, varme, materialeforbrug m.m.</p>
Driftstider	<p>Driftstiderne er mandag-fredag kl. 6.00-14.15.</p>
Antal ansatte	<p>Der er 20-25 ansatte i virksomheden, heraf 2-3 på kontoret.</p>

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden er ikke omfattet af regler om egenkontrol.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der produceres i gennemsnit 5.748 kg kødvarer pr. dag i produktionen. Den maksimale produktion på én dag har været 10.100 kg. Alt kødet tilberedes.</p> <p>Derudover anvendes der krydderier m.m.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er 10 koldrøgsanlæg og 2 varmrøgsanlæg (hhv. 2 og 3 vogns) på virksomheden. Der er yderligere en varmrøgsovn under opbygning.</p> <p>Afkast fra rygeovnene er ført ca. 1 m over tag.</p> <p>Koldrøgsanlæggene bruges til spegepølser og lignende. Varmrøgsanlæggene bruges til grillpølser og andre kogevarer.</p> <p>Der var ingen væsentlig lugt fra virksomheden under tilsynet.</p> <p>I systemet til fryserummene bruges en tilladt freontype, som påtænkes udskiftet.</p> <p>I systemet til kølerummene bruges en vand/glycol-blanding med ca. 50 liter glycol.</p> <p>Firmaet Carrier udfører det årlige krævede servicetilsyn på køle-/fryseanlæggene.</p> <p>Køleanlægget er i forbindelse med tilbygningen flyttet om midt på nordøstsiden af bygningen. Glycol til efterfyldning af køleanlægget opbevares i en 200 l plasttønde på en palle ved siden af anlægget. Der er ikke mulighed for, at f.eks. køretøjer kan påkøre anlægget.</p> <p>Der er to gasfyr på Hirsevej 15 og et gasfyr på Hirsevej 22. Alle tre anlæg har en effekt på ca. 100 kW og er derfor ikke omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomheden har en række støjkluder i forbindelse med køleanlæg, ventilation og pakkeanlæg. Alle kompressorer er placeret ved virksomhedens nordøstside</p> <p>Kompressorerne til køle- og fryseanlæggene er flyttet hertil efter tilbygningen i 2016.</p> <p>En vakuumpumpe er flyttet til Hirsevej 22, da pakkeriet flyttede hertil.</p> <p>Ventilatorer er placeret på taget.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden har fået tilladelse til afledning af spildevand fra Hirsevej 15 i juli 2018.</p> <p>Spildevandet fra produktionen består primært af rengøringsvand. Inden rengøring bliver gulvet skrabet, og spild bliver opsamlet.</p> <p>Rengøring foretages af et rengøringsselskab, som også står for indkøbt af rengøringsmidler. Alle rengøringsmidler står i opsamlingsbeholdere. Der var en enkelt 200 liters tromle, der stod på en palle uden opsamlingsmulighed.</p> <p>Fedtudskilleren tømmes hver anden måned af Haderslev Slamsugerservice. Dokumentation herfor blev udleveret.</p> <p>Det blev oplyst, at der er afledt 4,694 m³ spildevand i 2018 fra Hirsevej 15. Tallet forventes at være lidt lavere i 2019 pga. nogle tiltag.</p> <p>Der blev orienteret om, at der på en anden virksomhed med røgovne er konstateret en pH på 10 i en døgnprøve, hvor rengøring af røgovnene indgik. På den baggrund har kommunen orienteret Provas om placering af virksomheder med røgovne, så Provas kan holde øje med evt. påvirkning af deres ledninger. Virksomheden oplyser, at de rengør deres ovne én gang ugentlig med rengøringsmidler. Den daglige rengøring sker med varmt vand.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olie- eller kemikalietanke på virksomheden.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der er følgende affald på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brændbart affald (snavset plast, pap, kødopfej m.m.), som opbevares i en lukket container.- Rent pap, plast og folie, som opbevares i en lukket container. <p>Affaldet hentes af Citycontainer. Oversigt over afhentninger i 2019 blev udleveret.</p> <p>Virksomheden har ikke eget værksted. De har derfor stort set intet farligt affald (olie m.m.). Service og større reparationer på f.eks. pumper og køle-/fryseanlæg udføres af servicefolk, som medtager affaldet.</p> <p>-----</p> <p>Ved tilsynet blev der orienteret om bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyr og -aktører.</p> <p>Virksomheden er selv ansvarlig for at vælge en godkendt transportør, indsamler og/eller affaldsbehandler. Virksomheden er ansvarlig for, at transportøren kører affaldet til en godkendt affaldsbehandler.</p> <p>De godkendte transportører, indsamlere og behandlere findes i affaldsregistret på www.affaldsregister.ens.dk.</p> <p>For genanvendeligt affald kan ansvaret for håndteringen overdrages til en indsamler.</p> <p>Forbrændingseget affald og deponiaffald skal køres direkte til behandlingsanlæg.</p> <p>Affaldet skal køres til et af de forbrændingsanlæg eller deponianlæg, som er nævnt i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Regulativet findes på kommunens hjemmeside.</p> <p>Se også Miljøstyrelsens hjemmeside for yderligere information, www.mst.dk, under affald.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt hele matriklen for Hirsevej 15 på vidensniveau V1 (mulig forurenede) i henhold til jordforureningsloven.</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Hirsevej 20 og 22 er der ikke kortlægninger på.</p>

	Regionens kortlægningsattest for Hirsevej 15 blev udleveret. Attester for de øvrige adresser kan hentes på Regionens hjemmeside.
--	--

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af: Cia Mattich, Miljømedarbejder