



Rapport for miljøtilsyn hos Møllesøvej 19, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Kim Hjort Christensen	Møllesøvej 19	9280 Storvorde	Dokkedal	
Tilsynsdato		26-03-2019		
Baggrund for tilsyn		Deltilsyn del af basistilsyn - varslet		
Telefon			CHR nr.	23658
Mobiltelefon			CVR nr.	12988885
E-mail			P. nr.	1000480340
Samkøring				

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-07-2015
Tilladte dyreenheder	283,92 DE

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-02-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal laves beholderkontrol på alle 3 gyllebeholdere hurtigst muligt!
20-02-2018	Aftale	Efterkommet	Flydelaget på den ene gyllebeholder skal genetableres
20-09-2018	Aftale	Efterkommet	Rep af to beholdere
23-05-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Olietønder (både ny olie og spildolie) skal stå på spildkar eller bag opkant, og alle typer farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling og korrekt bortskaffelse skal dokumenteres
23-05-2019	Indskærpelse	Efterkommet	2 olietanke fra hhv. 1985 og 1986 er mere end 30 år gamle, og de skal sløjfes snarest muligt

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	338	53,77	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	225	35,80	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,14	20-07-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	105,77	20-07-2015	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25- 49% fast	300	7,69	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	187	29,75	20-07-2015	

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning stype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	14-08-2018	0	2.000	Flydelag	Beholder 1000 + fortank og kanaler 200
Gyllebeholder	01-01-1991	14-08-2018	0	1.056	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006	14-08-2018	0	3.000	Teltdug	
Gyllekana- ler	01-01-2001			650	Intet	i følge byggeanmeldelse dec 2006

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Reparationen på den lille beholder er gennemført. Reparationen på den mellemste beholder er endnu ikke lavet, da beholderen først skal tømmes helt og rengøres. Den montør, som skiftede kablet på den lille beholder, synes ejer skal få lavet en ny kontrol af den mellemste beholder til sommer, fordi han mener ikke mener, at det er sandsynligt, at der er skader mellem bund og elementer
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle 3 gyllebeholdere ligger under 100 m fra vandløb, og er derfor omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol. Alle 3 beholdere er kontrolleret i august 2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved tilsynet 26-03-2019 var der fint flydelag på den lille beholder. Der var intet flydelag på den mellemste beholder, og ejer oplyste at der lige var kørt gylle fra beholderen. Logbøger ikke tjekket, da ejer ikke havde mulighed for at komme tilstede. På den store beholder stod 2 åbninger i teltdugen, og ejer sagde, at de ville blive lukket.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0