

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 21. maj 2024

Pierre.dk Rjukanvej 1, 4900 Nakskov

Rjukanvej 1, 4900 Nakskov

CVR-nr: 15000295

P-nr.: 1028793223

SagsID: 963959

Sagsnummer: 09.20.02-K08-14-24

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed
Team Natur og Miljø
"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk
Telefon: 5467 6767
Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et autolakeringsværksted og er dermed omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Det er virksomhedens første tilsyn.

Håndhævelser medført af tilsynet

I håndhævelsesbrev, som sendes samtidig med denne tilsynsrapport, indskærpes følgende:

- Ved tilsynet kunne det konstateres, at der i værkstedet ikke er etableret udsugning med afkast over tag fra udstødningsgas.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelse § 11 stk. 3 skal bl.a. udstødningsgas udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast for udstødningsgas skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Punkter, der er ført tilsyn med

Drift

Affald

Farligt affald

Opbevaring af olie og kemikalier

Elektronikrum

Ind/udsugning og afkast

Støj

Tankanlæg

Spildevand

Jordforurening konstateret på tilsynet

Der kunne på tilsynstidspunktet ikke umiddelbart konstateres nogen form for jordforurening.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.