



BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Miljøtilsynet

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 20.09.2021 ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på Jensen Auto ,
Nebbe Odde Vej 4, 3700 Rønne.

Tilsynet er udført af Kenneth Falch Hennings

Fra virksomheden deltog: Jens Ole Mattsson

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 09.20.02K08-0387

Stamdata for virksomhed

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
8z	2002552	Rønne Markjorder

Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	Monamari Laursen
Uffe Schelt Brink	Jensen Auto, Nebbe Odde Vej 4, 3700 Rønne Attention: CVR-nr.: 33614225
Tlf./mobil	56950991/
e-mail	jensenauto@firma.tele.dk
Hjemmeside	www.jensenauto.dk
CVR- / P-nummer	33614225 / 1002604584
Etableringsdato	01.01.1997
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Mekanisk reparation af biler

Antal ansatte:	1
Produktionsareal (m ²):	596
Miljøledelse	DAF Miljødiplom
Miljøledelse (dato)	21.10.2004
Bemærkning	

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	20-09-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkning
			Type	Volumen				
Afbl. klodser	2	Stk.	Dunk, metal	15	Indendørs	Bornholms Produkt-handel	Bornholms Produkthandel	
Akkumulatorer	1	Stk.	Ikke oplyst		Indendørs	Bornholms Produkt-handel	Bornholms Produkthandel	
Akkumulatorer	1	Stk.	Container, akkumulator	600	udendørs på fast bund	Bornholms Produkt-handel	Bornholms Produkthandel	
Autoglas	1	Stk.	Container, åben	600	udendørs	Bornholms Produkt-handel	Bornholms Produkthandel	

Auto-gummi	60	Stk.	Miljøstation	0	udendørs på fast bund	Kører selv	BOFA	
Bremsevæske	1	Stk.	Syrefast beholder	200	Udendørs, overdækket på spildbakke	Stena Recycling	Stena Recycling	
Brændbart affald	1	Stk.	Container, værksted	660	udendørs på fast bund	Marius Pedersen	BOFA	
Frostsikringsvæske	1	Stk.	Syrefast beholder	200	Udendørs, overdækket på spildbakke	Stena Recycling	Stena Recycling	
Jern og metal	1	Stk.	Container, grab	8.000	Udendørs, ubeskyttet	Bornholms Produkthandel	Bornholms Produkthandel	
Olieaffald *	3	Stk.	Tromle (200 L)	200	udendørs på fast bund	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
oliefiltre	1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Udendørs, overdækket på spildbakke	Stena Recycling	Stena Recycling	
Papir og pap *	1	Stk.	Container, værksted	660	udendørs på fast bund	Marius Pedersen	BOFA	
Spraydåser	1	Stk.	Syrefast beholder	60	Udendørs, overdækket på spildbakke	Stena Recycling	Stena Recycling	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af affald	Der er en 660 l container til pap. Der er en 660 l container til dagrenovation. Containerne er placeret udendørs i aflåst gård. Brugte dæk køres til BOFA (der er ca. 500 dæk/år)
Opbevaring af farligt affald	Farligt affald opbevares i egnede beholdere placeret i aflåst gård.
Egenkontrol (Farligt affald, jf. §14 nr2)	Der føres egenkontroller over farligt affald. Spildolie afhentes af Marius Petersen. Alt andet farligt affald afhentes af Stena Recycling.

Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Der føres de lovbestemte egenkontroller

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Byzone			

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
8af					

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Restprodukter

Årstal	Restprodukt	Enhed	Forbrænd	Genanv.	Beh. anlæg	Deponeret	I alt	Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smørelolie		2	Stk.	Tromle (200 L)	200	Indendørs på spildbakke	2015
Hydraulikolie		2	Stk.	Dunk, plastik	20	Indendørs på spildbakke	2015
Gearkasseolie		2	Stk.	Tromle (60 L)	60	Indendørs på spildbakke	2015
Anden smørelolie		5	Stk.	Dunk, plastik	5	Indendørs på spildbakke	2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (Råvare, jf. §14, nr.1)	De er ikke omfattet af § 14, stk. 1

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsår

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Fyringsolie	1.200	2007	Indendørs	NEJ		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Udskil- lernr	Produ- cent (navn)	Place- ring	Kapaci- tet (l/s)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	God- kendel- sesdato	Tilmel- dingsda- to	Tøm- ningsin- terval (mdr.)	Type	Alarm- type
1	Metal	Bag værk- sted		103			27-01- 2014	12		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal	Kompressor efterses af KH Maskinværksted Lifte efterses af Flex One.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til boliger	< 20 m

Bæredygtigt miljøtilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klager	Der er ingen klager over virksomheden.

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af
Tlf.: 56922085
e-mail: Kenneth.Hennings@brk.dk