

Opfølgende tilsyn med opbevaring af AdBlue ved Ole Larsen

Ved tilsynet er det konstateret, at virksomheden har opstillet 2 plasttanke til adblue i en lukket container. For at leve op til kravene i den udleverede forskrift, skal containeren etableres med et tæt opsamlingsbassin, der kan rumme indholdet af de 2 tanke, da de er forbundne.

Virksomheden har efterfølgende oplyst, at containeren er etableret med en "halvmur" som fungerer som opsamlingsbassin, og at "bassinet" er afprøvet med vand og konstateret tæt.

Ståltanken er tømt og fjernet.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 24. oktober 2016



Jens Tikær Andersen
Biolog