

Shell  
Søndergade 3  
9320 Hjallerup

**Plan og Miljø**

Dato: 30-11-2017  
Sags nr.: 09.20.02-K08-7657-09  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn på Shell tankstation på Søndergade 3, 9320 Hjallerup**

Brønderslev Kommune foretog den 3. november 2017 et miljøtilsyn på Shell tankstation på Søndergade 3, 9320 Hjallerup.

Baggrunden for tilsynet var et kampagnetilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var ikke varslet.

Til stede ved tilsynet var:

- Carsten Hoff Mortensen (CHM), Brønderslev Kommune
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Der var ingen til stede på Shell tankstationen.

Der er tale om en ubemandet tankstation med vaskehal.

Eftersom der ingen var til stede på tilsynet bedes skema i bilag 2 udfyldes og returneres til Brønderslev Kommune **senest den 1. januar 2018**. Lignende skema blev udfyldt på sidste tilsyn og nogle af oplysningerne kan være de samme jf. skema indsat i bilag 4.

**Olietanke**

På BBR (indsat i bilag 3) er der oplysninger om flg. olietanke i drift Søndergade 3, Hjallerup:  
15.000 l nedgravet tank fra 1965 til fyringsgasolie  
15.000 l nedgravet tank fra 1973 til benzin  
15.000 l nedgravet tank fra 1973 til dieselolie  
15.000 l nedgravet tank fra 1973 til benzin

Brønderslev Kommune ønsker fremsendt oplysninger vedr. sidste tankinspektion/tæthedsprøvnings fremsendt **senest den 1. januar 2018**. Såfremt der er rettelser eller bemærkninger til BBR bedes disse også fremsendt **senest den 1. januar 2018**.

**Tæthed af belægninger**

Efter sidste tilsyn den 4. marts 2009 blev der meddelt et påbud vedr. udbedring af benzinstation. Kopi af tilsynsbrev er indsat i bilag 4. Belægningen blev ligeledes kontrolleret og der henstilles at utætte og mislige holdte belægninger udbedres **senest den 1. januar 2018**. Belægningen ses på fotos indsat i bilag 1.

**OBU**

Kvitteringer for tømning af OBU bedes fremsendt til Brønderslev Kommune **senest den 1. januar 2018**.

### **Dampretur-test**

Rapport vedr. dampretur bedes fremsendt til Brønderslev Kommune **senest den 1. januar 2018**.

### **Vaskehal**

Nedenstående oplysninger om flg. bedes fremsendt til Brønderslev Kommune **senest den 1. januar 2018**.

- Antal bilvask pr. år
- Vandforbrug pr. år
- Angivelse af anvendte kemiske produkter, herunder vaskeprodukter, voksprodukter, rengøringsmidler etc. Samt opbevaring af disse.

### **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Søndergade 3, 9320 Hjallerup er V2 kortlagt iht. jordforureningsloven.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 2,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet vedr. vaskehallen.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

### **Offentliggørelse**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henriette Kolby

*Sagsbehandler - Virksomheder*

Henriette.Kolby@99454545.dk

Bilag:

Bilag 1: Fotos Shell-station Søndergade 3, Hjallerup taget den 3. november 2017

Bilag 2: Skema til udfyldelse og fremsendelse til Brønderslev Kommune

Bilag 3: BBR-attest

Bilag 4: Påbud (sidste tilsyn)

**Bilag 1: Fotos Shell-station Søndergade 3, Hjøllerup taget den 3. november 2017**













## Bilag 2: Skema til udfyldelse og fremsendelse til Brønderslev Kommune

Grundoplysninger	Bemærkninger
Årlig benzinsalg i m3	
Årlig dieselsalg i m3	
Antal salgsstandere	
Antal påfyldningspladser	
Belægning på pladser	
Afløb fra pladser	
Sandfang, antal og størrelse	
Olieudskiller, antal og typebetegnelse, etableringsår	
Driftstid	
Antal tanke, etableringsår, størrelse, beskyttelse (kathodisk), etc	
Bemærkninger:	

Indretning, anlæg etableret før 1. oktober 2001	
Forhold	Bemærkninger
Væskeførende rør (stål eller galvaniseret?)	
Sugerør (kontraventil?)	
Tanke (overfyldningssikring?)	



Tanke (elektronisk pejlesystem/lækagealarm?)	
Olie- og benzinudskiller (tæthedsprøvet, hvornår?)	
OB/U, alarm for væskestand/lagtykkelse	
Vaskeplads/hal: hvortil afledes (separat OB/U)	
Belægning under udleveringsstander (tæt?)	
Påfyldningsplads (indretning, underlag, afløb etc)	
Påfyldningsrør (enkelt-/dobbeltvæggede)	
Foretaget ændringer efter 30. september 2001?	
Bemærkninger:	

<b>Kontrol med stander anlæg</b> Benzinsalg > 500 m <sup>3</sup> /år, diesel > 300 m <sup>3</sup>	
Eksisterer miljøsikringshåndbogen	
Indeholder miljøhåndbogen oplysninger om: Ansvarlig person	
Gyldigt typecertifikat	
Beskrivelse af egenkontrol, herunder hvor ofte	
Rutinebeskrivelse ved fejl	
Plads til kvittering for egenkontrol og inspektioner	
Inspektionsrapporter	
Måleresultater ved idrifttagning/servicering	
Udføres der egenkontrol 1 gang i kvartalet	
dføres der inspektioner hvert 2. år	
Foreligger der dokumentation for at anlægget opfylder kravene til genvindingsgrad og gasvolumen tilbageføringsgrad.	
Bemærkninger:	

### **Bilag 3. BBR- attest**



**Brønderslev kommune**  
Teknik og Miljø

Afsender  
Brønderslev kommune, Teknik og Miljø

**BBR-Meddelelse**

(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Kommune nr.: 810      Ejendoms nr.: 12448      Udskrift dato: 16-11-2017  
Ejendommens beliggenhed:  
Søndergade 3 (Vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Føj eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen [BBR@cmptst@35654545.dk](mailto:BBR@cmptst@35654545.dk) eller telefonnr 99 454545

**Oplysninger om grunde**

**Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup**

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

**Vand & afløb**

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsynings rensesanlæg

**Bemærkninger for grund**

Reklameskilt/prisskilt: 2007.

2,4 M3 F-GASANLÆG

1 TANK 6.000/99.999 L FRA 1973

**Matrikelnr.**

16da

**Ejerlav**

HJALLERUP FJERDING, HJALLERUP

**Oplysninger om tekniske anlæg**

Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

**Anlægsnr.: 1**

**Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup**

Beliggende på matrikel 16da

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1965

Placering: Nedgravet/underjordisk

Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 2

Størrelse: 15000 L

**Anlægsnr.: 2**

**Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup**

Beliggende på matrikel 16da

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1973

Placering: Nedgravet/underjordisk

Typegodkendelsesnr.: 01-001

Indhold: Benzin

Materiale: Stål

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 2

Fabrikationsnr.: 177272

Størrelse: 15000 L

Fabrikationsår: 1973

**Anlægsnr.: 3**

**Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup**

Beliggende på matrikel 16da

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1973

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 2

<b>BBR</b>	Ejendoms Beliggenhed: Søndergade 3 (Vejkode: 1818),9320 Hjøllerup	Kommune nr: 0810	Ejendoms nr: 12448	Udskrifts dato 16-11-2017	Side: 1 / 5
------------	--	---------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

Placering: Nedgravet/underjordisk  
 Typegodkendelsesnr.: 01-001  
 Indhold: Autogasolie (Dieselolie)  
 Materiale: Stål

Fabrikationsnr.: 177273  
 Størrelse: 15000 L  
 Fabrikationsår: 1973

#### Anlægsnr.: 4

Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup

Beliggende på matrikel 16de  
 Tank (Produkt på væskeform)  
 Etableringsår: 1973  
 Placering: Nedgravet/underjordisk  
 Typegodkendelsesnr.: 01-001  
 Indhold: Benzin  
 Materiale: Stål

Driftstatus: I drift  
 Størrelsesklasse: 2  
 Fabrikationsnr.: 177274  
 Størrelse: 15000 L  
 Fabrikationsår: 1973

#### Anlægsnr.: 5

Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup

Beliggende på matrikel 16de  
 Tank (Produkt på væskeform)  
 Etableringsår: 1960  
 Sløjfning: Tanken er afblændet  
 Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: Ikke i drift  
 Placering: Nedgravet/underjordisk  
 Sløjfningsår: 1980

## Oplysninger om bygninger

### Bygningsnr.: 1

Adresse: Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup

Bygning til erhvervs-mæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) (Bygningens anvendelse: 220)

Matrikelnr.: 16de  
 Opførelsesår: 1920  
 Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Landsejerlavnavn: HJALLERUP FJERDING, HJALLERUP  
 Til-/ombygningsår: 2004  
 Antal boliger med køkken: 2

#### Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)  
 Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)  
 Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan	m2	Areal i hele bygningen	m2	Arealanvendelse	m2
Bebygget areal	326	Samlet bygningsareal	326	Samlet boligareal	184
Heraf affaldsrum i terrænniveau	0	Heraf udvendig efterisolering	0	Heraf beboelse i kælder	0
Heraf indbygget garage	0	Samlet kælderareal	0	Samlet erhvervsareal	326
Heraf indbygget carport	0	Heraf kælderareal < 1,25m	0	Samlet adgangsareal i bygningen	0
Heraf indbygget udhus	0	Samlet tagetageareal	184	Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv	0
Heraf indbygget udestue	0	Heraf udnyttet tagetage	184	Antal etager u. kælder & tagetage	1
Overdækning (ikke del af bebygget areal)	0	Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen	0	Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen	0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

#### Energioplysninger

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmeflueanlæg)  
 Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

## Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder

Adresse Etage/side	Heraf fælles areal / åben altan, tagterasse	Tinglyst areal	Areal Bolig / Erhverv / Andet	Lukket overdækning, udestue / Åben overdækning	Antal værelser Bolig / Erhverv	Toilet / Bad	Køkken
<b>Søndergade 3 (vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup</b>							
Etage: st	0 / 0	0	0 / 187 / 0	0 / 0	0 / 4	2 / 0	NEJ (H*)

<b>BBR</b>	Ejendoms Beliggenhed: Søndergade 3 (Vejkode: 1818), 9320 Hjøllerup	Kommune nr: 0810	Ejendoms nr: 12448	Udskrifts dato 16-11-2017	Side: 2 / 5
------------	---	---------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

**Bilag 4: Påbud (sidste tilsyn)**

Shell Service  
Søndergade 3  
9320 Hjallerup  
Att.: Karsten Jensen

Miljø, Vand & Natur  
Dato: 23. april 2009  
Dok. nr.: 09/7657  
Sagsbeh.: Georg Boni Jensen  
Lokaltlf.: 9945 4670  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

### Påbud om udbedring af benzinstation, beliggende Søndergade 3, Hjallerup

Brønderslev Kommune foretog den 4. marts 2009 et miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Med baggrund i det der blev registreret under tilsynet, fremsendte kommunen den 19. marts 2009 et varsel om påbud omhandlende udbedring af sandfuge ved pumpeøen og ved stålkarm til olieudskiller. Endvidere blev det varslet, at betonareal ved påfyldningsplads skal renoveres.

I varslet blev du bedt om at fremsende evt. bemærkninger til påbuddet inden den 14. april 2009. Da kommunen ikke har modtaget bemærkninger til det varslede påbud, meddeles påbuddet hermed som følger:

- 1. Sandfuge mellem pumpeøen og SF-stensbelægningen skal snarest og senest den 1. juli 2009 oprenses og tættes således, at der ved evt. spild af benzin eller diesel ved tankning, ikke kan ske en forurening til jorden.*
- 2. Sandfugen mellem SF-stensbelægningen og jernkarmen ved brønddæksel på salgspads, skal snarest og senest den 1. juli 2009 oprenses og tættes således, at der ved evt. spild af benzin eller diesel ved tankning, ikke kan ske en forurening til jorden.*
- 3. Den støbte påfyldningsplads skal snarest og senest den 1. juli 2009 renoveres således, at pladsen er tæt, og således at evt. spild i forbindelse med påfyldning ikke kan forurene jorden.*

Påbuddet meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42.

#### Klagevejledning.

Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet inden for en frist på 4 uger efter meddelelse af påbuddet. Evt. klage skal sendes til Brønderslev Kommune, der videresender klagen med sagens dokumenter til Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være modtaget hos kommunen senest onsdag den 20. maj 2009.

#### Søgsmål

---

<sup>1</sup> 1757 af 22/12 2006. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Efter § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du mulighed for at indbringe påbuddet for domstolene. Fristen herfor er 6 måneder efter meddelelse af påbuddet [første hverdag efter brevets datering + 6 mdr.].

### **Aktindsigt**

I henhold til Forvaltningsloven er der aktindsigt. Ønskes der aktindsigt skal der fremsendes anmodning herom, hvorefter evt. gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk.

### **Baggrund for påbuddet**

Ad. 1.

Som anført i efterfølgende tilsynsskema, blev det ved tilsynet registreret, at der mellem pumpeø og SF-stensbelægningen er en sandfuge på ca. 1½ cm. Ved tilsynet gjorde jeg opmærksom på, at i det omfang der ikke er støbt nedenunder, vil der ved spild af benzin eller diesel ske en jordforurening. Endvidere blev oplyst, at i det tilfælde, at fx. pumpen i udleveringsstanderen bliver utæt, vil væske herfra medføre en forurening, idet belægningen under standeren er støbt med fald ud til kanten.

Ad. 2.

Problematikken er her den samme som ved ad.1. Ved tilsynet blev vurderet, at sandfugen mellem SF-stensbelægningen og brøndkarm er så bred, at der vil være en umiddelbar risiko for en jordforurening i tilfælde af, at der forekommer spild på pladsen.

Ad. 3. Som anført i tilsynsskemaet, er der 2 steder på påfyldningspladsen, hvor der er foretaget reparationer med nedlægning af løse betonstykker i huller. Brønderslev Kommune vurderer, at dette ikke sikrer undergrunden tilstrækkeligt mod en forurening ved evt. spild når tankanlægget fyldes op, hvorfor påfyldningspladsen skal reoveres således, at denne er tæt.

### **Vurdering**

Det vurderes, at den "manglende" tætte belægning mellem pumpeøen og SF-stensbelægningen på salgspladsen udgør en umiddelbart risiko for forurening, fx ved spild af benzin eller diesel i forbindelse med tankning, hvorved benzin/diesel vil sive til undergrunden via sandfugen. Samme forhold gør sig gældende ved de 2 huller/ødelagte arealer ved påfyldningspladsen.

Stationen er i 2002 blevet reoveret i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg<sup>2</sup>.

Bekendtgørelser og lovhenvvisninger kan findes på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Med venlig hilsen

  
Georg Boni Jensen  
Akademiingeniør

[Georg.boni@99454545.dk](mailto:Georg.boni@99454545.dk)

---

<sup>2</sup> 555 af 09/06 2001. Bek. om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg

<b>Virksomhedsnavn</b>	Shell Service	<b>CVR-nr. ?</b>
<b>Beliggenhed</b>	Søndergade 3, 9320 Hjallerup	
<b>Kontaktperson</b>	Karsten Jensen	<b>Ejer</b> Karsten Jensen
<b>Etableringsår</b>	Ca. 1950	<b>Afstand til boliger</b> -
<b>Antal ansatte</b>	Ejer + ½ tids	<b>Telefon</b> 9828 1301
<b>Tilsynsførende</b>	Georg Boni Jensen	<b>Dato</b> 4. marts 2009
<b>Til stede</b>	Karsten Jensen (KJ) Georg Boni Jensen (GBJ)	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b> -
<b>Tidsforbrug i timer</b>	Forberedelse: 0,5 Tilsyn: 0,5 Rapport: 4,0	

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Nej	Rensekar/affedning	Nej
Karosseriarbejde	Nej	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Nej	Automatisk vaskehal	ja
Lakering	Nej	Motorvask	

**Bemærkninger:** Virksomhedens drift består i salg af benzin og diesel, butikssalg af autotilbehør samt vaskehal. Der vaskes 7 – 8000 biler/år.

Driftsjournaler		
Journal for	Ja/nej	Bemærkninger
Fører driftsjournal	Ja – for benzinsalg og antal vask	
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald, affaldsregistrering	Nej – der fremkommer ikke farligt affald	
Farligt affald – aflevering	Se punkt nedenfor	
Kontrol af filtre i luftafkast	Der er ikke filtre i udsugning	

**Bemærkninger: ingen bemærkninger**

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkning
Afløb værksted	Ingen afløb		
Vaskehal	Ja, offentlig kloak	OB/U	
OB/U	2 stk.(fra vaskehal og benzinsalgssted)		
Off. kloak?	Ja		

**Bemærkninger:** OB/U tømmes 2 gang/år, kvitteringer forevist. OB/U tømmes af Aalborg Kloakservice. GBJ gjorde opmærksom på, at tømning skal foretages af Modtagerstation Vendsyssel, se tilsynsbrev. Sandfang (2 stk.) tømmes af Ørum Maskinstation. Sandfang skal ligeledes tømmes af Modtagerstation Vendsyssel.



Affaldsproduktion			
Type	Mængde/år	Opbevaring	Modtager
Spildolie			
Oliefiltre			
Rensevæsker			
Kølevæske			
Bremsevæske			
Vand fra bremsevæsker			
Spraydåser			
Brugte katalysatorer			
Bremse-/ koblingsdele			
Dæk			
Metalskrot			
Brændbart	Vides ikke	I container	Marius Pedersen afhenter
Glas	Haves ikke		
Batterier	Haves ikke		
Sand fra sandfang	Se under spildevand		
Tømte malingsbøtter	Haves ikke		
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc.)	Haves ikke		
Ophugning af biler	Haves ikke		
Benzinpåfyldning	Se skema vedr. benzin.		
Bemærkninger: ingen bemærkninger			

Olietanke			
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Benzin	Jordtank	15.000 liter	1964/65
Benzin	Jordtank	15.000 liter	1973 – Herning B. nr. 177272
Benzin	Jordtank	15.000 liter	1973 – Herning B. nr. 177273
Diesel	Jordtank	15.000 liter	1973 – Herning B. nr. 177274
Bemærkninger:			

Luft				
Indhold	Udsugning ja/nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering				
Undervognsbeh.				
Udstødn./svejsrøg/Rensemiddeldampe				
Slibning				
Svejsning				
Bemærkninger: ingen				

<b>Kontrol af fyr:</b> (skal kontrolleres 1 gang årligt)	Kontroldato	Sodtal højst 2 efter Bacharach's skala v. Co2 pct. på 10-12, ved oliefyr	Fyrets effekt	Røggassens sodtal (max 0), ved gasfyr	Rørforbindelse En-strengt
Fjernvarme					

Råvareforbrug		
Råvaretype	Opbevaring	Årligt forbrug
Olie		
Kølevæske		
Bremsevæske		
Kølervæske		
Sprinklervæske		
Rensevæske		
Industri rens		
Dæk		
Batterier/blyakkumulatorer		
Maling (straydåser)		
Til undervognsbehandling		
Bemærkninger: Råvareforbrug registreres ikke samlet.		

Benzin- og dieselsalg	
Grundoplysninger	Bemærkninger
Årlig benzinsalg i m3	Ca. 1.500.000 liter samlet
Årlig dieselsalg i m3	
Antal salgsstandere	4 stk.
Antal påfyldningspladser	1 stk. Der er 2 "huller" i betonen i påfyldningspladsen, som er repareret med løse betonstykker.
Belægning på pladser	SF-sten ved udsalgsstandere. Pladsen har "kuvvertfald" med afløb til nedløbsbrønd. Der er lunger på arealet. Overgang mellem SF-stensbelægning og pumpeø er ikke tætnet (ca. 1,5 cm. sprække med sand) Betonbelægning ved påfyldningsplads. Betonen er ikke tæt, - 2 steder er der foretaget reparationer ned nedlægning af løse betonsten.
Afløb fra pladser	Sandfang i nedløbsbrønde (Ø 30 bt.). Herefter ført olieudskiller.
Sandfang, antal og størrelse	Sandfang i rendestensbrønde, størrelse kendes ikke, sikkert ca. 20 liters sandfang.
Olieudskiller, antal og typebetegnelse, etableringsår	1 stk. Renoveret i 2002.
Driftstid	7.30 – 20.00
Antal tanke, etableringsår, størrelse, beskyttelse (katodisk), etc	4 stk. se ovenfor. Tank fra 1964/65 er så vidt vides renoveret i 2002 af A.A. Service & Transport, Kådhøjvej 4a, 8530 Hjortshøj. Det vides ikke, om tanken er beskyttet som angivet i § 46 i Olietankbekendtgørelsen. Se tilsynsbrev.

**Bemærkninger:** GBJ orienterede om, at der måske ville blive givet et påbud om at tætte omkring pumpeøen, ved "lunken" i SF-stenbelægningen (ved stålkarm), samt ved påfyldningspladsen. GBJ lovede at forespørge A.A Service & Transport om der foreligger papirer på, hvilke foranstaltninger der er foretaget i 2002 angående tanken fra 1965. Grund og anlæg ejes af Karsten Jensen.

Indretning, anlæg etableret før 1. oktober 2001	
Forhold	Bemærkninger
Væskeførende rør (stål eller galvaniseret?)	Alle rør er galvaniserede
Sugerør (kontraventil?)	Sugerør er monteret med kontraventil
Tanke (overfyldningssikring?)	?
Tanke (elektronisk pejlesystem/lækagealarm?)	Alle tanke, der ikke opfylder kap. 2 i bekendtgørelsen, er etableret med elektronisk pejlesystem med lækagealarm
Olie- og benzinudskillere (tæthedsprøvet, hvornår?)	Ja, i forbindelse med renovering 2002* Det vides ikke om der er foretaget foring/renovering af udskilleren.
OB/U, alarm for væskestand/lagtykkelse	Ja, i forbindelse med renovering 2002* Brønderslev Kommune har ikke modtaget tegninger/oplysninger herom.
Vaskeplads/hal: hvortil afledes (separat OB/U)	Separat OB/U, ført til offentlig kloak,
Belægning under udleveringsstander (tæt?)	Ja, fuldstøbt.
Påfyldningsplads (indretning, underlag, afløb etc)	Betonstøbt med kuvertfald, afløb til OB/U. Der er 2 "huller" i betonen i påfyldningspladsen, som er repareret med løse betonstykker.
Påfyldningsrør (enkelt-/dobbeltvæggede)	Enkeltvæggede påfyldningsrør er tæthedsprøvet
Foretaget ændringer efter 30. september 2001?	Renoveret i 2002 i henhold til benzinstations-bekendtgørelsen.
<b>Bemærkninger:</b>	

Kontrol med stander anlæg	
Benzinsalg > 500 m <sup>3</sup> /år, diesel > 300 m <sup>3</sup>	
Eksisterer miljøsikringshåndbogen	Ja, dog ikke ført ajour*
Indeholder miljøhåndbogen oplysninger om: Ansvarlig person	Ja
Gyldigt typecertifikat	Ja
Beskrivelse af egenkontrol, herunder hvor ofte	Nej
Rutinebeskrivelse ved fejl	Nej *
Plads til kvittering for egenkontrol og inspektioner	Ja
Inspektionsrapporter	Ja, de sidste dog fra 2005*
Måleresultater ved idrifttagning/servicering	Ja
Udføres der egenkontrol 1 gang i kvartalet	Nej *
Udføres der inspektioner hvert 2. år	Ja, måske, dokumentation kunne ikke forevises*
Foreligger der dokumentation for at anlægget opfylder kravene til genvindingsgrad og gasvolumentilbageføringsgrad.	Ja, måske, dokumentation kunne ikke forevises*
<b>Bemærkninger:</b> * GBJ gjorde opmærksom på, at disse oplysninger skal kunne forevises ved tilsyn, og at miljøsikringshåndbogen skal være ført ajour.	