



**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	16. juli 2020
<b>Journal nr.</b>	13/030195
<b>CVR-nummer</b>	10518903
<b>P-nummer</b>	1000089180
<b>Virksomhed</b>	<b>Ole's Autoservice ApS</b>
<b>Binavn</b>	SAMSØ MASKINFORRETNING ApS
<b>Adresse</b>	Bryggervej 1, 8305 Samsø
<b>Telefonnummer</b>	8659 0265
<b>E-mail</b>	post@olesauto.dk
<b>Hovedvirksomhed</b>	Autoværksted
<b>Bivirksomhed</b>	Benzinsalg nedlagt i 2004
<b>Opstartsdato</b>	Overtaget af nuværende ejer i 2006 sammen med Tobias
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Hardy Hansen og Tobias Lund Jarløv
<b>Aarhus Kommune</b>	Anne Haarmark

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.


Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen

### Anden lovgivning m.v.

Bekendtgørelse nr. 1337 af 08. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).

### Beliggenhed



I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 87 – Tranebjerg - Mindre industriområde. Området er udlagt til erhvervsformål, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport, autoreparation, håndværksvirksomheder o.lign. Værkstedet er beliggende inde for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er separatkloakeret.



Oversigtskort over Oles Autoværksted.

Til højre i billedet ses området med henstilling af køretøjer der afventer videre behandling. Se også foto bagest i rapporten.

## EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

## MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringsystem.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion



Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler, traktorer osv. Der foretages ikke lakering og undervognsbehandling på virksomheden. Det er tidligere oplyst, at en enkelt plet dog kan blive undervognsbehandlet i forbindelse med reparationer.

Virksomhedens benzinsalgssted er nedlagt pr. 31/12 2004. Der er efterfølgende sket oprydning gennem Oliebranchens Miljøpulje. I den forbindelse er der etableret 2 nye olieudskillere.



Virksomheden er udvidet i 2009 med en tilbygning på 270 m<sup>2</sup>, som primært bliver brugt i forbindelse med servicering af traktorer og andre landbrugsmaskiner.

Vaskeplads med afløb via olieudskiller foran tilbygning, hvor der lejlighedsvis vaskes traktorer m.m.



Foto fra tilsynet af pladsen foran tilbygningen, hvor der repareres landbrugsmaskiner. Der er etableret opkant fra Bryggervej ind mod pladsen for at forhindre regnvand tilledes i olieudskilleren, der har afløb midt på pladsen.

### **Virksomhedens maskinpark og -anlæg**

Service- og reparationsværksted, pladeværksted og klargøringsværksted

Værkstedet er indrettet med div. lifte, dækmaskine, hydraulisk presser, 4 - 5 CO<sub>2</sub> -svejseanlæg, testudstyr m.m.

### **Virksomhedens areal, antal ansatte og driftstid**

Værkstedets areal er på 300 m<sup>2</sup> + den tilbygning på 270 m<sup>2</sup>.

På værkstedet er der beskæftiget 8 personer.

Den normale driftstid er:

Mandag - torsdag: Kl. 7.00 - 15.30/16

Fredag: Kl. 7.00 - 14.00

Lørdag/Søndag: Efter behov og efterspørgsel ellers ingen drift.




Foto fra tilsynet

## Opfølgning fra sidste tilsyn

Ingen opfølgningspunkter fra seneste tilsyn i 2017.

## MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN

### Luftemissioner

Der er etableret punktudsugning i tilslutning til følgende af virksomhedens processer:

Udstødning. Afkast ført over tag.

Rumventilation i hele værkstedet.

Svejseanlæg. Afkast ført over tagryg

### Støj

Evt. støjende anlæg på værkstedet kører kun i dagtimerne og i kortere perioder. Virksomhedens placering midt i byen, kan dog give anledning til støjgener for de omkringboende.

Virksomhedens kompressorer er placeret indendørs i skur på tilbygningens højre side. Se foto til højre og gul □ markering på oversigtsbilledet side 3.

### Opvarmning

Virksomheden er overgået til fjernvarme i 2009.

### Opbevaring af olie og kemikalier

Opbevaring af olier m.m. sker i rum med hævet afløb.

Rummet ligger i tilknytning til værkstedet.





## Affald

Fra virksomheden kommer der følgende typer affald:

Affaldstype	Mængde / år	Transportør/affaldsmottager	Opbevaring
Spildolie/ bremsevæske	Ca. 5000 liter	Marius Pedersen	Indendørs i dobbeltvægget tank
Kølevæske		Affaldscenter Harpesdal	Inde i plastbeholdere
Oliefiltre		do.	- -
Batterier		FTZ i Århus	Container
Metalskrot		SAMSK	Container
Dæk		Affaldscenter Harpesdal	Udendørs + container
Papir + pap		Afhentes af kommunens ordning	Container
Andet industriaffald		do.	- -



Foto fra tilsynet 2020 på affaldsopbevaring i egnede containere

## Spildevand

Virksomhedens spildevand omfatter sanitetsspildevand og vaskevand fra vaskeplads. Vaskevandet afledes over olieudskillere med koalesensfilter.

Olieudskillere tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt af Holst Kloakservice.

Kondensat fra kompressor anlæg afledes via olieudskillere.

## Tanke

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Fyringsolie	Overjordisk — udendørs	1997	1.500 l	Virksomheden er overgået til fjernvarme og tanken fjernet.
Spildolie	Indendørs	2009	1.000 l	Dobbeltvægget
Spildolie	- -	2009	1.000 l	- -
Spildolie	- -	2009	1.000 l	- -




Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank som er placeret i tilbygningsdelen. De to andre tanke er ikke i brug og står tomme ude på pladsen foran tilbygningen. Den ene har hul i kappen.

## Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Foto fra området bag bygningen, der anvendes til opbevaring af bl.a. dæk. Der er ingen jordforureninger på området.





## ANDRE BEMÆRKNINGER

På ejendommen Bryggervej 8 opbevares en række biler (10-15 på årsbasis), der enten er henstillet af ejere til reparation eller skal til skrot. Virksomheden tømmer bilerne for olie og benzin inden henstilling. Der udstedes ikke skrotningsattest på bilerne.

Det skal sikres, at der ikke sker ophobning af bilerne på ejendommen.

Virksomheden arbejder på at finde en aftale med en transportør, der vil fragte skrotbilerne til fastlandet/Jylland. Der skal dog være flere end blot tre biler for at det kan betale sig med fragt og skrotning, da der skal tillægges overfartsomkostninger.

Foto af henstillede biler ses bagest i rapporten fra side 8.

Henstillinger i hæk-området, der vender ud mod Bryggervej tilhører cykelhandleren, Smedegade 36



## AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det blev aftalt, at virksomheden fremsender aftalen med skrotfirmaet når denne foreligger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 4. august 2020

Anne Haarmark  
Miljøsagsbehandler







