



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
Jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Gram Genbrugsplads Industrivej 5 6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	24.11.2020
Til stede ved tilsyn:	Conny Barsballe, Provas. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K211 Genbrugspladser

Telefon	73 520 520	Hjemmeside	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32767966
Fax		P. nr.	1015968857

Matrikler
1387 Gram Ejerslav, Gram

Acadre sagsnr.:	Acadre 20/22693
-----------------	-----------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019, Bilag 2, punkt K 211. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har gældende miljøgodkendelse til drift af genbrugsplads af 5. november 2007 med tillæg af 22. september 2008 til at modtage lettere forurenede jord.  Der er givet accept til opstilling af specialcontainer til medicin- og giftaffald samt færdigpakket malingsaffald den 13. januar 2014.  Virksomheden har tilladelse til at aflede spildevand af 5. november 2007.
Kontaktperson ved tilsyn	Kontaktpersonen ved tilsynet var driftsleder af genbrugspladsen, Conny Barsballe, Provas.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn med fokus på opbevaring, håndtering og bortskaffelse af farligt affald.
Produktionsforhold	Der er tale om en kommunal genbrugsplads som primært modtager affald fra borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. Pladsen havde 34.000 besøgende i 2019.  Pladsen modtager brændbart affald, affald til deponi, farligt affald og genanvendeligt affald, herunder grenaffald og lettere forurenede jord.  I hallen opbevares elektronikaffald, farligt affald samt tøjcontainer og andet til genbrug i et grenbrugshjørne.  Farligt affald hentes af Marius Pedersen.  På pladsen findes 1 stabler og 1 rende-graver.  Medarbejderne har bla. adgang til driftsinstruks, sorteringsvejledninger, opslagsværk i en mappe kontoret og i en app.  Pladsen er indhegnet og medarbejderne rydder jævnligt op hvis der ligger affald langs heget.  Der er altid personale til stede i åbningstiden. Udenfor åbningstiden er pladsen aflåst.  Siden seneste tilsyn er der blevet bygget en overdækning, så elektronikaffaldet kan stå beskyttet mod vejrlig når det afventer afhentning.

Driftstider	Genbrugspladsens åbningstid er tirsdag, torsdag og fredag kl. 14.00-18.00. Lørdag og søndag 10.00-15.00. Personale er på pladsen i hverdagene i tidsrummet: sommer - 9.00-18.00. Vinter - varierende. Weekend: sommer 9.00-15.30, Vinter: 9.30-15.30.
Antal ansatte	Der er 2 faste medarbejdere på pladsen.

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Belægningen i hallerne til opbevaring af farligt affald tjekkes 1 gang i kvartalet, og indgår i virksomhedens vedligeholdelse af pladsen. Virksomheden fremsender årligt opgørelser over bortskaffet farligt affald til kommunen. Årsopgørelsen for farligt affald for 2020 fremsendes digital i januar 2021.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ingen udsugning i hallen til opbevaring af farligt affald.

### Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Marius Pedersen henter alt farligt affald. Der modtages ikke eternit og asbestaffald på genbrugspladsen.  Farligt affald afleveres i hallen, hvor der er et støbt betongulv. Alle afløb er afproppede.  Ved tilsynet var lysstofrør opbevaret udendørs og var ikke beskyttet mod vejrlig. Driftslederen oplyste, at disse blev flyttet til under halvtaget hurtigst muligt.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er af Region Syddanmark kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening.

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold, udover at kassen til lysstofrør skal beskyttes mod vejrlig.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder