

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	16.10.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	28142412
P-nummer	
Virksomhed	Circle K
Adresse	Christian X's Vej 253
Postnummer og by	8310 Tranbjerg J.
Telefon	8629 0209
Mobil	
e-mail	kikr@circlekeurope.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Kim Brink
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	-
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger at følge op på fra sidste tilsyn
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Servicestation med kiosk, vaskehal, brændstofsalg og "pusleplads" med støvsugere. Intet værksted.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 18 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde 21.05.05.ER. Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 434 - Erhvervspark og naturområde nord for Tranbjerg.
-------------	---

	Mod sydvest grænser ejendommen op til et område hvor der findes boliger, dog ikke på nabogrunden.
--	---

Driftstid

Hverdage	kl. Døgnåbent
Lørdage	kl. Døgnåbent
Søn- og helligdage	kl. Døgnåbent

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Bil shampoo og diverse kemikalier til vaskehallen opbevares i aflåst vaskerum tilknyttet vaskehallen. De er alle svanemærkede.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Vaskehallen er ligger nærmere end 100 meter fra bolig og skal derfor (ved nye anlæg) være lukket i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00 jf. § 9 i Autobranchebekendtgørelsen. Regulering af lukketid i tilfælde af klager, skal ske ved påbud jf. § 20, da servicestationen er etableret inden 1986.
Væsentlige støjkloder	Vask og tørring foregår for lukkede porte. Kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj	Der foreligger ingen klager overanlægget, og der vurderes ikke at være behov for at ændre på åbningstiden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Virksomheden er ikke kilde til luft.
Rumopvarmning	Butik og kontor opvarmes med varmegenindvindingsanlæg. Tank til fyringsolie er bortskaffet.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	fælleskloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Der er ikke tilknyttet nogen spildevandstilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og 3 olie- og benzinudskillere</p> <p>Der er installeret ny vaskemaskine i 2008. Der vaskes ca. 12.000 biler pr. år. Statoil har skiftet vaskekemikalieleverandør til Wash-Tech, hvis produkter er uden både A- og B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg. Oplysninger om produkterne fra WashTech fremgår af DHI's hjemmeside www.bilvaskehaller.dhigroup.com/</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	3 olie- og benzinudskillere.
Tømning / kontrol af udskillere	Syd slam kommer og tømmer olieudskillere og sandfang. De kommer ofte og var der sidst den 16.08.2018. Der er en aftale om at syd slam kommer en gang om året og tømmer sandfang og olieudskillere.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfanget blev tømt sidst 27.09.2018.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.
Øvrigt affald	Virksomheden har containere til blandet brændbart affald, der tømmes via renovationsordning. Derudover er der en aftale med Reitan der kommer og afhenter papaffald.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	
Olietanke	1 16.000 l 1970 Nedgravet Inden 18.5.2019	
	2 8.000 l 1986 Nedgravet Inden 8.1.2019	
	Ditto	
	3 12.000 l 1986 Nedgravet Inden 8.1.2019	
	Ditto	
	4 16.000 l 1970 Nedgravet Inden 3.4.2019	
	Ditto	
5 16.000 l 1970 Nedgravet Inden 8.1.2019		
Ditto		
6 16.000 l 1970 Nedgravet Inden 8.1.2019		
Ditto		
7 30.000 l 1996 Nedgravet Inden 8.1.2019		
Ditto		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Rørsystem tæthedstestet samtidigt med inspektion. Tankene er forsynet med automatisk pejleudstyr. Gilbarco foretager øvrige inspektioner og kontroller af anlægget.
Rørføringer til olietanke	-

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der forekommer ikke flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen. Der er afløb til kloak fra rummet. De fleste kemikalier er placeret på spildbakke, men enkelte dunke var placeret direkte på gulvet. Der er til ca. en uges forbrug. Der er kommet nye regler i forhold til opbevaring af kemikalier hvor det nu kun er problematisk at have miljøfarlige kemikalier i nærheden af afløb. Vaskekemikalierne er alle svane mærkede og det er derfor ikke et problem at have en uges forbrug stående på gulvet med afløb til kloak.
Påfyldningsplads for brændstof	Salgsstedets to påfyldningspladser og salgspadser er etableret med tæt underlag dels i beton og dels i overfladebehandlet asfalt.
Belægninger	Alle belægninger så tætte ud ved tilsynet.
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jordforurening ved tilsynet

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf:
e-mail: mnnr@aarhus.dk