



## Rapport for miljøtilsyn hos Byens Billeje Aalborg ApS, Sundsholmen 4, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	02.08.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	70 25 18 25	<b>CVR nr.</b>	36436549
<b>E-mail</b>	hra@byensbil-pleje.com	<b>P. nr.</b>	1023432168

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	11.11.2019

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-08-2021	Aftale	Meddelt	1 x 200 l. tromle m. afrensningsvæske samt 1 x 200 l. tromle med bronze-væske (rustbeskyttelse) stående på værkstedet skal stå på riste, som kan rumme største beholder på risten. Frist for etablering af rist er senest 1. oktober 2021.
02-08-2021	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning/inspektion af virksomhedens olieudskiller senest 1. oktober 2021.
02-08-2021	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende resultaterne af egenkontrol af virksomhedens spildevand fra 2019 og frem til idag, iht. den gældende tilslutningstilladelse af 11. nov. 2019 samt auto-værkstedsbekendtgørelsens §14 - senest 1. oktober 2021.
02-08-2021	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal senest 1. oktober 2021 fremsende oplysninger om naturgaskedlens indfyrede effekt.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager undervognsbehandling, lakering af mindre skader, klargøring og lidt autoreparationer.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	0-24	8-16	8-16

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Undervognsbehandling			
2	Udstødningsgas			
3	Naturgaskedel			
4	Malekabine			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	9,0		0,50	0,63	4,16	22,70	20,0
2		1					
3		1					
4		1					

Rumopvarmning:
Naturgas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Opvarmning af virksomheden er ændret fra oliefyr til naturgasfyr. Virksomheden skal senest 1. oktober 2021 fremsende oplysninger om indfyret effekt af naturgaskedlen.
Luft, filtre	Filtre på afkast fra undervognsbehandling er senest kontrolleret/udskiftet 15. juli 2021 (Der er fremvist dokumentation ved tilsynet 2/8 2021).

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, udendørs	Støj fra til- og frakørsel samt fra afkast fra udsugning/ventilation. Støvsugning med "tornado gun" og måttebankning som tidligere foregik udendørs, foregår nu kun indendørs og med lukkede porte, døre og vinduer. Støj fra til- og frakørsel samt fra afkast fra udsugning/ventilation.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads	3,00	38	m <sup>3</sup>	Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der foretages bilvask med højtryks-/hedtvandsrensere. (gns. 35 bilvask og max 40 pr. uge). Aktiviteten foregår indendørs på støbt betongulv. Der er afløb via sandfang og koalescensudskiller med flydelukke og alarm.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i et område med separatkloakering, hvilket betyder at overfladevand/regnvand ledes direkte og urensset til vandløb.
Spildevand, afløbsforhold	Vand fra vask af biler samt gulvvaskevand afledes via sandfang og olieudskiller.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har den 11. november 2019 fået tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. I tilladelsen er stillet krav om egenkontrol af det afledte spildevand.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden skal fremsende resultater af egenkontrol af virksomhedens spildevand fra 2019 og til idag. Analyserne skal fremsendes senest 1. oktober 2021.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Euro PEK ROO (klasse 1)	6,0		2.600

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning/inspektion af olieudskiller, senest 1. oktober 2021.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standardlæg	Bemærkning
1	2018	2018	Fyringsolie	1.800	Indendørs	NEJ	Tank til fyringsolie anvendes ikke mere, da virksomheden nu opvarmes af naturgas. Tanken er tømt og virksomheden afventer afhentning af tanken af OK Olieselskabet.

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	I BBR-registret er ikke anført olietanke på ejendommen hvilket ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold ved tilsynet 2. aug. 2021. Virksomheden bor til leje på ejendommen. Det er til enhver tid ejers ansvar, at BBR-registret er ajourført med de korrekte oplysninger, men der gøres opmærksom på, at hvis der sker uheld med olie, kan brugeren blive draget til ansvar, jf. olietankbekendtgørelsen kapitel 8.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Affedningsmiddel		200	Liter	Tromle	200	Opbevaring ikke i orden	2021
Vaskeprodukter		250	Liter	Plastdunk	25	Indendørs, bag opkant	2021
Vaskeprodukter		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2021
Rustbeskyttelse		2.000	Liter	Palletank	1.000	Indendørs, bag opkant	2021
Rustbeskyttelse		400	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2021
Rustbeskyttelse		200	Liter	Tromle	200	Opbevaring ikke i orden	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Tromle 1 x 200 l. med bronze-rustbeskyttelse, samt tromle 1 x 200 l. med afrensningsvæske stående på værksted, skal stå på rist som kan rumme volumen af den største beholder på risten jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart		Liter	Container - lukket	1.000	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Dæk	25	Stk	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Jern og metal	2	m <sup>3</sup>	Container - åben	5	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Spraydåser	600	Liter	Container - lukket	800	Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	Afhentning af virksomhedens affald er anmeldt via Miljøstyrelsens ADS (Affaldsdatasystem) og gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Alle fraktioner (metal, dæk, spraydåser, olie, pap, restaffald) hentes af Marius Pedersen. Ingen bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er ikke omfattet af indsats for indvindingsopland, område med særlig drikkevandsinteresser (OSD), men ligger indenfor zonen med indsats for overfladevand (fjorden).
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	For ejendommen hvorpå virksomheden ligger, gælder kommuneplan ramme 2.2.H7 (let erhvervsområde) og lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden skal fremsende journal iht. vilkår 9 i tilladelse til afledning af spildevand af 11. nov. 2019 samt kopi af driftsjournal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens §14.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. Region Nordjyllands database over muligt forurenede grunde.
Bæredygtighed	Virksomheden har ændret opvarmning fra oliefyrt til naturgasfyrt.