

Bendtsens Auto  
Ole Rømers Vej 13  
3000 Helsingør  
Att. Michael Bendtsen

**Center for By Land og Vand**

Natur Miljø og Klima  
Stengade 59  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 03. marts 2026

**Katja Klepsch Justesen**

Miljø sagsbehandler  
Tlf. 49 28 25 42  
Mobil 49 28 25 42

[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

**Afrapportering af miljø – og affaldstilsyn hos Bendtsens Auto d. 3. marts 2026**

Helsingør Kommune var på tilsyn på dit værksted tirsdag d. 3. marts 2026. Til stede ved tilsynet var Michael Bendtsen fra virksomheden og Katja Klepsch Justesen samt Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Formålet med tilsynet er at kontrollere at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder<sup>i</sup>, at I sorterer og bortskaffer affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen<sup>ii</sup> samt miljøbeskyttelsesloven<sup>iii</sup> i almindelighed.

**Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:**

- Metalaffald skal overdækkes og beskyttes mod vejrlig
- Der stod flere biler uden nummerplader. Vi beder om at udtjente køretøjer indregistreres eller bortskaffes på anden vis.
- Der skal etableres hente og sorteringsordning for plastaffald

**Forholdene bedes bragt i orden inden d. 1. maj 2026****Brugerbetaling på miljøområdet**

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>iv</sup> skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug, vi har på den enkelte virksomhed. Timebetalingen er 681 kr. pr. time i 2026. Taksten afspejler kommunens udgifter til tilsynsarbejdet, beregnes årligt og vil kunne ses på kommunens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen. Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

**Offentliggørelse af tilsynsoplysninger**

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration, [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Katja Klepsch Justesen

**Indretning og drift**

Hvilke aktiviteter foretages?	Ja	Nej	Bemærkninger
Service og reparation	x		
Salg af biler	x		
Plade- og Karosseriarbejde	x		En smule, der er udsug.
Lakering		X	
Undervognsbehandling		X	
Automatisk vask		X	
Manuel vask		X	
Bremsevask/maskindelevask		X	
<b>Modtages der biler til ophug /forsikringsbiler?</b>			
		X	
<b>Arealets beskaffenhed</b>			
			OK. Uden synligt spild.
Udtjente biler ( <i>max 5 ad gangen, max stå 1 måned</i> )	X		Der holder flere udtjente biler bl.a. Iveco kassevogn, en toyota, en fiat og en audi
<b>Bemærkninger</b>			
Udtjente biler bedes indregistreres eller fjernes.			

Virksomheden har 4 fuldtidsansatte og en lærling. Der er tale om et autoværksted der udfører reparation og service af biler. Der udføres begrænset med pladearbejde (der er etableret udsug). Der udføres ikke vask af biler. På matriklen holder mange køretøjer, der enten skal sælges, bruges til ophug eller er efterladt.

**Støj**

Der har ikke været nogle støjklager fra ejendommen. Der er 50 m til nærmeste bolig. Stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal derfor foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

**Luft**

Der er etableret udsug og afkast 1 meter over tag.

**Tanke og opvarmning**

Der er ingen opvarmning. Der er registreret en tank der er afblændet og fyldt.

**Oplag af olie og kemikalier**

Alt OK. Kemikalier opbevares i kemiskab og olieprodukter opbevares på spildbakker. Det farlige affald opbevares i beholdere fra ABAS, som er lukket samt en særskilt stålbeholder med spildbakke til oliefiltre. Beholderen fra ABAS bør være overdækket og der skal være spildbakke.

**Spildevand**

Der er afløb til olieudskiller i værkstedet.

**Affald og styrket affaldstilsyn**

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Skal forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)		x		
 Mad- & drikkekartoner				Har ikke fraktion
 Madaffald				Har ikke fraktion
 Pap/papir	x			
 Glas	x			
 Metal	x			
 Farligt affald	x			OK.
 Tekstilaffald				Har ikke fraktion
 Restaffald	x			
Er der tydelig skiltning?	Der bør opsættes bedre skiltning.			

**Bemærkninger til affald**

Af ADS fremgår det at der mellem 2021-2024 er afhentet bilbatterier, udtjente dæk, bremsevæske, oliefiltre, olierester, opløsningsmidler samt slam fra olieudskiller. Herudover også restaffald samt papir og papemballage. Der er etableret en affaldscontainer til pap samt en til rest. Der bør også være en container til plastaffald som fremkommer i forbindelse med modtagelse af reservedele og nye varer. Det farlige affald opbevares i beholdere fra ABAS, som er lukket samt en særskilt stålbeholder med spildbakke til oliefiltre. Beholderen fra ABAS bør være overdækket og der skal være spildbakke. Det er ABAS der står for afhentning af farligt affald, Alfa special for tømning af olieudskiller og Citycontainer der afhenter rest og pap/papir.

Der skal:

- Etableres udsortering og afhentning af plastaffald.

## Særligt for autoværksteder

Farligt affald	Modtager	Opbevaring og yderligere bemærkninger
Spildolie (kvittering)	AVISTA	
Bremsevæske/Køler væske	ABAS	
Olieklude/kattegrus	-	
Katalysatorer	-	
Oliefiltre	ABAS	
Spraydåser	ABAS	
Akkumulatorer	ABAS	
Bilbatterier/øvrige batterier	FTZ	
Lysstofrør/lyskilder	-	
Elektronikaffald	-	
Metalskrot	ABAS	
Vand fra gulvvasker/bremse skivevasker	-	
Andet (evt. opløsningsmidler mv.)	ABAS + Fortum	Opløsningsmidler samt Alfa special

## Generelle oplysninger

Virksomhedens navn	Bendstens Auto
Virksomhedens adresse	Ole Rømers vej 13
CVR	34381070
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	3. marts 2026
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej

## Foto



Værkstedets placering

1. Oversigtskort
2. Spildbakke med olietønde
3. Beholder til oliefiltre
4. + 5 Udtjente/uregistrerede biler
5. Farligt affald i beholder fra ABAS





- 
- i [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)
  - ii [Affaldsbekendtgørelsen](#)
  - iii [Miljøbeskyttelsesloven](#)
  - iv [Brugerbetalingsbekendtgørelsen](#)