

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	18. september 2023
<b>CVR-nummer</b>	28142412
<b>P-nummer</b>	1003420575
<b>GO journal nr.</b>	GEO-2013-026843, MIL-000657
<b>Virksomhed</b>	INGO (tidligere Circle K/Statoil)
<b>Adresse</b>	Grenåvej 503
<b>Postnummer og by</b>	8250 Egå
<b>Telefon, mobil</b>	30665155
<b>Kontaktperson</b>	Torben Engel
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:Tenr@circlekeurope.com">Tenr@circlekeurope.com</a>
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	Anlæg etableret i 1989
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Overgår til ubemandet station med vaskehal 1.10.2023
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Torben Engel
<b>Aarhus Kommune</b>	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 1536 om miljøtilsyn af 9. december 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden med vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug BEK. nr. 1519 af 29. juni 2021). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i Åbent land.

### EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

### MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

### INDRETNING OG DRIFT

#### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Brændstofstation med fire standere og tilknyttet vaskehal. Virksomheden Circle K overgår fra bemanded station med kiosk, til ubemandet station (INGO) med kontrolbesøg.



Foto 1 af Circle K på tilsynet, hvor de er i gang med udskiftningen af de røde skilte til gule INGO-farver

I denne tid overgår 17 Circle K stationer nationalt til ubemandede INGO-stationer. Det oplyses, at INGO står for IN and GO; ind og ud.

Vaskehallen kører med en cirkulationsgrad med genbrug af vand på 10 liter pr. vask.

### Antal ansatte

Der er kun tilknyttet kontrolpersoner til opsynsbesøg med tankområdet. Det oplyses, at en inspektør tilser tankene to gange dagligt.



Foto 2 og 3 af vaskehallen med opkørselsareal og kig til olieudskiller (se foto 6)

### Situationsplan over virksomheden og dens areal



Herover foto 4 af udsigten mod vest  
 Alle de røde markeringer henviser til olietanke med "usikker placering"  
 Pusleplads  
 Vaskehal  
 Teknikrum  
 Kiosken er nedlagt og afblændet  
 Overdækkede brændstofstandere  
 Oversigtskortet, billede 5 er fra BBR



### Driftstid

For vaskehallen alle dage: kl. 6.00-23.00  
 Vaskehallen overvåges døgnet rundt af Washtech.

## STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til åbent land.

Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 90 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- Vaskehallen (porte lukkes automatisk ved hver vask)
- Kompressor placeret i separat teknikrum
- Kørsel til- og fra virksomheden

Der forekommer ingen støjende aktiviteter udover vaskehallen. Støjbidrag vurderes at være uvæsentlig.

## Opvarmning

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Dette oliefyr frakobles på sigt, da der ikke længere er kioskløkkale, der skal opvarmes. Teknikrummet skal fremover kun opvarmes med varmeblæser, hvis det bliver nødvendigt pga. frost.

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

## SPILDEVAND

Virksomheden er i 2015 blevet fritaget fra den kommunale tømningssordning.

Olieudskiller tømnes af Norva24 efter behov. Seneste tømningssrapport er fra 22. august 2023, som blev eftersendt. Oplysninger herfra om tømningssmængder er:

Mængder	
Hvor meget vand er tømt i (m <sup>3</sup> )?	11.5 m <sup>3</sup>
Vand pr. påbegyndt (m <sup>3</sup> )	11.5 m <sup>3</sup>
Bundfald/sand drænet for vand (tons)	2 tons
Olie/vand til genanvendelse (m <sup>3</sup> )	0 m <sup>3</sup>

Foto 6-8 af olieudskillerbrønd med føler fra tilsynet



Virksomheden er beliggende på et område, der ifølge vores ledningsoplysninger fra Aarhus Vand/kloakplanen er spildevandskloakeret/fælleskloakeret. Det vil sige, at der kun fremkommer én afløbsledning at alt overfladevand og spildevand afledes til Egå Renseanlæg. Det ses også, at vaskevand fra vaskehallen tilledes sandfang og olieudskiller inden det ledes til afløb. Der er nedsivning af regnvand.

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse

Ejendommen har haft problemer med nedsivningen af regnvand og kloakrør, da der var et blokeret rør ned mod åen. Der findes en pumpebrønd med regnvand.

Det viser sig, at problemet med vand skyldes en håndvask med overfyldning, idet vand herfra løb til en vandtank.

Denne håndvask fra kiosken er ikke mere i brug.

### Opfølgning fra sidste tilsyn


Se nedenstående afsnit om olietanke.

### Oversigt over tanke i brug

Det er tidligere oplyst, at virksomheden har fem tanke, som alle er inspiceret og evt. udbedret i

2019. Inspektionsrapporter for alle tanke er fremsendt.

Udsnit af kort (billede 9) over tanke fra opfølgingsmail af 30.3.2020 ses herunder, hvor "tank 1" er markeret.



Tankkort sammenholdes med oplysninger over tekniske anlæg,

der er registreret i BBR. Disse oplysninger kan findes på [www.ois.dk](http://www.ois.dk)

	Indhold	Størrelse (l)	Etablerringsår	Placering	Fabrikations nr.	Markeret på kort med nr.:	Inspektionsfrist
1	Benzin	50.000	1984	Nedgravet		?	
2	Benzin	50.000	1984	Nedgravet		?	
3 01-001	Dieselloolie	30.000	1984	Nedgravet	326933	5 (eller 4)	20.5.2029
4 01-001	Fyringsgasolie	30.000	1984	Nedgravet	326934	4 (eller 5)	20.5.2029
5 01-000	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	305785	3 (eller 2)	21.5.2029
6 01-001	Fyringsgasolie	16.000	1984	Nedgravet	329556	2 (eller 3)	21.5.2029
7	Benzin	16.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		42	
8	Benzin	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		40 eller 41	
9	Dieselloolie	10.000	1965 Sløjfet 1984	Nedgravet og afblændet		40 eller 41	
10	Dieselloolie	16.000	1975	Nedgravet		1	20.3.2025

Det oplyses, at tank 1 og 2 (markeret med blåt) er fejloplysninger på tanke, som skal rettes i BBR.

Virksomheden har den 21. september 2023 indsendt følgende til BBR på [bbr@aarhus.dk](mailto:bbr@aarhus.dk)

*Emne: BBR-oplysninger om tekniske anlæg for ejendommen Grenåvej 503, 8250 Egå - Sløjfning af teknisk anlæg 1+2*

*Til BBR Aarhus*

*Jeg sender jeg her 2 stk. udfyldte blanketter vedrørende sløjfning af teknisk anlæg 1+2 for ejendommen Grenåvej 503, 8250 Egå.*

*Vi mener at disse anlæg må være registreret ved en fejl, og derfor bør sløjfes. Ifølge vores oplysninger har de to underjordiske tanke aldrig været etableret.*

*Best regards,*

**Nikolaj West**

*Senior Real Estate Manager*


*INGO*

*Circle K Danmark A/S*

Indberetningen til BBR tages til efterretning.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)



Indsat billede af *klassifikationsplan* fremsendt den 18. september 2023.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser.

## Opbevaring af flydende råvarer

Vaskehallen bruger washtech svanemærkede produkter. Vaskemidler til vaskehallen opbevares i teknikrum på betongulv (foto 10). Det vurderes, at kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 12 er opfyldt.

Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier kan kun bruges vejledende på virksomheder omfattet af Autobranchebekendtgørelsen, da bekendtgørelsen indeholder bestemmelser herom.

## Belægninger på øvrige pladser og arealer

Benzin- og dielerstandere er overdækkede. Hele den øvrige plads er uoverdækket og belagt med SF-sten med membran under. Se foto 11.

Det er planlagt, at der i sommeren 2024 skal fjernes belægning omkring benzinstanderne og lægges ny beton, som er godkendt til belægning omkring benzintanke efter de nye retningslinjer. I januar 2025 skal belægningen på påfyldningspladser og salgsplasser opfylde kravene i den nye benzinstationsbekendtgørelse § 6,



stk. 1 og 2, § 8, stk. 5, og § 9, stk. 3, eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning med fald mod afløb til benzin- og olieudskiller.

Under belægningsudskiftningen undersøges der for olieforurening og det oplyses, at Teknik og Miljø kontaktes inden projektet, sættes i gang.

Foto 11 viser belægning med SF-sten mellem benzinstanderne. Desuden ses olieudskillerbrønd, der også ses af foto 7 og 8.



11

### Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

### Øvrige bemærkninger

Virksomheden er omkranset af natur på vestsiden (se foto 4) og den trafikerede Grenåvej på østsiden.

På rabatten mod Grenåvej skal der i stedet for græs være "vild med vilje" og der opsættes skilte med "Her tanker insekterne".

Indsatte foto er fra INGO i Skørring, hvor dette er gennemført. Virksomheden har fremsendt billede på mail den 18. september 2023.



12



## **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Anne Haarmark

Industrisagsbehandler

E-mail: amh@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 19. oktober 2023