


Marius Pedersen- Division Special affald
Att: Kim Lund Jensen

Virksomheder
J.nr. 2020 - 14948
Ref. ANJJO/SINIC
Dato:30.september.2020

Referat af besøg den 1. september 2020

Virksomhedens navn	Marius Pedersen- Division Special affald (DSA)
Virksomhedens adresse	Baggeskærvej 15, 7400 Herning
CVR nummer	49979517
Virksomhedstype	K218 5.1 5.5
Tidspunkt for tilsynet	1. september 2020
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn/Besøg på ny virksomhed.
Varsling af tilsynet	Dette er et førstegangs besøg og ikke et reelt tilsyn. Dette er aftalt på møde med virksomheden den 24. juni 2020.
Deltagere fra virksomheden	Kim Lund Jensen, Nicolai Boch Nielsen og Thomas Gulddammer
Øvrige deltagere	-
Tilsynet/besøget udført af	Signe Niclasen og Anni Juul Jørgensen
Tilsynet/besøget omfattede	En rundgang på virksomheden og en snak om fremtiden.



Generelle forhold

Tilsynet/besøget havde karakter af miljøstyrelsen skulle lære virksomheden at kende, og der er ikke ført tilsyn med om nuværende vilkår i gældende miljøgodkendelser var overholdt. Dette forventes at skulle ske på næste tilsyn som er i 2022. DSA's miljøgodkendelser skal revurderes efter WT BREF, og BAT skal implementeres på virksomheden inden den 17. august 2022.

Besøget omfattede virksomhedens to adresser på henholdsvis Baggeskærvej 12 og 15.

DSA er omlastestation for indsamlet farligt affald, hvor følgende aktiviteter udføres:

- Sortering, omlastning og oplagring af farligt affald
- Neddeling af oliefiltere
- Neddeling af lyskilder
- Vask af containere og andre emballager samt slamsugere
- Omlastning og afvanding af sand fra sandfang.
- Inddampning af olieholdigt spildevand, fosfateringsvæske og alkalisk affald.
- Perforering / presning af spraydåser

Affaldet, som er indsamlet af DSA, kommer til DSA i Herning i beholdere, som er egnet til de forskellige typer af type affald. DSA omlaster affaldet og sender det videre til andre behandlere.

Indretning og drift

På virksomheden forefindes en lysstofrørsknuser, oliefilter neddeler, vaskemaskine til beholderne med faststof og vaskemaskine til beholdere til flydende affald. Shredder/perforator til spraydåser er ikke i drift på grund af brand den 9. marts 2020.

DSA har planer om at lave en tilbygning, hvor perforatoren skal stå og oplag af brandfarlige væsker skal opbevares således, at de kan isoleres i forbindelse med brand. I forbindelse med byggeriet af tilbygningen planlægges at lægge SF-sten på arealet omkring tilbygningen, hvor der i dag er der grus/græs.

Opsummering:

På mødet den 24. juni 2020 blev aftalt, at BTR trin 1-3 og BAT-checklisten afleveres til Miljøstyrelsen i oktober 2020. Dette er stadigvæk gældende.