

Slotte og Kulturejendomme
Att.: Erik Onsberg
(eoc@slke.dk)

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 13.09.2021
Sagsnr. 21/26461

Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54

www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn med ravelin

Helsingør Kommune førte miljøtilsyn med ravelinen i dag. Dette brev er et referat. Formålet med tilsynet var at se, at I overholder miljøgodkendelsens vilkår og miljøbeskyttelsesloven generelt.

Konklusion:

Du:

- får en dykker ned for at tilse spunsen og anoderne inden den 13. oktober 2021. Eller du
- får en dykker ned til at tilse spunsen samt skifte de tærede anoder og fæstne de løse anoder inden den 1. april 2022.
- sender rapport eller andet som dokumentation for arbejdet til mig så snart du har det.

I miljøgodkendelse er der en række vilkår, hvor de fleste drejer sig om etablering af selve ravelinen. Vilkår 13 til 15 er dog vilkår til jeres løbende kontrol. Formålet med denne egenkontrol er at sikre, at forureningen i jorden, som ravelinen består af, ikke slipper ud til vandet i havnen.

For at hjælpe med denne egenkontrol har entreprenørerne skrevet en drift- og vedligeholdelsesplan.

Stålspunsen

Du fortalte, at du siden sidste tilsyn i 2018 ikke havde fået gjort noget ved stålspunsen. Det var ikke så godt, så vi aftalte, at du

- får en dykker ned for at tilse spunsen og anoderne inden den 13. oktober 2021. Eller du
- får en dykker ned til at tilse spunsen samt skifte de tærede anoder og fæstne de løse anoder inden den 1. april 2022.

Vi aftalte, at du sender rapport eller andet som dokumentation for arbejdet til mig så snart du har det.

Du fortalte også, at opgaven er kommet ind i jeres system, der sikrer, at opgaver bliver løst med de fastsatte intervaller.

Bentonitmembranen

- Vilkår 14: I skal tilse de græsklædte arealer mindst hvert halve år for skader som hjulspor og andre huller.
- Drifts- og vedligeholdelsesplan 2.2: Arealerne skal tilses efter arrangementer og halvårligt for skader. Der er desuden en vejledning til hvordan skader skal udbedres.

Ravelinen bliver lejet ud til diverse arrangementer. I har nu fået styr på, at det alene er jer, der lejer arealet ud. I sørger for, at lejere ikke slår pløkke i jorden, men man bruger betonklodser i stedet. Man må heller ikke køre med tunge køretøjer på græsset. Er det nødvendigt, skal man bruge køreplader.

I tilser arealet regelmæssigt, og mindst hvert halve år.

Virksomhedens navn	Slots- og Kulturstyrelsen, Ravelin ved Kronborg
Virksomhedens adresse	Kronborg 1c
CVR	34072191
Listepunkt	K206
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af affald
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	13. september 2021
Der er ført tilsyn med:	Vilkårene i miljøgodkendelsen
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. I er velkomne til at ringe eller skrive, hvis I spørgsmål eller kommentarer til dette. Kom venligst med dem inden den 27. september 2021.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup

Ingeniør