

Bjarne Svendsen
Industrivej 8
9982 Ålbæk
Att.: Bjarne Svendsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: bsauto@mail.dk

26. juni 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos Bjarne Svendsen beliggende Industrivej 8, 9982 Ålbæk

Sagsnummer: GEO-2023-06910
Dokumentnummer: 8478637

Frederikshavn Kommune har den 24.06.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Bjarne Svendsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Transportabel kompressor må ikke give spild til omgivelserne**

Virksomheden har efter seneste tilsyn anskaffet sig en transportabel kompressor, som står ude, da den er dieseldreven. Der er en utæthed i kompressoren, og den har dryppet diesel, se beskrivelse under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Ifølge § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal "Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter, mm. udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand."

Ydermere står der i stk. 2 "Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."

Der må på baggrund af ovenstående ikke ske spild af olieprodukter til omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det **aftales** med virksomheden, at den transportable kompressor lappes, hvis den fortsat skal stå ude. Alternativt maskinen den stå på opsamling, således et evt. spild kan opsamles – dog må opsamlingen ikke fyldes med regnvand. Virksomheden løser problemstillingen **inden den 24. juli 2025**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at problemet er løst inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98488214	CVR nr.	10356474
		P. nr.	1000062977

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages service, reparation og karosseriarbejde. Der foretages ingen undervognsbehandling, autolak eller autovask. Virksomheden oplyser, at der foretages pladearbejde i meget begrænset omfang. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Arbejdstid fra kl. 7.30-16 Antal ansatte: 3 stk.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden oplyser, at der ikke forekommer filter på afkastet. Afkastet anvendes til udstødningsgas og et enkelt svejsested (benyttes i et begrænset omfang) og er ført ca. 2 meter over tag. Frederikshavn Kommune stiller ikke krav om filter på afkastet jf. opfølgende tilsyn i 2019.

Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jord eller grundvand.
I øvrigt	Jf. bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner skal udtjente køretøjer opbevares på tæt belægning under tag og at der skal indgås en aftale med en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed, inden virksomheden modtager max 5 udtjente køretøjer ad gangen. Derudover må de udtjente køretøjer kun opbevares i højst en måned inden de skal afhændes til en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed. Virksomheden har i 2020 oplyst, at der efter 1. januar 2020 ikke længere kan svare sig at holde skrotningsbiler til reservedele og efterfølgende skrotning, da skrotningspræmien går til tidligere registreret ejer og ikke til værkstedet. Virksomheden havde under tilsynet en skrotningsbil stående ude (på tæt belægning), som afhændes inden for en uges tid.  Virksomheden har skrotningsbiler i max 14 dage, hvorefter bilen skal videre til Frederikshavn Autogenbrug.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden oplyser, at der ikke forekommer filter på afkastet. Afkastet anvendes til udsugning af udstødningsgas og et enkelt svejsested (benyttes i et begrænset omfang) og er ført ca. 2 meter over tag. Frederikshavn Kommune stiller ikke krav om filter på afkastet jf. opfølgende tilsyn i 2019. Antal afkast: 2 stk. (1 fra udsug og 1 fra oliefyr).

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Virksomhedens nye kompressor fra 2018 er placeret udendørs med afskærmning omkring.

	 Virksomheden oplyser at pladearbejde og slibning foregår i et begrænset omfang (max 1-2 gange pr. mdr.). Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.
--	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er kun udledning fra sanitært spildevand. Der er ingen afløb i værksted.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er intet sandfang og ingen olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktive olietanke i BBR: Anlægsnr. 3: Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Diesellole År: 2007 Anlægsnr. 4: Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Fyringsolie År: 2011 

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling - Kølervæske: Stena Recycling - Bremsevæske: Stena Recycling - Spildolie: Stena Recycling - Miljøklude: dagrenovationen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med Danbrit Virksomheden har en lukket beholder fra Danbrit til brugte batterier. Farligt affald opbevares i en stor opsamlingsbakke (overskåret palletank), som er placeret i lukket container. Tomme oliefiltre og spraydåser opbevares i hver deres spand.  Virksomheden har siden sidste tilsyn fået en transportabel kompressor placeret ude, da den kører på diesel. Maskinen er utæt og har lækket en smule.  Aftalen blev, at virksomheden får lappet utætheden, hvis den skal blive stående ude - alternativt skal den stå på opsamling, som ikke kan fyldes med regnvand. Virksomheden finder og implementerer en løsning inden for en måned.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: NFIR v/ Carl Lauritzen Dæk: Øksendal Dæk Plast kofanger: begrænset mængde - virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Bilruder: begrænset mængde - virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Jern/skrot: Bindslev Produkthandel - virksomheden afleverer selv Papir/pap: begrænset mængde - virksomheden har tidligere haft en særskilt container til pap og papir, men den blev sjældent fyldt. Virksomheden frasorterer selv pap og papir, som afleveres på genbrugspladsen.

Affald står ude.

