



## Rapport for miljøtilsyn hos Marius Pedersen A/S, Korinthvej 10 og 103, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

|                       |                       |         |            |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato           | 11.11.2025            |         |            |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |         |            |
| Telefon               | 98176811              | CVR nr. | 49979517   |
| E-mail                | tjs@mariuspedersen.dk | P. nr.  | 1003094172 |

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Virksomhedstype                      | K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 |
| Godkendelsesdato                     | 22.05.2008                                               |
| Tilslutningstilladelse<br>spildevand | 11.12.2008                                               |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status  | Kommentar                                                                       |
|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 09-01-2026 | Aftale | Meddelt | Fremsendes kloaktegnning over Korinthvej 10.                                    |
| 09-01-2026 | Aftale | Meddelt | Der skal fremsendes en redegørelse for hvilke tanke findes der på virksomheden. |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                  |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Marius Pedersen A/S modtager, sorterer og omlaster affald til genbrug.</p> <p>Virksomhedens mest betydende indvirkning på omgivelserne er støj, støv og transport. Der er 98 medarbejder på virksomheden, der råder over 53 lastbiler og 22 skraldebiler. Virksomhedens driftstid er mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00 og i meget begrænset omfang lørdag kl. 07.00 – 14.00. Hovedparten af aktiviteterne i form af aflevering, sortering, neddeling og frakørsel sker i anlæggets produktions tid i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00. Neddeling af træ kan dog finde sted i hele dagperioden kl. 06.00 – 18.00.</p> <p>Virksomheden(Korinthvej 103) har et mindre autoværksted til servicering af virksomhedens egen vognpark tilknyttet afdelingen, tillige med det materiel som anvendes i afdelingen. Endelig foretages der mindre reparationer og ombygninger af de til virksomheden hørende lastvogne og containermateriel.</p> <p>Virksomhedens ejendom på Korinthvej 103 er på 20.016 m<sup>2</sup> og heraf er 2.087 m<sup>2</sup> bebygget. Sortering og neddeling af træ og laminatfolie foregår udendørs, mens sortering af pap, plast og bygge- og anlægsaffald foregår indendørs.</p> <p>Farligt affald og madaffald modtages udelukkende på Korinthvej 10.</p> |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98                           | 6 - 16           | 7 - 14  | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO14001                     |                  |         |                    |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft         | Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luft, afkast | Afkast ifm. værkstedsaktiviteter blev ikke besigtiget ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                |
| Luft, støv   | <p>Korinthvej 103: I sorteringshallen kan der være en del støv. Sorteringen foregår med åben port og med store maskiner. Dog vurderes det ikke umiddelbart at være i strid med miljøgodkendelsen.</p> <p>Korinthvej 10: Umiddelbart er der ingen oplagte kilder til støvgener.</p> |
| Lugt         | <p>Der kunne ikke konstateres lugt fra virksomhedens aktiviteter ved tilsynet.</p> <p>Madaffald opbevares i lukket container på Korinthvej 10.</p>                                                                                                                                 |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 9-13 og 54-56 i miljøgodkendelsen af 12-02-2014 (Korinthvej 103), samt vilkår 8-10 og 43-45 i miljøgodkendelsen af 08-02-2018 (Korinthvej 10).<br><br>Der er ikke etableret et afkast i sorteringshallen hvor der sorteres affald.<br><br>Der kunne ikke konstateres støvgener ved tilsynet.<br>Der er umiddelbart ingen støvende aktiviteter på Korinthvej 10. Der kan forekomme støv i tørre perioder fra neddeling af træ på Korinthvej 103. |

## Støj

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støjkloder, indendørs           | Sortering af affald i sorteringshal                                                                                                            |
| Støjkloder, udendørs            | Intern kørsel på virksomheden.<br>Neddeling af træ<br>Flytning af containere mv. på virksomheden.<br>Vask med højtrykspuler på vaskepladserne. |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 77-92 i miljøgodkendelse af 12. februar 2014. Ingen bemærkninger.                                                                       |

## Spildevand

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand                               | Virksomheden har 1 udendørs vaskeplads på Korinthvej 103 samt en overdækket vaskeplads på Korinthvej 10, anvendes vaskemidler fra SK Grøn, som har Nordisk Miljømærkning.                                                                                                  |
| Spildevand, afløbsforhold                | Virksomheden ligger i spildevandsplanens kloakopland 0.4.10. Området er separatkloakeret.<br>Spildevandet afledes til Renseanlæg Øst. Overfladevandet ledes til det kommunale regnvandssystem til Romdrup Å.                                                               |
| Spildevand, tilslutningstilladelse       | Der er meddelt tilslutningstilladelse d. 11. 12 2008 til vaskeplads på Korinthvej 103. Det er ifm. miljøgodkendelse af Korinthvej 10 vurderet, at indendørs vaskeplads på Korinthvej 10, hvor der vaskes egne containere, ikke kræver en særskilt tilslutningstilladelse   |
| Spildevand, egenkontrol                  | Der er ikke stillet krav om egenkontrol i tilslutningstilladelse.                                                                                                                                                                                                          |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Vaskeplads ifm. værksted blev ikke besigtiget ved dette tilsyn.<br>Vaskeplads på Korinthvej 10 har tæt belægning med afløb. Det blev ved tilsynet ikke afklaret hvor afløbet bliver ledt til. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender kloaktegning over Korinthvej 10. |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskilleranlæg                     | Afløbet fra vaskeplads på Korinthvej 103 ledes til koalescensudskiller med kapacitet på 6 l/s og et slamfang på 5000 l. Derudover er der etableret en 3,5 m3 sandfang i selve vaskepladsen. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Tømmer selv udskilleranlægget 3 gange årligt(FKS Slamson). Dokumentation blev forevist ved tilsynet.                                                                                        |

| Kontrolpunkt                                 | Tilsynskommentar                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskiller, funktionsafprøvn-<br>ing af alarm | Alarmen er placeret i værkstedet og funktionsprøves hver gang udskille-<br>ren bliver tømt. |

### Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke                       | Ved tilsynet blev det konstateret virksomheden har 4 olie- og kemikalie-<br>tanke- diesel, spildolie, AdBlue og hydraulikolie. Der skal fremsendes en<br>redegørelse for hvilke tanke findes der på virksomheden, da det ikke er<br>en overensstemmelse mellem BBR og de tanke der findes på virksom-<br>heden. |
| Olietanke, opstilling/placering | Alle tanke er overjordiske og placeret på Korinthvej 103.<br><br>AdBlue tank er placeret i en 'container'.<br>Spildolietank opbevares indendørs i rummet ved siden af værkstedet.<br>Hydraulikolietanken og dieselolietank står under halvtag.                                                                  |
| Olietanke, registrering i BBR   | Af BBR fremgår 4 olietanke. BBR skal opdateres.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olietanke, belægningspladser    | Der er ingen salgsplads, da det alene er til egne maskiner.                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Affald

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald                                 | Virksomheden modtager "affald", som reelt er virksomhedens råvarer.<br>Disse sorteres og for nogle råvaretyper viderebehandles på virksomhe-<br>den, inden de videreformidles til genbrug, energiproduktion eller deponi.                                                                                                                                                                              |
| Affald, farligt                        | Farligt affald modtages og opbevares på Korinthvej 10. Opbevaring af<br>farligt affald gav ikke anledning til bemærkninger. De fleste fraktioner op-<br>bevares indendørs. Batterier og klinisk risikoaffald opbevares udendørs<br>og tydelig markerede beholdere.<br><br>Virksomheden frembringer selv farligt affald ifm. værkstedsaktiviteter.<br>Værkstedet blev ikke besigtiget ved dette tilsyn. |
| Affald, opbevaring                     | Opbevaring affald der fremkommer ifm. værkstedsaktiviteter blev ikke<br>besigtiget ved dette tilsyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affald, sortering                      | Sorteringen af byggematerialer m.v. foregår indendørs i hal.<br>Pap, papir, plast m.v. opbevares under tag efter sortering.<br><br>Ved tilsynet var der nogle stykker af udgået sygehuselektronik stillet<br>udenfor. Fremover skal elektroniskrot opbevares indendørs eller over-<br>dækket.                                                                                                          |
| Affald, vilkår i miljøgodken-<br>delse | Vilkår 32 i miljøgodkendelse af 8. februar 2018 - der er indrettet et om-<br>råde til farligt affald og hver beholder er tydelig markeret med indholdet.                                                                                                                                                                                                                                               |

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening<br>ved tilsyn* | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn<br>på jordforurening. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring   | Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Planforhold                              | Kommuneplanlagt (4.8.l6) til erhvervsformål for større industri m.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | <p>Virksomheden fører et affaldsregister elektronisk. Oplysninger vedr. miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, certificeringen (ISO9001 og ISO14001), belægningskontrol m.v. fremgår også elektronisk.</p> <p>Virksomheden foreviste dokumentation for kontrol af belægninger for hele virksomheden.</p> <p>Sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier er gemt elektronisk, så mandskabet kan trække bladene rundt omkring på virksomheden.</p> |
| Jordforurening                           | Begge ejendomme har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.                                                                                                                                                                                                              |
| Bæredygtighed*                           | <p>Ved tilsynet talte vi kort om bæredygtighed.</p> <p>Virksomhedens arbejdsområde er at forberede affald til genanvendelse og minimere affald der skal deponeres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |